

آموزش و طراحی سه بعدی Piping

با نرم افزار Rebis Auto plant

مؤلف:

حسین علیمردانی

تابستان ۱۳۸۵

تقدیم به :

- روان پاک شهدای لشکر ۴۱ ثارالله

- جانبازان جنگ تحمیلی

- همکاران واحد فنی و مهندسی واحد ساخت شناورمجمع کشتی سازی (ایزوایکو)

- به دو پسر امین و علی علیمردانی

- برگ سبزی است تحفه درویش تقدیم به دوستاران **Piping**

با تشکر از :

مهندس حسین پور معصومی

مهندس مومنی مدیر دفتر فنی و مهندسی

مهندس ترکاشوند رئیس گروه پایپینگ

و تمامی پرسنل دفتر فنی و مهندسی که با تشویق و راهنمای های خود مرا یاری

کردند

فهرست مطالب

- ۱- معرفی نرم افزار:-----۱۶
- ۲-۱ بخشهای مختلف نرم افزار-----۱۷
- ۳-۱ حداقل سیستم مورد نیاز-----۱۷
- ۴-۱ بانک اطلاعاتی (Spec)-----۱۸
- ۵- اهمیت Specs یا فایل Access-----۱۹
- ۶-۱ منوی Rebis-----۲۰
- ۷-۱ قابلیتهای نرم افزار (اجزای Rebis)-----۲۱

بخش اول

فصل اول

- ۱-۱-۱ منوی PIPING-----۲۸
- ۲-۱-۱ نکات مهم-----۳۱

فصل دوم

- ۱-۲-۱ اولین گام جهت طراحی Piping-----۳۵
- ۲-۲-۱ Line یا خط لوله-----۳۷
- ۲-۲-۱ تنظیمات Setup-----۳۷
- ۲-۲-۱ Components Preferences-----۴۰
- ۲-۲-۱ Pipe-----۴۱
- ۲-۲-۱ انواع لوله ها-----۴۳
- ۲-۲-۱ Pipe ترسیم-----۴۷
- ۲-۲-۱ دستور Edit Component-----۴۹
- ۲-۲-۱ دستور Bend و طریقه ترسیم آن-----۵۰
- ۲-۲-۱ دستور Nozzle-----۵۳

۵۴----- Nipple ۱۲-۲-۱ دستور

۵۴----- AUTO PIPE ۱۳-۲-۱ دستور

فصل سوم

۵۶----- ۱-۳-۱ اروشهای اتصال لوله

۵۸----- Fitting ۲-۳-۱

۵۹----- Street Elbow ۳-۳-۱ دستور

۶۰----- Reducing Elbow ۴-۳-۱

۶۰----- Trimmed Elbow ۵-۳-۱

۶۱----- Branch Components ۶-۳-۱

۶۲----- Reducing Tee ۹-۳-۱, Straight Tee ۸-۳-۱ و Tee ۷-۳-۱

۶۴----- Reducing Cross ۱۱-۳-۱ و Straight Cross ۱۰-۳-۱

۶۴----- Lateral ۱۲-۳-۱

۶۳----- True Y ۱۳-۳-۱

۶۵----- O-let ۱۵-۳-۱

۶۶----- Tap port ۱۶-۳-۱

۶۹----- Autoplant انواع اتصالات انشعابی در نرم افزار

۶۹----- Elbolet ۱۸-۳-۱

۷۰----- Elbolet ۱۹-۳-۱ روش کار ترسیم

۷۲----- Latrolet ۲۰-۳-۱

۷۲----- Thredolet ۲۱-۳-۱

۷۳----- Sockolet ۲۲-۳-۱

۷۳----- Weldolet ۲۳-۳-۱

۷۴----- Sweepolet ۲۴-۳-۱

۷۵	Pipet 45
۷۷	Straight Pipet ۲۵
۷۸	Elbow-flanged Pipet ۲۷
۷۹	Reducers & Sewages, ۲۹-۳-۱, ۲۸-۳-۱

فصل چهارم

۸۱	۱-۴-۱ اتصالات فلنجی
۸۱	۲-۴-۱ تقسیم بندی فلنجهـا
۸۲	۳-۴-۱ Face Flange سطح اتصال فلنجهـا
۸۲	۴-۴-۱ تقسیم بندی سطوح فلنجهـا
۸۵	۵-۴-۱ Flange سوراخهای
۸۶	۶-۴-۱ Bolt : الف یا پیچ
۸۶	۵-۴-۱ Gasket یا واشر
۸۷	۶-۴-۱ انواع واشر
۸۷	۷-۴-۱ دستیابی به منوی فلنج
۸۸	۸-۴-۱ Weld Neck Flange
۸۸	۹-۴-۱ استاندارد ها ی فلنج
۸۹	۱۰-۴-۱ روش ترسیم فلنج
۹۰	۱۱-۴-۱ Threaded Flange
۹۱	۱۲-۴-۱ Blind Flange
۹۱	۱۳-۴-۱ Blind Flange: استاندارد
۹۱	۱۴-۴-۱ و ۱۵-۴-۱ Socket Weld Flange و استاندارد
۹۲	۱۶-۴-۱ Slip-on Flange و ۱۷-۴-۱ استاندارد
۹۳	۱۸-۴-۱ Lap Joint Flange و ۱۹-۴-۱ استاندارد

۹۳----- Orifice Flange ۲۰-۴-۱

۹۳----- Weld neck Reducing ۲۰-۴-۱

فصل پنجم

۹۵----- ۱-۵-۱ اصطلاحات متداول در معرفی شیر های عبارتند از

۹۶----- ۲-۵-۱ تقسیم بندی شیرها و ۱-۵-۳ استاندارد

۹۸----- ۴-۵-۱ انواع شیرهای قطع جریان

۹۸----- ۵-۵-۱ انواع شیرهای یک طرفه

۹۸----- ۶-۵-۱ تقسیم بندی جامع شیرها

۹۹----- ۷-۵-۱ جنس شیرها

۹۹----- ۸-۵-۱ اجزاء شیرها

۱۰۰----- ۹-۵-۱ اپراتورها یا عملکردهای تنظیم دستی

۱۰۱----- ۱۰-۵-۱ دستیابی به منوی شیرها

۱۰۱----- Ball Valve ۱۱-۵-۱

۱۰۲----- Body یا بدنه ۱۲-۵-۱

۱۰۳----- Ball ۱۳-۵-۱ مزایای شیر

۱۰۳----- Ball ۱۴-۵-۱ معایب شیر

۱۰۳----- Ball ۱۵-۵-۱ کاربرد شیر

۱۰۴----- ۱۶-۵-۱ طریقه رسم

۱۰۷----- Gate Valve شیر دروازه ای ۱۷-۵-۱

۱۱۰----- ۱۸-۵-۱ مزایای شیرهای دروازه ای

۱۱۱----- ۱۹-۵-۱ معایب شیرهای دروازه ای

۱۱۱----- Globe Valve شیر گوه ای ۲۰-۵-۱

۱۱۱----- ۲۱-۵-۱ انواع شیرهای گوه ای

- ۲۲-۵-۱ کاربرد های شیرتویی-----۱۱۳
- ۲۳-۵-۱ مزایای شیر گوه ای-----۱۱۳
- ۲۴-۵-۱ و ۲۵-۵-۱ معایب شیر گوه ای و استاندارد-----۱۱۴
- ۲۶-۵-۱ **Butterfly Valve** (شیرهای پروانه ای)-----۱۱۴
- ۲۷-۵-۱ مشخصات شیر شیر پروانه ای-----۱۱۴
- ۲۸-۵-۱ معایب شیر پروانه ای-----۱۱۵
- ۲۹-۵-۱ روش اتصال و ۳۰-۵-۱ استاندارد شیر های پروانه ای-----۱۱۶
- ۳۱-۵-۱ **Plug Valve: Cock Valve** (شیر سماوری) و ۳۲-۵-۱ مشخصات آنها-----۱۱۹
- ۳۳-۵-۱ کاربرد و ۳۴-۵-۱ طریقه رسم و مدل کردن شیر سماوری-----۱۲۰
- ۳۵-۵-۱ مزایای شیر **Plug** و ۳۵-۵-۱ معایب شیرهای **Plug** و ۳۶-۵-۱ استاندارد-----۱۲۱
- ۳۷-۵-۱ **Needle Valve** (شیر سوزنی) و ۳۸-۵-۱ کاربرد شیر سوزنی و ۳۹-۵-۱ طریقه رسم و مدل کردن--۱۲۳-۱۲۴
- ۴۰-۵-۱ مشخصات شیر های یک طرفه و انواع آنها ۴۱-۵-۱ و ۴۲-۵-۱ و ۴۳-۵-۱-----۱۲۴
- ۴۴-۵-۱ **Titing Check Valve** : (دیسک نوسانی) و ۴۵-۵-۱ خصوصیات و ۴۶-۵-۱ موارد کاربرد--۱۲۵
- ۴۹-۵-۱ **Lift Check Valve** (یک طرفه بالا رونده) و ۵۰-۵-۱ مشخصات-----۱۲۶
- ۵۰-۵-۱ **Y-Body Chec** و ۵۱-۵-۱ **Angle Stop check**-----۱۲۷
- ۵۲-۵-۱ مزایای شیرهای یکطرفه و ۵۳-۵-۱ معایب شیرهای یکطرفه-----۱۲۷
- ۵۴-۵-۱ **Control Valve**-----۱۲۸
- ۵۵-۵-۱ **Diaphragm Valve** و ۵۶-۵-۱ تقسیم بندی شیر های دیافراگمی-----۱۲۸
- ۵۹-۵-۱ **Four-Way Valve** و ۵۷-۵-۱ کاربرد و ۵۸-۵-۱ **Three-Way Valve**-----۱۲۹

فصل ششم

- ۱-۶-۱ دستیابی به-----۱۳۳
- ۲-۶-۱ **General Components**-----۱۳۴
- ۳-۶-۱ **Straight**-----۱۳۴

۱۳۵	Return ۴-۶-۱
۱۳۶	Bend ۵-۶-۱
۱۳۶	Branch ۶-۶-۱
۱۳۷	Lateral ۷-۶-۱
۱۳۷	Wye ۸-۶-۱
۱۳۸	Cross ۹-۶-۱
۱۳۸	End ۱۰-۶-۱
۱۳۹	Startup Strainer ۱۱-۶-۱
۱۳۹	Basket Strainer ۱۲-۶-۱
۱۴۰	Angle Strainer ۱۳-۶-۱
۱۴۱	Wye Strainer ۱۴-۶-۱
۱۴۱	Steam trap ۱۵-۶-۱
۱۴۲	تله بخار شناور (Float) ۱۶-۶-۱
۱۴۲	تله بخار ترموستاتیک ۱۷-۶-۱
۱۴۲	تله بخار سطل معکوس ۱۸-۶-۱
۱۴۳	تله بخار ترمو دینامیکی ۱۹-۶-۱
۱۴۴	Union (مهره ماسوره) ۲۰-۶-۱
۱۴۵	Union Elbow ۲۱-۶-۱
۱۴۵	Union Tee یا مهره ماسوره انشعاب C ۲۲-۶-۱
۱۴۶	Coupling ۲۳-۶-۱
۱۴۶	Half Coupling ۲۴-۶-۱
۱۴۷	Pipe Cap ۲۵-۶-۱
۱۴۷	Boss ۲۶-۶-۱

۱۴۸	-----	۲۷-۶-۱ توضیح مهم
۱۵۰	-----	Plug ۲۸-۶-۱
۱۵۰	-----	Expansion Joint ۲۹-۶-۱
۱۵۲	-----	Bushing ۳۰-۶-۱
۱۵۳	-----	Reducer Insert ۳۱-۶-۱
۱۵۴	-----	Ejector ۳۲-۶-۱
۱۵۴	-----	۳۳-۶-۱ خصوصیات اجکتورها
۱۵۵	-----	۳۴-۶-۱ انواع اجکتورها
۱۵۶	-----	Supports ۳۵-۶-۱
فصل هفتم		
۱۵۹	-----	Misc Attachment ۱-۷-۱ کاربرد دستور
۱۶۱	-----	Joint Components ۲-۷-۱ و ۴-۷-۱ روش کار با این دستور
۱۶۲	-----	۳-۷-۱ فایده نقطه جوش
۱۶۲	-----	Connectivity Checker ۵-۷-۱ و ۶-۷-۱ روش کار با این دستور
۱۶۵	-----	Dim nodes ۸-۷-۱ دستور و ۹-۷-۱ روش کار
۱۶۶	-----	3D Display Modes ۱۰-۷-۱ و ۱۱-۷-۱ دستیابی به دستور
۱۶۶	-----	3D Display Modes ۱۲-۷-۱ قسمتهای
۱۶۷	-----	3D Display Utilities ۱۳-۷-۱
۱۶۷	-----	Data Base Tools ۱۴-۷-۱
۱۶۷	-----	Edit Component ۱۵-۷-۱
۱۶۸	-----	Update components ۱۶-۷-۱ و ۱۷-۷-۱ روش کار
۱۶۹	-----	Edit Field ۱۸-۷-۱
۱۶۹	-----	View Data Base ۱۹-۷-۱

۱۷۰	Clean Data Base و ۲۱-۷-۱ روش کار
۱۷۱	Annotation ۲۲-۷-۱
۱۷۱	Annotation Preferences ۲۳-۷-۱
۱۷۱	Annotation قسمت‌های مختلف ۲۴-۷-۱
۱۷۲	Database Fields ۲۵-۷-۱
۱۷۴	Line Number ۲۶-۷-۱
۱۷۴	Notes ۲۷-۷-۱
۱۷۴	Elevation ۲۸-۷-۱
۱۷۴	Coordinates ۲۹-۷-۱
۱۷۴	Broken Pipe و ۳۱-۷-۱ روش کار این دستور
۱۷۵	Mend Pipe و ۳۳-۷-۱ روش کار این دستور
۱۷۵	2D Symbols ۳۴-۷-۱
۱۷۵	Reports ۳۵-۷-۱

فصل ۸

۱۷۷	Bill of Material و ۲-۸-۱ روش کار این دستور
۱۷۷	۳-۸-۱ روش‌های گزارش گیری و ۴-۸-۱ روش کار این دستور
۱۷۹	Generate Reports و ۶-۸-۱ روش کار این دستور
۱۸۰	Drawing Production ۷-۸-۱
۱۸۱	Drawing Setup و ۹-۸-۱ روش کار این دستور
۱۸۲	Page Setup دستور ۱۰-۸-۱
۱۸۳	۱۱-۸-۱ توضیح مهم در روش کار با-
۱۸۵	Work Area Setup و ۱۳-۸-۱ روش کار این دستور
۱۸۶	Work Area Views ۱۴-۸-۱

بخش دوم

فصل اول

- ۱-۱-۲ برنامه کاربردی **Import/ Export** و ۲-۱-۲ نقشه هی ایزومتریک ----- ۱۹۱
- ۳-۱-۲ طریقه **Run** کردن مازول **Isogen** یا **Import/ Export** ----- ۱۹۲
- ۴-۱-۲ گزینه های **Import/Export** ----- ۱۹۳
- ۵-۱-۲ **Preferences** ----- ۱۹۴
- ۶-۱-۲ **Plant Exchange (Pxf)** ----- ۱۹۵
- ۷-۱-۲ روش کار با **Import/ Export** ----- ۱۹۵
- ۸-۱-۲ **Import** ----- ۱۹۶
- ۹-۱-۲ **تذکرات مهم** ----- ۱۹۷
- ۱۰-۱-۲ مراحل ایزو گیری و ۲-۱-۱۱ مرحله اول **Export Pcf** ----- ۱۹۹
- ۱۲-۱-۲ مرحله دوم **Isogen Interface** ----- ۲۰۰
- ۱۳-۱-۲ مرحله سوم **Dxf to Cad Drawing** ----- ۲۰۵

فصل دوم

- ۲-۲-۱ طریقه **Run** کردن مازول **Equipment** ----- ۲۱۰
- ۲-۲-۲ قسمتهای مختلف **Equipment** و ۳-۲-۲ **Exchangers** ----- ۲۱۱
- ۴-۲-۲ انواع مبدلهای حرارتی ----- ۲۱۲
- ۵-۲-۲ نازلها ----- ۲۱۴
- ۶-۲-۲ **Delete Component** ----- ۲۱۷
- ۷-۲-۲ **Edit Component** ----- ۲۱۹
- ۸-۲-۲ **Reboiler** ----- ۲۲۴
- ۹-۲-۲ **Heaters** ----- ۲۲۷

۲۲۹	-----	Pumps ۱۰-۲-۲
۲۳۰	-----	۱۱-۲-۲ طبقه بندی پمپها
۲۳۰	-----	Equipment Primitives ۱۲-۲-۲
۲۳۱	-----	Centrifugal Pump ۱۳-۲-۲
۲۳۱	-----	۱۴-۲-۲ ساختمان پمپهای سانتریفوژ یا گریز از مرکز
۲۳۲	-----	۱۵-۲-۲ نحوه اتصال الکترو موتور و پمپ
۲۳۳	-----	۱۶-۲-۲ نازل‌های پمپ
۲۳۷	-----	۱۷-۲-۲ انواع پمپ ها
۲۳۸	-----	Storage tanks ۱۸-۲-۲
۲۴۰	-----	Structures ۱۹-۲-۲
۲۴۲	-----	Equipment Primitives ۲۰-۲-۲
۲۴۳	-----	Associative Primitives ۲۱-۲-۲
۲۴۵	-----	Edit Component ۲۲-۲-۲
۲۴۵	-----	Copy Component ۲۳-۲-۲
۲۴۵	-----	Delete Component ۲۴-۲-۲
۲۴۶	-----	Consistency Check ۲۵-۲-۲
۲۴۶	-----	Component Information ۲۶-۲-۲
۲۴۶	-----	Change Configuration ۲۷-۲-۲
فصل سوم		
۲۵۲	-----	Cable tray ۱-۳-۲ مازول
۲۵۳	-----	۲-۳-۲ طریقه دسترسی و Run کردن مازول
۲۵۳	-----	Available Module ۳-۳-۲
۲۵۵	-----	Run کردن مازولهای مختلف ۴-۳-۲

۲۵۶	-----	Cable Tray محصولات ۵-۳-۲
۲۵۷	-----	Cable Tray انواع های کانالی ۶-۳-۲
۲۵۹	-----	Cable Tray روش ترسیم ۷-۳-۲
۲۶۱	-----	Cable Tray Fittings ۸-۳-۲

فصل چهارم

۲۶۹	-----	Explorer ID محیط ۱-۴-۲
۲۷۰	-----	Explorer ID Run کردن ۲-۴-۲
۲۷۰	-----	View ۳-۴-۲
۲۷۲	-----	Navigator ۵-۴-۲ و Navigation Mode ۴-۴-۲
۲۷۳	-----	Section Plan ۶-۴-۲
۲۷۷	-----	Clash ۷-۴-۲ یا Collision گیری

سخنی با خوانندگان :

امروزه با رشد و پیشرفت جوامع بشری روز به روز شاهد تحول تکنولوژیهای مختلف می باشیم. ساخت و صنایع مختلف در سراسر دنیا در حال ترقی می باشند. علوم مهندسی جدید و روشهای جدید در اجرا ، جایگزین روش های سخت و وقت گیر قدیمی می شوند. یکی از زمینه های کاری گسترده و در حال گسترش در صنایع مختلف ، پایپینگ می باشد.

اگر یک کارخانه را به بدن انسان مقایسه کنیم. پایپینگ حکم رگ های بدن انسان را دارد. و در واقع وظیفه انتقال سیالات را از مکانی به مکان دیگر را به عهده دارد. ارتباط بین ماشین الات مختلف در یک کارخانه توسط پایپینگ میسر می باشد. برای مثال در پالایشگاه ، نیروگاه ، آب و فاضلاب ، انواع کشتی ها و ... شاهد حجم گسترده ای از پایپینگ در ابعاد و اندازه های مختلف می باشیم. پایپینگ فقط محدود به صنعت نمی باشد بلکه در زندگی روزمره نیز با آن سر و کار داریم. لوله کشی آب و گاز در منازل نمونه بارزی از پایپینگ در پیرامون ما می باشد. طراحی سیستم های پایپینگ توسط نرم افزار های مختلف انجام می شود. که هر یک دامنه کاربرد خاصی دارند. ولی هدف واحدی را دنبال می کنند. بسیاری از این نرم افزار ها گران قیمت و انحصاری بوده و نصب و استفاده از آنها نیازمند سیستم های پیچیده و امکانات خاص می باشد.

نرم افزاری است بسیار قدرتمند با امکانات گسترده و در عین حال ساده و با Auto plant نرم افزار قابلیت زیاد در پروژه های مختلف پایپینگ از قبیل نفت و گاز ، کشتی سازی ، آبرسانی ، تاسیسات ساختمان ، نیروگاه کار برد دارد. این کتاب حاصل چهاررسال تجربه و کار طراحی پنج شناور در شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران می باشد. در این کتاب سعی شده است علاوه بر آموزش نرم افزار ، خوانندگان با اجزای اصلی در سیستم های پایپینگ از قبیل لوله ها ، شیرها ،

اتصالات ، انشعابات ، زانویی ها ، و سایر اجزا پایپینگ، آشنا شوند. و با کاربرد این قطعات و همچنین با استانداردهای مربوط به این قطعات آشنا شوند.

AUTO PLANT معرفی نرم افزار

مباحث مورد نظر

پس از مطالعه مقدمه با مباحث زیر آشنا خواهید شد:

اهمیت Specs یا فایل Access

معرفی نرم افزار و کاربرد آن:

منوی rebis

بخش های مختلف نرم افزار و کاربرد آن:

قابلیت های نرم افزار

حداقل سیستم مورد نیاز:

بانک اطلاعاتی (Spec)

واژه های کلیدی:



Configuration

Specification

Component

Imperial

Coordination

Elevation

Equipment

Render

Structure

Isometric

۱ معرفی نرم افزار:

نرم افزار Auto Plant یک نرم افزار قدرتمند در زمینه Pipe Modeling می باشد. و قابلیت طراحی دوبعدی و سه بعدی Piping را دارد که در طراحی پایپینگ پروژه های نفت و گاز، شناور های دریایی، تاسیسات ساختمان و نیروگاه و ... کاربرد دارد. یکی از مشکلات همیشگی طراحی و نصب ماشین آلات ایجاد نقشه های مربوط به خطوط لوله و شیر آلات متنوع و بعضاً پیچیده آن بوده است که باعث صرف وقت و انرژی بسیار زیادی هنگام ایجاد یک پروژه جدید می گردد. در طرحی جدید، شرکت Rebis اقدام به ایجاد نرم افزار بسیار توانای AutoPlant کرده است. این نرم افزار توانا که جهت تسهیل کارهای طراحی و ساخت طراحی شده، دارای خصوصیات متعددی است که موجب آسانی کار با آن می گردد. اساس کار این نرم افزار به این صورت است که از ابتدا طرح ها را به صورت سه بعدی پیاده سازی و مدل می نماید. تمام قطعات یک طرح دقیق و مناسب به صورت ذخیره شده در این نرم افزار موجود است و فقط باید انتخاب گردیده و در محل مناسب قرار گیرند. امکان طراحی سه بعدی وجود هرگونه خطا از جمله برخورد خطوط لوله را به وضوح نشان داده و خطاها را تا حد زیادی تقلیل می دهد. این نرم افزار قابلیت کار با AutoCad را نیز داراست و اصطلاحاً از نوع نرم افزارهای add-on می باشد که پس از آشنایی با AutoCad کار با آن را بسیار ساده می کند. عمده کاربرد این نرم افزار در طراحی سیستم های فرایندی نفت و گاز بوده. البته توانایی بالای این نرم افزار باعث شده است که در طراحی شناور های دریایی کوچک (لندینگ کرافت، یدک کش و ..) نیز مورد استفاده قرار گیرد.

در طراحی سیستم های پایپینگ توسط این نرم افزار، سازه یا فضای کاری مورد نیاز جهت Pipe

Modeling را می توان با نرم افزارهای AutoCad و Mechanical و هر نرم افزار ی که فرمت

DXF را تولید کند. ایجاد کرد.

در نرم افزار فوق با اضافه شدن منوی **Rebis** به نرم افزار **Autocad**، قابلیت طراحی سیستم های پاپینگ را فراهم کرده است. نرم افزار **Auto plant** دارای بانک اطلاعاتی (**Data Bank**) است. که انواع قطعات **Piping** در این بانک اطلاعاتی تعریف شده است. این بانک اطلاعاتی اکسی می باشد.

۱-۲ بخشهای مختلف نرم افزار:

نرم افزار از دو بخش تشکیل شده است :

الف-Start Auto Plant Isometrics: رسم نقشه ایزومتریک پاپینگ بدون مدل سه بعدی ، یعنی از ابتدا **Pipe line** را به صورت ایزومتریک ترسیم می کند.

ب-Start Auto Plant Design: ابتدا پاپینگ را به صورت سه بعدی مدل کرده و در نهایت از مدل، خروجی ایزومتریک تولید می کند. این بخش مد نظر ما می باشد.

۱ ۳ حداقل سیستم مورد نیاز:

برای کار با این نرم افزار نیاز به کامپیوتر سازگار با پردازنده پنتیوم می باشد. کامپیوتر حداقل باید یک درآیو (**CD Rom**) و یک درآیو دیسک سخت داشته باشد. که بعد از نصب این برنامه حداقل ۱۲۰ مگا بایت فضای خالی در آن باقی بماند.

علاوه بر این ، فضای کافی برای استفاده حافظه مجازی در ویندوز باقی بگذارد که دست کم ۶۰ مگا بایت می باشد. حداقل **RAM** مورد نیاز ۱۲۸ مگا بایت می باشد. کامپیوتر باید مجهز به کارت گرافیکی و مانیتوری باشد که تفکیک پذیری بالایی را پشتیبانی کند. حداقل کارت گرافیکی مورد نیاز ۶۴ می باشد. برای نصب **Version ۲۰۰۰** این نرم افزار ، لازم است **Autocad 2000** و **Access** بر روی کامپیوتر نصب شده باشد.


☞ : نرم افزار **Auto plant** و **Autocad 2000** باید هر دو در درآیو **C** نصب شوند.

۱-۴ بانک اطلاعاتی (Spec)

پایگاه اطلاعاتی (Database) بسیار قوی این نرم افزار را پشتیبانی می کند . که باعث صرفه جویی در وقت جهت وارد کردن توضیحات اضافی می گردد. و نیز بهترین و کاملترین گزارشها را تهیه می نماید و در اسرع وقت در اختیار کاربر می گذارد.

این نرم افزار دارای Spec های مختلفی است که این spec ها شامل مشخصات قطعات پایپینگ از قبیل اندازه ، وزن ، جنس ، شماره استاندارد قطعه ، نوع اتصال ، شرح کوتاه در مورد قطعه و غیره می باشد.

و این فایل ها در فرمت Access تهیه شده اند. که در آدرس زیر قرار گرفته اند. C:\Rebis\specs




(شکل شماره : ۲) استاندارد های نرم افزار

در آدرس فوق دو پوشه با نام های Imperial و Metric وجود دارد. که همان سیستم های متریک (میلی متری) و اینچی می باشند.

انتخاب نوع سیستم در هنگام Run کردن منوی Piping از کاربر سوال می شود. انواع استاندارد هایی

که به صورت Default در Spec دارد. در شکل شماره ۳ آورده شده اند.



(شکل شماره: ۳) انواع استاندارد ها موجود در Spec

در صورت نیاز به استاندارد خاصی می توان آن را به Spec فوق اضافه کرد. روش تعریف کردن Spec در فصل های بعدی آمده است.

۱-۵ اهمیت Specs یا فایل Access :

با توجه به اینکه نرم افزار Auto Plant دارای Data Bank از نوع Access می باشد . لذا ایجاد فایل به دو فرمت به طور همزمان و با یک اسم یکی .Dwg و دیگری فایل Access ، از مشخصات این نرم افزار است.




(شکل شماره: ۴) نمونه یک فایل Autoplant

شکل ظاهری و هندسی مدل در فایل .DWG و اطلاعات آن در فایل Access ذخیره می گردد.

اهمیت فایل Access با توجه محصولات نرم افزار Auto Plant یعنی Isometric که نقشه اجرایی پاپینگ می باشد و Coordination Plan و همچنین Bom (Bill Of Material) که شامل لیست قطعات مورد استفاده در مدل پاپینگ می باشد مشخص می گردد.

۶-۱ Rebis:



(شکل شماره: ۵) منوی Rebis

چنانچه که قبلاً گفتیم وجه تمایز این نرم افزار با Autocad نوار منوی Rebis می باشد که از قسمتهای مختلف تشکیل شده است. به هر یک از این قسمتها ماژول گویند.



(شکل شماره: ۶) قسمتهای مختلف Rebis

درنوار منوی **Rebis** شکل بالا قسمتهای مختلف را مشاهده می کنیم ابتدا شرح مختصری در مورد قسمتهای (ماژول) مهم داده و در ادامه بحث در جای خود به آن خواهیم پرداخت.

۷-۱ قابلیت های نرم افزار (اجزای **Rebis**):

الف - 3DPipe Modeling: اولین قابلیت آن طراحی سه بعدی **Piping** می باشد با در دست داشتن سازه مورد نظر (سازه و تاسیسات نفت و گاز، سازه و غیره) طراحی به راحتی و با در صد خطای کمتری انجام می گیرد. با تعیین فضا کار پایی می توان کار طراحی سه بعدی پایی را شروع کرد.

Equipment - ترسیم و جانمایی تجهیزات مانند پمپها و مخازن و مبدل ها حرارتی و غیره در این قسمت انجام می شود.

Multisteel - در صورت نیاز به سازه (**Structure**) از این ماژول استفاده می شود. این ماژول شامل انواع پروفیل ها و نردبان ، پلکان و ... می باشد. البته برای ترسیم سازه های پیچیده باید از اتوکد کمک گرفت .

(Isometric) Import/Export اصلی ترین و مهمترین قابلیت نرم افزار **Autoplant** ، تهیه نقشه های **Isometric** از مدل سه بعدی پایی می باشد. نقشه ایزومتریک پایی رایج ترین و راحت ترین شکل ممکن برای نقشه های کارگاهی (**Shop Drawing**) می باشند. که در اکثر پروژه های پایی در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. در نقشه ایزومتریک ، لوله با یک خط که همان **Center line** می باشد نمایش داده شده و سایر قطعات پایی به صورت **Symbol** نمایش داده می شوند. در نقشه های ایزومتریک ، کلیه ابعاد و اندازه ها مشخص شده است. کلیه اطلاعات ، اعم از متریا لست ، طول برش لوله ها، نوع پیچ ، مختصات ابتدا و انتهای خط لوله (**Coordinate**) در نقشه ایزومتریک مشخص شده است. یک نمونه از ایزومتریک در شکل شماره ۸ آورده شده است. در نقشه های ایزومتریک ، به هر قطعه،

شماره **Position** اختصاص داده می شود. که این قطعات با شماره مربوطه در لیست قطعات (**Part List**) نقشه معرفی می شوند. و همچنین در مورد برش و پخ زدن لوله و نوع اتصال نیز، اطلاعات لازم آورده شده است. در عمل نیز تیم اجرا نیز به وضوح دریافته که اجرای این نقشه ها بسیار آسانتر و قابل فهم تر بوده است و مشکلات نصب به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است.

: **Rebis Explorer ID**

با **Render** کردن ترسیمات نمای واضحی از مدل ایجاد می شود. نمایی که دید بهتر و قابل درک تری به کاربر می دهد. هنگام کار به علت شلوغی و زیاد بودن تعداد لوله ها خصوصاً زمانی که هر فردی سیستم جداگانه ای را کار می کند احتمال برخورد لوله با لوله یا با سازه و غیره زیاد است در این قسمت می توان این برخورد ها را مشاهده کرد. گاهی اوقات در **Elevation** و یا در طول و عرض خاصی نیاز به دیدن و چک کردن ترسیمات می باشد. لذا در **Explorer ID** می توان با برش دادن قسمت مورد نظر، فضای نمایش را بر روی قسمت مورد نظر محدود کرد. امکان چرخاندن (**Rotate**) و عوض کردن دریچه دید (**Viewport**) و همچنین حذف خطوط پنهان (**Shade**) و درشت نمایی (**Zoom**) در **Explorer ID** بسیار یاری دهنده است.

نکته : توصیه می شود برای مشاهده فایل به صورت **Shade(shade)** و **3DOrbit** از محیط خود **Auto Plant** و نیز با استفاده از **Autocad** پرهیز کنید. زیرا محیط **Explorer ID** قابلیت های لازم را دارا می باشد.

طریقه ورود به هر قسمت یا (Run) کردن ماژولها: هرگاه بخواهیم از قسمتهای (ماژول های)

Rebis استفاده کنیم فقط کافی است روی آن کلیک کنیم بعد از چند لحظه Run می شود و در نوار منو به


صورت منوی کرکره ای در کنار منوی Rebis قرار می گیرد.

Spool : در کارگاه Piping بر اساس نقشه های Piping ، Spool ها ساخته می شوند. در یک تعریف


کلی از یک اتصال تا اتصال بعدی را میتوان یک Spool نامید. برای ساخت هر Spool یک نقشه Spool

Isometric نیاز است. با نقشه های Piping در فصل های بعدی آشنا خواهیم شد. یک نمونه Spool با

اتصال Flange در شکل شماره ۷ آورده شده است.



(شکل شماره ۷) نمونه یک Spool



(شکل شماره: ۸) نمونه یک اسپول و ایزومتریک

BOM : قابلیت دیگر این نرم افزار گزارش گیری از مدل پایپینگ می باشد.

Bill of material (Bom) حاوی لیست قطعات با تمامی مشخصات لازم که در **Spec** تعریف شده و در

مدل پایپینگ مورد استفاده قرار گرفته است می باشد. که این گزارش با دو فرمت **Dwg** و اکسی قابل

استحصال است. این لیست در چک کردن کار طراحی و تصحیح اشتباهات و همچنین ارسال به انبار

جهت خرید و خروج اجناس مربوطه از انبار کاربرد دارد.

همچنین کلیه نقشه های پایپینگ به همراه لیست قطعات (**Part List**) موجود در نقشه ، برای کارگاه

پایپینگ ارسال می شوند تا کارگاه بتواند قطعات مورد نیاز جهت ساخت و نصب **Spool** ها را از انبار

مربوطه تحویل بگیرد. نمونه یک گزارش گیری در شکل شماره ۹ آورده شده است.

Bill of Materials					
No.	Type	Size	Description	WEIGHT	Quantity
1		125mm	U BOLT SUPPORT DIN 3570-148x191-60		2
2		50mm	WATER TIGHT PASS SLEEVE 100x88.9x12.5		1
3	10	20mm	PIPE 26,9 x 4.0 DIN 2458-St37 BBE	1.52	0.67 m
4	ND10	0.0 m X 0.07 m	HEX. HD. SCREW M16 x 65mm		4
5	ND10	50mm	S.D.N.R VALVE PN10 DIN3202 ECONOSTO FIG 263LK HANDWHEEL	12.9	1
6	ND10	50mm	GASKET 50 PN10 DIN 2690		1
7	4	50mm	ELBOW DIN 2605 - 2 - 45 - 2 - 60.3 x 4.5 W-A	0.25	1
8	ND10	50mm	SLIP-ON FLANGE B 50 PN10 DIN 2576	8.12	0.7m

Bill Of Material (شکل شماره: ۹) نمونه

Co-Plan(Coordination Plan) : از مدل سه بعدی سیستم می توان نقشه های دو بعدی در نماهای

مختلف با اضافه کردن **Detail** ها و **View** های مورد نیاز ترسیم کرد. که این نقشه به عنوان نقشه

کمکی در نصب پایپینگ مورد استفاده قرار می گیرد. نقشه **Co-Plan** که برای یک فضای مشخص تهیه می

گردد شامل کلیه تجهیزات ، پایپینگ ، ماشین آلات و هر آنچه که در آن فضا باید نصب شود می باشد.

چون این نقشه برای نصب پایپینگ مورد استفاده قرار می گیرد لذا باید موقعیت قرارگیری لوله ها در سازه مورد نظر و فواصل لوله ها از یکدیگر و از ماشین الات و سایر تجهیزات مشخص باشد. اصولاً " نقشه های Co-Plan را در اندازه های A0 و A1 تهیه می نمایند. و شماره شناسایی قطعات (Tag Number) و Position Number را به کمک دستورات Annotate بر روی قطعات پایپینگ اضافه می نمایند.

طراحی سه بعدی Piping (3D Pipe Modeling)

فصل ۱ : آشنایی با منوی Piping

فصل ۲ : آشنایی و ترسیم Piping Components

فصل ۳ : آشنایی و ترسیم انواع اتصالات

فصل ۴ : آشنایی و ترسیم انواع فلنجهها

فصل ۵ : آشنایی با انواع شیر آلات و ترسیم آنها

فصل ۶ : اتصالات گوناگون (Miscellaneous Fittings)

فصل ۷ : آشنایی با دستورات ویرایشی

فصل ۸ : گزارش گیری BOM و Drawing Production

فصل ۱

آشنایی با منوی Piping

مباحث مورد نظر در فصل ۱

پس از مطالعه این فصل با مباحث زیر آشنا خواهید شد:

منوی Piping

طریقه Run کردن منوی Piping

نکته های مهم

واژه های کلیدی:



Configuration
Model Setup
Component
Fittings
Coordination



Data base
Line Number

1-1-1- امنوی PIPING

برای شروع کار و ورود به این قسمت ماژول **Pipe Modeling** را **Run** می کنیم با کلیک کردن

روی آن پنجره ای باز می شود به نام **Model Setup** که دارای دو قسمت می باشد.

الف- Configuration یا پیکره بندی فایل : اساس کار و اولین گام در ابتدای ورود و آغاز کار

مدل کردن می باشد این قسمت شامل دو وضعیت یا پیکره **Metric** و **MMetric (Imperial)**

می باشد. بر حسب نیاز یکی از این دو را انتخاب می کنیم .

ب- Model Layout : این قسمت مربوط به **Title** نقشه می باشد در صورت نیاز و تیک

زدن **Insert North Arrow** و **Draw Limit Box** ، کادری که محدوده کار را تعیین می کند ظاهر

می شود. با کلیک کردن روی کادر ، علامت جهت شمال نقشه در **Title** قرار می گیرد. در زمان

Modeling به علت سه بعدی بودن محیط نیازی به **Title** نیست پس این دو گزینه را انتخاب نمی


کنیم. در کادر **Model layout** کاربر می تواند موقعیت مبدا مختصات و همچنین راستای شمال و

طول و عرض جغرافیایی را تعیین کند. در هر پروژه پایپینگ یک نقطه را به عنوان نقطه **(0,0,0)** در

نظر می گیرند. و موقعیت هر نقطه بر اساس فاصله آن نقطه از مبدا تعیین می گردد. این قسمت از

اهمیت زیادی برخوردار است زیرا در نقشه های خروجی پایپینگ موقعیت نصب لوله ها بر اساس

فاصله مرکز جرم لوله از مبدا و راستای قرار گیری لوله را با جهت های جغرافیایی تعیین می کنند.




(شکل شماره: ۱-۱-۱) پنجره Model setup

توجه: سیستم مورد بحث ما در این کتاب متریک (میلی متری) و استاندارد مورد استفاده

DIN می باشد. البته سعی شده است در متن کتاب و همچنین در پیوست کتاب از استاندارد امریکایی نیز استفاده گردد.


بعد از Run کردن Piping می بینیم که منوی Piping در کنار منوی Rbis به صورت منوی کرکره ای ظاهر می شود



(شکل شماره: ۲-۱-۱) منوی Piping

توجه: هر کاربری که با این نرم افزار کار می کند باید قطعات و اجزای Piping که در حین کار به آن نیاز دارد بشناسد. در مورد انواع و کاربرد آنها اطلاعاتی داشته باشد. تا بتواند در طراحی با این نرم افزار موفق عمل نماید. لذا سعی شده است بطور اجمال به قطعات و اجزای مورد نیاز در Piping با ذکر نام ماخذ پرداخته شود. شناخت استانداردها در طراحی با این نرم افزار و همچنین تعریف قطعات جدید در Data base (فایل اکسیسی) بسیار مفید می باشد.

منوی Piping: این منو شامل قطعات و دستورات مورد نیاز جهت طراحی سیستم های پایپینگ بوده، قطعات مختلف (Fittings) از قبیل Tee ، Flange، Reducer، Valve ، Elbow و... در این منو دیده می شود. علامت مثلثی که در جلوی بعضی دستورات وجود دارد. به معنای وجود گزینه های بیشتر در آن دستور می باشد.



(شکل شماره ۱-۱-۳) منوی کرکره ای Piping

۲-۱-۱: قبل از شروع کار باید به نکات مهم ذیل توجه شود

- ۱- از پاک کردن و حذف فایل Access نقشه خود داری شود.
- ۲- در صورت Rename کردن هر دو فایل (اتوکدی و اکسی) باید به یک نام باشند. در غیر این صورت ، ارتباط دو فایل Autocad و Access از بین می رود.
- ۳- برای نام گذاری فایل از گذاشتن نقطه مانند Fuel.2 خود داری کنید.و به صورت Fuel-2 نامگذاری انجام شود.
- ۴- در صورت کپی کردن از یک پوشه به پوشه دیگر یا درایو دیگر حتماً هر دو فایل مربوط به نقشه خود را مانند باهم کپی کنید.
- ۵- از هرگونه تغییر و دستکاری در فایل اکسس نقشه خود داری کنید. زیرا امکان دارد پس از خروجی گرفتن از مدل پایپینگ ، اطلاعات نادرستی در نقشه های ایزومتریک و لیست ارائه شود.
- ۶- لازم است هنگام کار با این نرم افزار همواره از فایل خود Save As داشته باشید که در صورت از بین رفتن اتفاقی فایل زحمات شما به هدر نرود. سعی کنید نام Save As همان نام قبلی با یک خط فاصله و شماره Save AS باشد مانند Fuel را به Fuel-1, Fuel-2 و.... نامگذاری کنید.
- ۷- توصیه می شود فایل Auto Plant را در محیط Auto Cad باز نکنید در صورت باز کردن از دستور Save استفاده نکنید زیرا با ذخیره فایل در محیط اتوکد، ارتباط دو فایل Cad و Access مربوطه از بین می رود.

👉 **یک نکته:**

در محیط Auto plant از دستور Mirror و Move برای هرگونه تغییر در مدل پایپینگ استفاده نکنید.

در صورت استفاده از دستور Copy ، جدول Update component data fields ظاهر می گردد. که

کاربر می تواند شماره لوله (Line Number) را بعد از کپی کردن تغییر دهد.

فصل ۲

آشنایی و ترسیم Piping Components

مباحث مورد نظر

پس از مطالعه این فصل با مباحث زیر آشنا خواهید شد:

Line یا خط لوله:

اولین گام جهت طراحی piping:

Main Components:

تنظیمات Setup:

طریقه ترسیم Pipe:

انواع لوله ها:

Bend و طریقه ترسیم آن:

واژه های کلیدی:



DN(Nominal Size)

NPS

ANSI

IPS

Double extra heavy wall

Psi

Spool

Dialog box

connection

Instrument

Copper pipe

Schedule

Stainless steel

ASTM

O.D

Extra heavy wall(xh)

P&ID

Drawing Preferences

Spec

Pipe

Cast iron

Nickle pipe



Lead pipe
Welded Pipe
Hallow Tube
Elbow




Cement Lined
Simless Pipe
Bend

۱-۲-۱ اولین گام جهت طراحی Piping :

تعاریف:

قطر نامی (DN و NPS): در استاندارد DIN قطر نامی برای قطعات پایپینگ از قبیل لوله ، زانویی ، فلنج ، شیر و غیره تعریف می شود. برای هر قطر خارجی لوله ، یک شماره اختصاص داده می شود که به آن قطر نامی (DN (Nominal Size) می گویند. که متفاوت از قطر خارجی واقعی لوله (O.D.(Out Diameter) می باشد. در هر قطر نامی ، قطر خارجی لوله ثابت می باشد و قطر داخلی لوله با تغییر ضخامت تغییر می کند. برای قطعات پایپینگ ، قطر نامی در واقع قطر نامی لوله متصل با آن قطعه می باشد. در بازار نیز قطعات پایپینگ را براین اساس تقسیم بندی می کنند.



نکته: در استاندارد امریکایی برای لوله های ۱/۸ تا ۱۲ اینچ ، قطر نامی داخلی تعریف شده است. که متفاوت از قطر داخلی خود لوله می باشد. به قطر لوله آهنی (Iron Pipe Size) می گویند که قطر داخلی لوله را بر حسب اینچ بیان می کند. و به قطر نامی لوله : (NPS (Nominal Pipe Size) می گویند. نکته قابل توجه اینکه برای لوله های بزرگتر از ۱۲ اینچ ، از قطر نامی خارجی استفاده شده است. البته برای همه سایز های لوله ، قطر خارجی ثابت بوده و تغییرات ضخامت باعث تغییر در قطر داخلی می گردد. برای ۱۲" NPS و کوچکتر از آن ، قطر خارجی لوله بزرگتر از قطر نامی می باشد و برای NPS

بزرگتر از ۱۲ اینچ، قطر نامی با قطر خارجی برابر است. برای مثال قطر خارجی ۸" NPS، برابر با ۱۴ اینچ می باشد. در هر قطر نامی، لوله ها بر اساس وزن آنها و یا ضخامت به سه دسته تقسیم بندی می شوند.

۱- Wall Standard(std) -۲ Extra Strong Wall(xs) -۳ Double Extra Strong Wall(xxs)

به شماره ۲، Extra heavy wall(xh) و به شماره ۳، Double extra heavy wall نیز می گویند.

برای استاندارد سازی اندازه لوله ها، موسسه استاندارد امریکا، استاندارد ANSI و برای تست کردن مواد، استاندارد ASTM را بنیاد نهاد. در استاندارد ANSI B36.10، انواع لوله های فولادی بر اساس ضخامت و فشار کاری تقسیم بندی شده اند. که این تقسیم بندی در Schedule های مختلف، لیست شده است. Schedule در واقع یک معیار رده بندی لوله می باشد که بر اساس ارتباط فشار کاری و تنش لوله در قطر های مختلف تعریف شده است. لوله های فولادی در Schedule 10(S.10) تا Schedule 160(S.160) تعریف شده اند. انواع ANSI Schedule سایز های مختلف لوله از NPS ۳۶"-۱/۸" را شامل می شود.

در مورد لوله های Stainless steel، Schedule 5s تا Schedule 80s انواع مختلف لوله های Stainless steel را تا قطر نامی ۱۲ اینچ شامل می شود. (حرف S بعد از Schedule به معنای Stainless steel می باشد). که در استاندارد ANSI B36.19 آورده شده است.

در رابطه زیر طریقه محاسبه ضخامت را با داشتن فشار کاری سیال بر حسب psi و قطر لوله بر حسب اینچ و تنش مجاز لوله بر حسب psi، قابل محاسبه می باشد.

$$t = \frac{PD}{2S} \quad (\text{inch})$$


برای مثال در فشار P:2000 psi و قطر نامی لوله 8 5/8 inch و جنس لوله ASTM A53 grade B که تنش مجاز آن 35000 psi می باشد. ضخامت را محاسبه می کنیم.

$$t=(2000 \times 8.625)/(2 \times 35000)=0.24''$$

۱-۲-۲ Line یا خط لوله: معمولاً در هر پروژه پاپینگ تعداد لوله ها و اتصالات استفاده شده زیاد است. بنابراین برای راحتی در شناسایی ، ساخت و نصب پاپینگ، برای هر مجموعه کوچک پاپینگ از یک نام به عنوان Pipe line Number استفاده می شود. نامگذاری فوق سلیقه ای می باشد. البته توصیه می شود طراح پاپینگ قبل از شروع کار Pipe Modeling نامگذاری مناسبی را بر روی نقشه اولیه پاپینگ که همان P&ID می باشد انجام دهد . و در حین کار در صورت نیاز ، نامگذاری خود را Update کند. هر Pipe Line از چندین Spool تشکیل شده است که معمولاً تعداد Spool های هر Pipe Line از ۱۰ Spool تجاوز نمی کند.

۱-۲-۳ تنظیمات Setup :


اولین منوی آبخاری Piping منوی Setup است که از پنج گزینه تشکیل شده است.



(شکل شماره: ۱-۲-۱) منوی Piping Setup

با انتخاب گزینه Drawing Preferences پنجره زیر باز می شود و ما با تنظیم دقیق این

Dialog Box وارد مرحله طراحی می شویم.



(شکل شماره ۲-۱-۲)

کادر فوق از چهار قسمت تشکیل شده است. در قسمت **Drawing settings** مشخصاتی از قبیل نوع **Spec** کاری و شماره **Pipe Line** و ضخامت عایق (**Insulation thickness**) و نوع رنگ و سیال درون لوله و قطر نامی لوله (**Nominal Size**) را میتوان تعیین کرد.

Specification: در صفحه اول در این مورد توضیح داده ایم. در این قسمت استاندارد کاری را انتخاب می کنیم.

Drawing Mode: شکل نمایش لوله تعیین می گردد. به صورت یک خط، دوخط، سه بعدی. برای حالت طراحی سه بعدی گزینه **3D** را انتخاب می کنیم.

Component: رنگ لوله را در کامپیوتر تعیین می کنیم. که سه حالت **By size** و **By Layer** و **By Spec** وجود دارد اگر گزینه **By size** را انتخاب کنیم. هر قطر نامی لوله و قطعات پاییننگ با یک رنگ

مشخص می شوند. گزینه **By layer** هر **Pipe Line** را با یک رنگ مشخص می کند. وبا انتخاب گزینه **By Spec** رنگ مدل پاپینگ با تغییر **Spec**، تغییر می کند.

نکته: رنگ لوله هارا دستی تغییر نداده طبق توضیح فوق عمل شود.

layer: از کادر **Component** نوع لایه بندی تعیین می شود. گزینه **By line number** برای هر **Pipe Line** یک لایه جدید ایجاد می کند. اگر گزینه **spec** انتخاب گردد برای هر **Spec** یک لایه ایجاد می شود.

Other setting: تنظیمات دیگری که قبل از شروع کار **Pipe modeling** نیاز است را تعیین می کنیم که.مهمترین آن تنظیمات **Data Mode** می باشد. که از دو گزینه **From connection component** و **From setting** تشکیل شده است. در آغاز کار از گزینه **From Setting** استفاده می کنیم.یعنی محل استقرار و نقطه شروع را یا با دادن مختصات یا با کلیک کردن معرفی می کنیم. اولین **Component** که ترسیم شد برای ترسیم بقیه گزینه **Data** را به **From Connection Component** تغییر می دهیم. با انتخاب این گزینه تمامی اطلاعات داده شده به **Component** قبلی از قبیل (**Spec,Size,Lin number**) برای **Component** بعدی نیز تکرار خواهد شد.و برای هر قطعه لازم نیست مشخصات فوق جداگانه تعریف شود.همچنین نقطه اتصال قطعه جدید را بر روی نقطه اتصال قطعه قبلی قرار می دهد. مگر اینکه بخواهیم **Pipe Line** جدیدی را تعریف کنیم.

:Component Preferences



(شکل شماره ۱-۲-۳)

۴ ۲ ۱ Components Preferences شامل چهار قسمت است: Component Preferences در

واقع زیر مجموعه Drawing Preferences می باشد. چون چهار گزینه موجود در جعبه فوق در

Drawing Preferences نیز وجود دارد. البته به خاطر ساده و کوچک بودن کادر فوق در حین کار

از کادر Component Preferences استفاده می شود.

نکته: بنا بر این قبل از طراحی باید سایز ، شماره خط لوله ، Spec مورد نظر انتخاب گردد تا بتوانیم


یک طراحی دلخواه و مناسبی را داشته باشیم .

در قسمت Setup چند گزینه دیگر وجود دارد که در جای خود به آن خواهیم پرداخت.

نکته: برای راحتی کار طراحی ، قبل از شروع کار Modeling سعی کنید صفحه کاری خود (محیط

Auto Plant) را به ۳ قسمت تقسیم کنید و در هر قسمت یک نما را اختصاص دهید با استفاده از

منوی View مطابق شکل شماره ۴ ۲ ۱




(۴ ۲ ۱ :)


۴ ۲ ۱ Pipe Components Main (اجزاء اصلی)

شکل شماره ۱-۲-۵ نوار ابزار **Pipe Components Main** را نشان داده است. که شامل عمده قطعات **Piping** از قبیل **Pipe** و **valve** و **Elbow** و **Tee** و **Reducer** و **Flange** و **Support** می باشد. در ادامه بحث با قطعات موجود در این نوار ابزار آشنا خواهید شد.

در شکل شماره ۱-۲-۶ منوی کرکره ای **Pipe Component** از منوی **Piping** نشان داده شده است. نوار ابزاری **Pipe** نیز در شکل شماره ۱-۲-۵ آورده شده است.



(شکل شماره ۱-۲-۵) **Pipe Components Main**



(شکل شماره ۱-۲-۶) منوی آبخاری **Pipe Components**

۱ ۲ ۵ **Pipe**: لوله یا **Pipe** جزء اجزای اصلی **piping** می باشد. و مانند شریانهای بدن نقش اساسی را ایفا می کند. لوله ها در اندازه ها و جنس های مختلفی ساخته می شوند. طول استاندارد برای لوله ۶یا

۱۲ متری باشد. که در قطر های نامی ۱/۸ اینچ تا ۸۰ اینچ ساخته می شوند. قطر های نامی متداول بر

حسب اینچ و میلی متر عبارتند از :

Steel Pipes



DN	OD	NPS	OD
15	21.3	0.5	0.84
20	26.7	0.75	1.05
25	33.4	1	1.315
32	42.2	1.25	1.66
40	48.3	1.5	1.9
50	60.3	2	2.375
65	73	2.5	2.875
80	88.9	3	3.5
90	101.6	3.5	4
100	114.3	4	4.5
125	141.3	5	5.563
150	168.3	6	6.625
200	219.1	8	8.625
250	273.1	10	10.75
300	323.9	12	12.75
350	355.6	14	14
400	406.4	16	16
450	457	18	18
500	508	20	20
600	610	24	24
750	762	30	30
900	914	36	36

سایزهای ۱/۲، ۳/۸، ۱/۴ و ۱/۸ اینچ معمولاً برای خطوط ابزار دقیق (Instrument) استفاده می شوند.^۱

سر های لوله ها به طور معمول به صورت مسطح یا صاف (P.E(Plain End) ، ماشین کاری شده یا پخ

زده شده جهت جوش (B.E(Beveled End) یا رزوه دار به همراه یک کوپلینگ T&C(Threaded and

Coupled می باشد هر سایز لوله با ضخامت جدارهای مختلفی ساخته می شود، که دارای سه استاندارد

مختلف می باشد:

^۱ اصول طراحی پایپینگ قندچی صفحه ۶

۱- انجمن استاندارد ملی آمریکا (ANSI) از طریق Schedule numbers

۲- جامعه مهندسين آمریکا (ASME) و انجمن تست و مواد آمریکا (ASTM)، از طریق مشخصات

ST'D و XS (فوق قوی) و XXS (دو بار فوق قوی)

۳- انجمن نفت آمریکا (API) از طریق استاندارد API 5L در این استاندارد برای سایز و ضخامت

های منحصر به فرد جداره آن شاخص ابعادی وجود ندارد.

۶-۲-۱ :

۱- الف: از نظر جنس (Pipe Material)

۲- لوله فولادی (steel pipe): لوله های فولادی بیشترین کاربرد را در صنعت دارند. فولاد به علت

اینکه تحت شرایط مشخص خاصیت ضد خوردگی عالی از خود نشان می دهد. از این رو برای انتقال

سیالات خورنده مثل اسید سولفوریک کاربرد دارد.

استانداردهای ساخت و نصب لوله های فولادی:

برای ساخت انواع لوله های فولادی استانداردهای متعدد ملی و بین المللی وجود دارد برخی از این

استانداردها به شرح زیر می باشد:

- استاندارد (ISIRI-421) موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در مورد قطر خارجی لوله های فولادی

- استاندارد (ISIRI-422) موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در مورد ضخامت لوله های فولادی

و انجمن کارهای آبی آمریکا در مورد لوله های فولادی آب انستیتو استانداردهای ملی (ANSI /AWWA)

(C 200) - استاندارد

- استاندارد (API 5L) انستیتونفت آمریکا در مورد مشخصات فنی خطوط لوله های فولادی بدون درز و

درز دار

- استاندارد (API 5LS) انستیتونفت آمریکا در مورد مشخصات فنی خطوط لوله های فولادی اسپیرال
- جهت جوشکاری، خمش، و سرمایش بر اساس استاندارد ASTM-53 یا ASTM-106 ساخته

می شوند

مشخصات فنی لوله های فولادی طبق استاندارد DIN 2460 (به عنوان راهنما)

فشار اسمی (بار)		وزن هر متر لوله متر/کیلوگرم	ضخامت جدار لوله (میلی متر)	قطر خارجی (میلی متر)	قطر اسمی (میلی متر)
فولاد ST 52.3	فولاد ST 37.2				
۱۲۵	۸۰	۶۱۷۶	۳/۲	۸۸/۹	۸۰
۱۰۰	۶۳	۸۱۷۷	۳/۲	۱۱۴/۳	۱۰۰
۸۰	۶۳	۱۲/۱	۳/۶	۱۳۹/۷	۱۲۵
۶۳	۵۰	۱۴/۶	۳/۶	۱۶۸/۳	۱۵۰
۵۰	۴۰	۱۹/۱	۳/۶	۲۱۹/۱	۲۰۰
۵۰	۳۲	۲۶/۵	۴/۰	۲۷۳	۲۵۰
۵۰	۳۲	۳۵/۴	۴/۵	۳۲۳/۹	۳۰۰
۴۰	۳۲	۳۹/۰	۴/۵	۳۵۵/۵	۳۵۰
۴۰	۲۵	۴۹/۵	۵/۰	۴۰۶/۴	۴۰۰
۴۰	۲۵	۶۹/۴	۵/۶	۵۰۸	۵۰۰
۴۰	۲۵	۹۳/۸	۶/۳	۶۱۰	۶۰۰
۳۲	۲۰	۱۰۹	۶/۳	۷۱۱	۷۰۰
۳۲	۲۰	۱۴۱	۷/۱	۸۱۳	۸۰۰
۳۲	۲۰	۱۷۹	۸/۰	۹۱۴	۹۰۰
۳۲	۲۰	۲۱۹	۸/۸	۱۰۱۶	۱۰۰۰
۳۲	۲۰	۳۲۸	۱۱/۰	۱۲۱۹	۱۲۰۰
۳۲	۲۰	۴۳۴	۱۲/۵	۱۴۲۲	۱۴۰۰
۳۲	۲۰	۵۶۲	۱۴/۲	۱۶۲۶	۱۶۰۰
۳۲	۲۰	۷۱۲	۱۶	۱۸۳۹	۱۸۰۰
۳۲	۲۰	۸۶۴	۱۷/۵	۲۰۳۲	۲۰۰۰

- ۲_ لوله چدنی (Cast iron pipe): چدن در صد کربن بیشتری نسبت به فولاد دارد. جنس چدن سخت و شکننده است و در محیط اسید سولفوریک و قلیا ها کمتر از فولاد خورده می شود. در صنایع دریایی و جاهایی که با آب شور سر و کار دارند از لوله های چدنی استفاده می کنند.

لوله های چدنی معمولی در دنیا عموماً بر اساس استاندارد ISO-R/ 13 تولید می شوند. لوله های چدنی معمولاً در سه کلاس "LA" و "A" و "B" تولید می شوند. استفاده اصلی آنها در خطوط آب، گاز و فاضلاب می باشد.

۳_ لوله فولادی ضد زنگ (Stainless steel pipe): Stainless steel ترکیبی از آهن و کرم و نیکل و مقدار کمی از فلزات دیگر می باشد. که در مقابل اسید های آلی مقاوم است. با توجه به قیمت بالاتر این لوله ها نسبت به لوله های فولادی، این لوله ها در شرایط خاصی که محیط یا سیال شدیداً "خورنده است استفاده می شوند.

۴_ لوله مسی (Copper pipe): مس دارای هدایت حرارتی بالایی است. مس در مقابل خاصیت خوردگی قلیا ها بجز آمونیاک و اسید های آلی در غلظت های پایین از خود مقاومت نشان می دهد. عمده کاربرد لوله های مسی، برای ابزار دقیق (Instrument) می باشد.

۵_ لوله آلومینیومی (Aluminum pipe): آلومینیوم به علت سبکی کاربرد زیادی در صنعت دارد. در ضمن تشکیل اکسید آلومینیوم هیدراته که جدار لوله را می پوشاند. در مقابل خاصیت خوردگی اسید های آلی غلیظ و اسید نیتریک و نترات ها از خود مقاومت نشان می دهد.

۶_ لوله نیکلی (Nickel pipe): نیکل و آلیاژ های آن در صنعت ارزش زیادی دارند. نیکل در مقابل تمام قلیا ها حتی آمونیاک مقاوم است. از این رو بیشتر اوقات تبخیر کننده ها و لوله های درونی آنها از آلیاژ های نیکل ساخته می شوند.

۷_ لوله سربی (Lead pipe): در مقابل اسید سولفوریک رقیق مقاوم است. از این رو بعضی لوله ها و مخازن محتوی اسید سولفوریک رقیق از سرب ساخته می شوند.

۸_ لوله با لایه لاستیکی (Rubber lined pipe): این لوله فقط مخصوص حمل سیال خورنده می باشد.

که جداره داخلی این لوله ها از مخاط لاستیکی پوشیده شده است.


۹_ لوله سیمانی (Cemented pipe): این نوع لوله ارزانتر از لوله های فلزی می باشد. و برای حمل سیال

خورنده کاربرد ندارد.

۱۰_ لوله با لایه سیمانی (Cement lined pipe): جداره داخلی بعضی از لوله ها را از سیمان می پوشانند.

برای حمل سیال با قابلیت هدایت الکتریکی زیاد بکار می رود.

۷-۲-۱ ب: تقسیم بندی لوله های فولادی بر اساس تکنولوژی ساخت:



(شکل شماره: ۷-۲-۱) انواع لوله های فولادی

۱_ لوله های جوشی (welded pipe): لوله های جوشی که دارای درز جوش می باشند. با Roll کردن

ورق فولادی و جوش ورق Roll شده به دست می آید. یک روش Roll کردن ، Spheral یا روش

ماریچی می باشد.

۲_ لوله های بدون درز (Seamless pipe): این لوله ها فاقد درز جوش می باشند. سطح لوله ، از یک

سطح همگن و یکنواخت تشکیل شده است . تکنولوژی ساخت پیچیده تری نسبت به لوله های جوشی

دارند. برای ساخت لوله بدون درز، ابتدا مایع مذاب را درون استوانه دوار می ریزند. به علت نیروی گریز

از مرکز، مایع مذاب به جداره داخلی استوانه می چسبند. وسط استوانه فوق قالب (Mandrel) قرار می

گیرد. پس از سرد شدن ، لوله تو خالی (Hollow tube) ساخته می شود.البته این لوله ممکن است ضخامت و قطر مورد نظر ما را نداشته باشد. در مرحله بعد با روش نورد ، با کاهش ضخامت به اندازه مورد نظر دست می یابیم.در ضخامت های بالا امکان Roll کردن ورق فولادی و ساخت لوله جوشی میسر نیست.بنابراین در ضخامت های بالا از این روش برای ساخت لوله استفاده می شود.لوله های بدون درز معمولاً در فشار های بالا مورد استفاده قرار می گیرند.

نکته : auto plant مانند اتوکد دارای دو نوع دستور می باشد.


الف- دستورات ترسیمی: کار این دستورات صرفاً ترسیم قطعات پایپینگ می باشد.

ب- دستورات ویرایشی: جهت ویرایش ترسیمات از آنها استفاده می شود.

دستورات ترسیمی عبارتند از:

۸-۲-۱-۱-۸-۲-۱: Pipe ترسیم

علاوه بر نوار ابزار Main Piping Component هر یک از قطعات عمده Piping ، نوار ابزار مخصوص به خود نیز دارند. مثل نوار ابزار Pipe Component که در شکل ۷-۲-۱ آورده شده است.



(شکل شماره ۸-۲-۱:) منو ابزار Pipe Components

اصولاً برای کار Pipe Modeling در هر نرم افزار پایپینگ ابتدا باید محدوده فضای کاری را

تعیین کرد. و مرز های کاری تعیین شوند. مرزهای کاری از قبیل مبدا و مقصد پایپینگ که عمدتاً شامل

ورودی و خروجی ماشین آلات و مخازن و مصرف کننده ها هستند. همچنین باید فضاهای مجاز برای عبور لوله مشخص شود.

دستور Straight Pipe: از این دستور برای رسم لوله مستقیم استفاده می شود. با اجرای دستور در خط

فرمان گزینه **Elevation/ <Pick point** محل شروع ترسیم از کاربر سوال می شود. به طور مثال


(1500,2800,4000) رابه عنوان مختصات (x, y,z) نقطه شروع وارد می کنیم.

با فشار دادن کلید **Enter** پنجره **MOD \PIPE: Specification Selection** جدول مشخصات لوله

های تعریف شده در **Spec** مورد نظر ظاهر می شود. (طبق شکل شماره: ۱-۲-۹)، برای مثال سایز لوله را

۱۰۰mm در نظر می گیریم. در این کادر لوله های **DN100** با ضخامت و جنس و استاندارد مختلف نشان

داده شده اند. با انتخاب نوع لوله کلید **OK** را فشار می دهیم.



(شکل شماره: ۱-۲-۹) کادر انتخاب نوع لوله

در مرحله بعد عبارت **Connect to/ <Enter Length** در خط فرمان ظاهر می گردد که طول لوله را از

کاربر سوال می کند. با وارد کردن طول لوله در مرحله بعد ، همراه با نمایش لوله، راستای قرار گیری

لوله از کاربر سوال می شود. در خط فرمان عبارت

Up/Down/East/West/North/South/Align/Rotate که کاربر می تواند با تایپ حرف

اول نام هر کدام از کلمات فوق و فشار دادن کلید Enter، مسیر و جهت قرار گرفتن لوله را مشخص

کند. و یا با حرکت موس راستای لوله را مشخص می کنیم. گزینه Up نقطه دوم را بالای نقطه اول قرار

می دهد. با انتخاب گزینه های East، West، North، South می توان Pipe را در راستای

جغرافیایی مورد نظر قرارداد. گزینه Align جهت موازی کردن Pipe در حال ترسیم با هر pipe دلخواه

مورد استفاده قرار می گیرد. و با انتخاب گزینه Rotate، کاربر می تواند زاویه چرخش لوله را تعیین کند.

نکته: پس از اجرای دستور ترسیمی سعی کنید از صحت ترسیم و درستی انتخاب Material مورد

نیاز آگاه شوید برای این کار با دستور Edit Components از منو ابزار Database tools یا از منوی

کرکره ای Piping استفاده کنید.



(شکل شماره ۱-۲-۱۰) نوار ابزار Data base Tools

۱-۲-۹ دستور Edit Component:

با اجرای این دستور، پیغام Select Component در خط فرمان ظاهر می شود. با انتخاب Component

مورد نظر، پنجره Piping information (شکل ۱-۲-۱۱) ظاهر می گردد. که در این کادر مشخصات

Component مورد نظر آورده شده است.

با دیدن این کادر می توانید از درستی کارتارن مطلع شوید و در صورت خطا آن را برطرف کنید.

(شکل شماره: ۱-۲-۱۱) کادر اطلاعات پایینگ

۱۰۲۱ Bend **طریقه ترسیم آن :**

از دستور Pipe Bend برای رسم لوله دارای خم استفاده می شود. در بسیاری از مواقع به جای استفاده از زانویی از لوله خم شده به شکل زانویی استفاده می شود. در کارگاه Piping بکمک دستگاه خم لوله (Bending Machine) عملیات خمکاری انجام می شود. استفاده از خم لوله برای تغییر مسیر لوله به جای قطعات جوشی از قبیل زانویی (Elbow)، به صرفه تر خواهد بود. نکته حایز اهمیت در حین طراحی پروژه، این است که خم استفاده شده در نقشه های پایینگ باید مطابق با مشخصات و توانایی دستگاه خم لوله باشد. در ضمن جنس لوله باید انعطاف پذیری لازم را در مقابل خم شدن داشته باشد. تنها لوله های بدون درز یا دارای جوش الکتریکی برای خم مناسب می باشند.

شعاع معمول خمها ۳ و ۵ برابر سایز لوله است (خمهای 3D و 5D)، D قطر نامی لوله می باشد.

در حین عملیات خم کاری ، در محل خم ، قسمتی از لوله که به مرکز دایره خم نزدیکتر است تحت فشار و قسمتی از لوله که از مرکز دایره خم دورتر است تحت کشش قرار می گیرد. کاهش در ضخامت لوله را در حین عملیات خم کاری را نمی توان به طور دقیق پیش بینی کرد. به کمک رابطه زیر می توان

به طور تقریبی کاهش ضخامت را محاسبه نمود^۲

$$\Delta t = \frac{R}{R+r} t$$


در رابطه فوق ، شعاع خم لوله R می باشد و شعاع لوله r می باشد.

مورد دیگری که در عملیات خمکاری باید به آن توجه نمود بحث Ovality یا تغییر شکل سطح مقطع لوله

می باشد. Ovality در شکل شماره ۱-۲-۱۲ مشخص شده است. مقدار Ovality از رابطه زیر محاسبه

می شود.

$$\text{Ovality} = \frac{D_{\max} - D_{\min}}{D_{\text{nom}}} \times 100$$



(شکل شماره: ۱-۲-۱۲) Bend Ovality

در حالتی که Bend در مقابل فشار داخلی قرار گیرد. این فشار با ایجاد تنش سعی بر دایروی کردن سطح مقطع لوله دارد. برای این حالت Ovality مجاز ۸٪ می باشد. و در حالتی که Bend در مقابل فشار خارجی قرار گیرد. این فشار، باعث افزایش Ovality می شود برای این حالت Ovality مجاز ۳٪ می باشد.


بانتخاب دستور Bend کادر Pipe Bend Data (شکل شماره ۱-۲-۱۲) ظاهر می شود. در این کادر چهار گزینه وجود دارد.

۱- Length to Bend : طول لوله مستقیم قبل از خم لوله


۲- Length after Bend : طول لوله مستقیم بعد از خم لوله

۳- Bend Radius : شعاع خم

۴- Bend Angle : زاویه خم



(شکل شماره: ۱-۲-۱۳) تعیین مشخصات خم لوله



(شکل شماره: ۱-۲-۱۴) مشخصات خم لوله

با وارد کردن اطلاعات خواسته شده در کادر **Pipe Bend data** ، در مرحله بعد راستای قرارگیری **Bend** از کاربر سوال می شود.

۱ ۲ ۱۱ دستور **Nozzle**: از این دستور جهت ترسیم انواع نازل استفاده می کنیم. نازل ها جهت اتصال لوله به **Equipment** ها مانند پمپها وتانک ها ومخازن و غیره به کار می روند.

با انتخاب دستور **Nozzle** از منوی **Pipe Component** ، بعد از تعیین محل قرارگیری نازل **Dialog Box** شکل شماره ۱-۲-۱۶ ظاهر می شود.




(شکل شماره: ۱-۲-۱۵) منو ابزار **Pipe Component**

MAIN_SIZE	RATING	SCHEDULE	END_COND_1	END_COND_2	FACING_1	COMP_LEN	LONG_DESCR
65mm	ND25		FL	BW	FC	250.0	FORM C NOZZLE PN25
65mm	ND40		FL	BW	FV3	250.0	FORM V13/R13 NOZZLE PN40
65mm	ND40		FL	BW	FV4	250.0	FORM V14/R14 NOZZLE PN40
65mm	ND25		FL	BW	FD	250.0	FORM D NOZZLE PN25
65mm	ND25		FL	BW	FV4	250.0	FORM V14/R14 NOZZLE PN25
65mm	ND25		FL	BW	FF	250.0	FORM F/N NOZZLE PN25
65mm	ND25		FL	BW	FV3	250.0	FORM V13/R13 NOZZLE PN25
65mm	ND16		FL	BW	FV3	250.0	FORM V13/R13 NOZZLE PN16
65mm	ND16		FL	BW	FC	250.0	FORM C NOZZLE PN16
65mm	ND16		FL	BW	FV4	250.0	FORM V14/R14 NOZZLE PN16
65mm	ND10		FL	BW	FV4	250.0	FORM V14/R14 NOZZLE PN10
65mm	ND10		FL	BW	FV3	250.0	FORM V13/R13 NOZZLE PN10
65mm	ND10		FL	BW	FF	250.0	FORM F/N NOZZLE PN10
65mm	ND10		FL	BW	FC	250.0	FORM C NOZZLE PN10
65mm	ND40		FL	BW	FC	250.0	FORM C NOZZLE PN40
65mm	ND40		FL	BW	FD	250.0	FORM D NOZZLE PN40
65mm	ND40		FL	BW	FF	250.0	FORM F/N NOZZLE PN40
65mm	ND16		FL	BW	FF	250.0	FORM F/N NOZZLE PN16

(شکل شماره: ۱-۲-۱۶)

با انتخاب نازل مورد نظر از کادر فوق ، شکل مورد نظر ترسیم خواهد شد.



(شکل شماره: ۱-۲-۱۷) Nozzle

۱ ۲ ۱۲ دستور Nipple : این دستور جهت ترسیم Nipple به کار می رود مراحل کار مانند دستور Nozzle

می باشد.

۱ ۲ ۱۳ دستور AUTO PIPE : این دستور جهت رسم لوله به طور اتوماتیک به کار می رود. البته باید Fitting

هایی مانند Elbow یا Tee و غیره از قبل رسم شده باشد این دستور قادر است بین آنها را لوله گذاری کند

فصل ۳

آشنایی و ترسیم انواع اتصالات

مباحث مورد نظر

پس از مطالعه این فصل با مباحث زیر آشنا خواهید شد:

◀ شناخت انواع اتصالات و آشنایی با استانداردهای مربوطه :

◀ شناخت انواع زانویی و آشنایی با استانداردهای مربوطه و طریقه ترسیم آنها:

◀ شناخت انواع انشعابات (اصلی) و آشنایی با استانداردهای مربوطه و طریقه ترسیم آنها:

◀ طریقه تعریف **Tap Port** در محل انشعاب و اهمیت آن :

◀ شناخت انواع انشعابات (فرعی) یا **Olet** ها و طریقه ترسیم آنها:

واژه های کلیدی:



Stainless
Carbon steel
Screwed
Reducer
Butt-Welded
Branch
O-let
Tap port




Fitting
Socket-Welded
Bolted Quick Couplings
Tee
Dialog Box
Cross
Lateral

۱-۳-۱- روشهای اتصال لوله: روشهای اتصالی که اغلب برای لوله های Carbon steel و steel

Stainless و همچنین Fitting های Piping به کار می رود. عبارتند از:

الف : Butt-Welded (جوش لب به لب): این نوع اتصال برای همه سایز های لوله قابل

استفاده می باشد.. ASME B16.25 شامل اطلاعات مربوط به جوش لوله می باشد .



Circumferential butt welding joint

(شکل شماره: ۱-۳-۱)

ب : Socket (جوش سوکتی): برای سایز های دو اینچ و کوچکتر به کار می رود..

Formed Steel Socket Weld Fittings


SOCKET DEPTH	DIMENSIONS : INCHES - MILLIMETERS			
	PIPE SIZE INCHES - MM		SOCKET DEPTHS INCHES - MM	
	1/2	13	1/2	13
	3/4	20	9/16	14
	1	25.4	5/8	16
	1 1/2	38	3/4	20
	2	50.8	7/8	22
	2 1/2	63.5	1 1/8	29
	3	76.2	1 3/8	35

(شکل شماره: ۲-۳-۱)

پ : Screwed (اتصال پیچی): برای لوله های با (DN 15) NPS 1/2 و کوچکتر به کار

می رود.

American Standard and API Thread Engagement

 <p>THREAD ENGAGEMENT</p> <p>SCREWED</p>		DIMENSIONS : INCHES - MILLIMETERS			
		PIPE SIZE INCHES - MM		THREAD ENGAGEMENT INCHES - MM	
1/2	13	1/2	13		
3/4	20	9/16	14		
1	25.4	11/16	18		
1 1/2	38	11/16	18		
2	50.8	3/4	20		
2 1/2	63.5	15/16	24		
3	76.2	1	25.4		

(شکل شماره: ۱-۳-۳)

Bolted Flange (اتصال فلنج پیچ دار)


Bolted Quick Couplings (اتصال کوپلینگ پیچ دار)

Butt-Welded: این نوع اتصال برای همه سایز های لوله قابل استفاده می باشد.

مورد ب و پ: لوله های با (DN 15) NPS 1/2 و کوچکتر به صورت **Socket-Welded** و

Screwed می باشند. **Socket-weld** برای سایز های دو اینچ و کوچکتر به کار می رود.

Fittings (وصاله ها)




(شکل شماره: ۱-۳-۴)

(Fittings وصاله ها)


۱-۳-۲ Fitting ها قطعات تشکیل دهنده سیستم های piping می باشند. از قبیل Reducer و

Tee و Elbow و Pipe و Flange و در ادامه بحث با Fitting های عمده و رایج در اکثر

سیستم های Piping آشنا خواهید شد.




(شکل شماره: ۱-۳-۵) Fittings




(شکل شماره: ۱-۳-۶) Fittings

انواع زانویی ها: در این نرم افزار چند نوع زانویی نام برده شده است اما جهت آشنایی بیشتر انواع


دیگری را نام می بریم.



(شکل شماره ۱-۳-۷): Elbow



(شکل شماره ۱-۳-۸): Long-radius elbow



(شکل شماره ۱-۳-۹): Short-radius elbow

۳-۳-۱ دستور **Street Elbow**: معمولاً کلیه در اتصالات لوله کشی از داخل قلاویز شده و به

اصطلاح تو پیچ می باشند. و لوله ها را از رو حدیده می کنند و رو پیچ می باشند و بدینوسیله اتصال

یک قطعه با یک لوله ممکن می گردد. به جز زانویی رو پیچ توپیچ که یک سر حدیده و یک سر قلاویز است.

که این زانویی در نوع ۹۰ و ۴۵ درجه وجود دارد




(شکل شماره: ۱-۳-۱۰) Street Elbow

۱-۳-۴ Reducing Elbow: نوعی زانویی که ضمن تغییر جهت ۹۰ درجه ای در مسیر اندازه خط را نیز تغییر می دهد. این زانویی دارای شعاع برابر ۱/۵ قطر نامی انتهای بزرگتر است.



(شکل شماره: ۱-۳-۱۱) Reducing Elbow

۱-۳-۵ Trimmed Elbow: در بعضی از موارد به زانویی هایی غیر از ۹۰ و ۴۵ درجه نیاز پیدا می کنیم. به طور مثال زانویی ۳۲ درجه در این صورت از این منو جهت ترسیم زانویی دلخواه استفاده می کنیم. بعد از اجرای دستور Dialog Box ظاهر می شود که زاویه مورد نیاز جهت ترسیم را سوال می کند. به طور مثال زانویی ۳۲ درجه را ترسیم می کند.



(شکل شماره: ۱-۳-۱۲) Trimmed Elbow

۱-۳-۶ Branch Components: Branch یا انشعاب گرفتن به صورتهای مختلف انجام می گیرد.

انشعاب گیری را می توان برای دو لوله هم اندازه و همچنین دو لوله با قطر متفاوت انجام داد. بعضی از


آنها مانند انواع سه راهی (Tee) و چهار راهی (Cross) به عنوان قطعه استاندارد در بازار موجود

است. و بعضی از آنها در کارگاهها با جوش دادن لوله ها به یکدیگر ساخته می شوند. انشعاب گیری باید

طبق استاندارد باشد. در این جزوه آن دسته از انشعاب هایی که به صورت ساخته شده در بازار یافت می

شوند. با نام گروه و دسته دیگر که در کارگاه و در محل کار ساخته می شوند با نام زیر گروه نام گذاری


کرده ایم



(شکل شماره: ۱-۳-۱۳) انواع انشعابات

توجه: جهت درک بهتر ما انشعابات را به چند گروه و چند زیر گروه تقسیم می کنیم.

گروه: در تقسیم بندی گروهی انشعابات را به ۶ گروه تقسیم می کنیم.



(شکل شماره: ۱-۳-۱۴) منو ابزار Branch

۱-۳-۷ Tee: یا سه راهی یکی از معمولی ترین نوع گرفتن انشعاب است. سه راهها برای انشعاب گیری

۹۰ درجه از لوله اصلی بکار می روند که به دو صورت مستقیم یا کاهنده می باشد.

۱-۳-۸ Straight Tee: سه راه مستقیم به سه راهی گفته می شود که قطر انشعاب آن با قطراصلی برابر


باشد و به صورت یک قطعه استاندارد وجود دارد.. هنگام اجرای دستور گزینه Elevation/ <Pick

<int : در خط فرمان ظاهر می شود. انتخاب محل با کلیک کردن و یا دادن مختصات انجام

می شود. در صورت تایپ حرف E یک جدول محاوره ای ظاهر می شود مانند شکل شماره ۱-۳-۱۷

با توجه به این جدول می توان با وارد کردن مختصات ، مرکز یا بالا و یا پایین ، نقطه شروع سه راهی

را مشخص کرد.



(شکل شماره: ۱-۳-۱۵) Straight Tee


۹-۳-۱ Reducing Tee: یا سه راهی کاهنده در این نوع سه راهی قطر انشعاب (riser) از قطر

اصلی (header) کوچکتر است. نکته مهم در مورد سه راهی های کاهنده این است که قطر انشعاب نمی

تواند کمتر از نصف قطر لوله اصلی باشد.



Reducing Tee (شکل شماره: ۱۶-۳-۱)




Set Elevation (شکل شماره: ۱۷-۳-۱) جدول محاوره ای

MAIN_SIZE	END_COND_1	END_CON...	RATING	SCHEDU...	LONG_DESCR
65mm	BW			1	T-STUECK DIN 2615 - 1 - 76.1 x 2.3
65mm	BW			1	T-STUECK DIN 2615 - 2 - 76.1 x 2.3
65mm	BW			3	T-STUECK DIN 2615 - 1 - 76.1 x 2.9
65mm	BW			3	T-STUECK DIN 2615 - 2 - 76.1 x 2.9
65mm	BW			4	T-STUECK DIN 2615 - 1 - 76.1 x 5.0
65mm	BW			4	T-STUECK DIN 2615 - 2 - 76.1 x 5.0
65mm	BW			5	T-STUECK DIN 2615 - 1 - 76.1 x 7.1
65mm	BW			5	T-STUECK DIN 2615 - 2 - 76.1 x 7.1


جدول محاوره ای انتخاب مشخصات لازم (شکل شماره: ۱۸-۳-۱)

۱۰-۳-۱ Straight Cross: نوعی انشعاب (چهار راهی) به صورت هم اندازه می باشد.



(شکل شماره: ۱۹-۳-۱) Cross


۱۱-۳-۱ Reducing Cross نوعی انشعاب (چهار راهه) به صورت غیر هم سایز می باشد.



(شکل شماره: ۲۰-۳-۱) Reducing Cross


۱۲-۳-۱ Lateral: نوعی دیگر از نحوه انشعاب گیری می باشد. که زاویه انشعاب آن ۴۵ درجه می

باشد.



(شکل شماره: ۲۱-۳-۱) Lateral

۱۳-۳-۱ True Y: یک انشعاب سه راهی به شکل Y می باشد.




True Y: (شکل شماره: ۲۲-۳-۱)

۱۵-۳-۱ O-let: انشعابات زیر گروه غالباً دست ساز بوده و عبارتند از:




O-let (شکل ۲۳-۳-۱)



(شکل شماره: ۲۴-۳-۱) انواع انشعابات

۱-۳-۱۶ Tap port: برای ایجاد انشعاب ابتدا باید محل آن را مشخص کرد با دستور Tap port این کار را انجام می دهیم. با اجرای دستور گزینه **Pick component to be tapped** در خط فرمان ظاهر می شود بعد از انتخاب لوله اصلی و **Enter** کردن عبارت **Toggle/<Enter to select** **currently highlight port>**: در این مرحله ابتدای Pipe مورد نظر به عنوان نقطه مرجع (**Refrence point**) در نظر گرفته شده است. که با انتخاب حرف **T** که اولین حرف از کلمه **Toggle** است ، نقطه مرجع را می توان به انتهای دیگر Pipe مورد نظر انتقال داد. حال با **Enter** کردن به مرحله بعد می رویم. در این مرحله عبارت **Toggle base port/Align/change Ref point/<Enter** **Distance** ظاهر می شود که با وارد کردن فاصله نقطه انشعاب از نقطه مرجع ، محل انشعاب تعیین می گردد.

بعد از مشخص شدن محل انشعاب، **Dialog box** زیر ظاهر می گردد. که اندازه انشعاب را از کاربر سوال می شود.




(شکل شماره: ۱-۳-۲۵) اندازه انشعاب

توجه: در صورتیکه که لوله اصلی و لوله انشعابی هر دو ترسیم شده باشند . برای اتصال لوله انشعاب به لوله اصلی ، از گزینه **Align** استفاده می شود. با تایپ حرف **A** می توان با **Align** کردن عبارت **Pick component to align to:** ظاهر می گردد. که با کلیک کردن بر روی لوله انشعابی و

Enter کردن ، نقطه Tap port روی لوله اصلی در امتداد انشعاب قرار می گیرد. و با مشخص شدن نقطه انشعاب ، به کمک دستور Stretch می توان با کم یا زیاد کردن طول لوله انشعابی ، انتهای این لوله را بر روی نقطه انشعاب قرار داد. و به کمک Join components که در همین کتاب با آن آشنا خواهید شد. با ایجاد نقطه جوش (Weld point) که نشانگر یک اتصال صحیح می باشد. (توضیح کلی این دستور در فصل آمده است). دو لوله به هم متصل می شوند.

به طور مثال : یک لوله DN 100 به طول 500 میلی متر وجود دارد. که می خواهیم در فاصله 250 میلی متری از ابتدای آن یک انشعاب DN 80 را ایجاد کنیم. با انتخاب اندازه انشعاب مورد نظر و Enter کردن ، گزینه Enter orientation of tap port راستای انشعاب را از کاربر سوال می کند . این راستا با حرکت موس و کلیک کردن و تایید این راستا با زدن کلید Enter میسر می گردد. توجه: لوله انشعابی عمود بر لوله اصلی می باشد.




(شکل شماره: ۱-۳-۲۶)

و در نهایت محل اتصال مورد نظر با یک نقطه ای مشخص می شود.

بعد از مشخص شدن محل مورد نظر، با دستور **Straight pipe** و گزینه **Toggle** نقطه انشعاب را به عنوان نقطه شروع تعیین می کنیم. که با **Enter** کردن عبارت **<Connect to/>Enter Length:** ظاهر می گردد. که در این مرحله طول لوله انشعاب را وارد می کنیم.


در مرحله بعد نحوه اتصال طبق یک جدول محاوره ای به نام **Autoplant joint selection** از کاربر




سوال می شود.

(شکل شماره: ۱-۳-۲۷)

با انتخاب نوع اتصال ، انشعاب مورد نظر ترسیم می شود.



(شکل شماره: ۱-۳-۲۸) انشعاب



Branch (شکل شماره: ۱-۳-۲۹)

۱-۳-۱۷ انواع اتصالات انشعابی در نرم افزار Autoplant:

طبق جدول Autoplant joint selection انواع اتصالات مربوط به انشعابات عبارتند از:

۱- Butt-weld Tap joint :

۲- Socket-welded Tap joint :

۳- Threaded tap joint :

۴- Stub-In connection(OD weld) :


۵- Stub-In connection(ID weld) :

۶- Stub-In w/Pad(OD weld) :

۷- Stub-In w/Pad(ID weld) :

۱-۳-۱۸ Elbolet: یک انشعاب کاهنده سایز مماس بر روی زانویی های شعاع بلند و شعاع کوتاه ایجاد می کند

با اجرای این دستور می توان یک انشعاب با اندازه کوچکتر از زانویی ، بر روی آن ایجاد کرد.




Elbolet(شماره ۳۰-۳-۱)

۱-۳-۱۹ روش کار: ترسیم Elbolet به شرح زیر می باشد.


بعد از انتخاب زانویی مورد نظر باید Tap port یا محل اتصال را روی زانویی مشخص کنیم .
 انتخاب Tap port لازمه کار انشعاب گیری است. بدون Tap port این کار غیر ممکن است. زیرا
 نرم افزار محل اتصال انشعاب (Tap Port) را نقطه قرمز رنگی که به نقطه جوش معروف می باشد
 در نظر می گیرد. و عدم وجود این نقطه قرمز رنگ نشانه عدم اتصال و انشعاب می باشد و در زمان
 خروجی گرفتن ایجاد اشکال می کند.

با اجرای دستور Tap Port در خط فرمان **Command: Pick component to be tapped** ظاهر
 می شود. با انتخاب زانویی مورد نظر جدول Tap Port size (شکل شماره ۳۱-۳-۱) ظاهر شده و اندازه

انشعاب از کاربر سوال می شود. بعد از وارد کردن اندازه مورد نظر و **Enter** کردن و یکی از دو سر زانویی **Highlight** می شود. که با گزینه **Toggle** می توان سر دیگر زانویی را فعال کرد. در واقع دو مکان برای انشعاب بر روی زانویی وجود دارد. که در شکل شماره ۳۱-۳-۱ با **A** و **B** مشخص شده اند. با انتخاب هر سر زانویی، مکانی از زانویی که به آن سر نزدیک تر است در نظر گرفته می شود. در مرحله بعد با **Enter** کردن عبارت **Enter orientation of tap port** در خط فرمان ظاهر می شود. که با حرکت موس در جهت افقی و عمودی و کلیک کردن در جهت انتخابی می توان راستای **Elbolet** را تعیین کرد.




شکل شماره: ۳۱-۳-۱) Tap Port Size





شکل شماره: ۳۲-۳-۱)

در مرحله بعد در منوی **Olet** گزینه **Elbolet** را انتخاب می کنیم. با کلیک بر روی نقطه انشعاب مورد نظر، و پدیدار شدن علامت # کلید **Enter** را فشار می دهیم. در این مرحله **Dialog Box** شکل ۳۳-۳-۱ ظاهر می گردد. که با انتخاب **Olet** مورد نظر، **Elbolet** ترسیم می شود.




(شکل شماره: ۳۳-۳-۱)


 **Latrolet ۲۰-۳-۱**: نوع دیگری از انشعاب گیری می باشد. مراحل کار ایجاد **Latrolet** مانند **Elbolet** می باشد.



(شکل شماره: ۳۴-۳-۱) Latrolet


 **Thredolet ۲۱-۳-۱**: نوعی دیگر انشعاب گیری می باشد. مراحل کار مانند **Latrolet**

می باشد. تفاوت **Latrolet** و **Thredolet** در نوع اتصال انتهای آزاد آنها می باشد. در **Latrolet** از اتصال جوشی استفاده شده است ولی در **Thredolet** نوع اتصال رزوه ای می باشد.



Thredolet (شکل شماره: ۱-۳-۳۵)

۱-۳-۲۲ Sockolet : در این نوع از انشعاب گیری ، اتصال لوله انشعابی به Olet از نوع Socket می باشد.



Sockolet (شکل شماره: ۱-۳-۳۶)

روش کار مابقی انشعابات (زیر گروهها) مشابه می باشد . پرداختن به همه موارد باعث طولانی


شدن بحث می گردد لذا فقط چند مورد را بررسی می کنیم .




۱-۳-۲۳ Weldolet : یک انشعاب ۹۰ درجه هم سایز یا غیر هم سایز روی لوله مستقیم

ایجاد می کند. توسط آن می توان به انشعابات کوچکتری نسبت به سه راهه ها دست یافت و


Weldolet های کف تخت نیز جهت انشعاب گرفتن از سرپوش لوله و سر مخازن به کار می روند.




Weldolet (شکل شماره: ۳۷-۳-۱)


۲۴-۳-۱ Sweepolet : یک انشعاب ۹۰ درجه بر روی لوله اصلی ایجاد می کند. این نوع

انشعاب در ابتدا جهت لوله های دارای تنش تسلیم بالا که در خطوط انتقال نفت و گاز به کار می روند تولید گردید. ضمن ایجاد آرایش جریان مناسب، موجب حد اقل گسترش تنش نیز می شود.



Sweepolet (شکل شماره: ۳۸-۳-۱)


۲۴-۳-۱: 45° Pipet  Pipet 45 جهت گرفتن انشعاب ۴۵ درجه به کار می رود.



شکل شماره: ۱-۳-۳۹) Pipet 45

روش ترسیم: برای مثال می خواهیم از وسط یک لوله Pipet 45 مطابق شکل بالا ایجاد کنیم. شکل خود را در نمای مناسب قرار دهید. از Mid point پایین لوله یک خط با زاویه ۴۵ درجه مطابق

شکل زیر رسم کنید



شکل شماره: ۱-۳-۴۰) (شکل شماره: ۱-۳-۴۰)

چنانچه قبلاً توضیح دادیم لازمه هر انشاب گیری تعیین Tap Port می باشد. در انشعاب گیری مستقیم ، کار راحت تر است اما برای انشعاب با زاویه ای غیر از ۹۰ درجه ، کاربر بایست راستای انشعاب را در حین تعیین نقطه Tap port مشخص کند.

با انتخاب دستور **Tap Port** و انتخاب **Pipe** مورد نظر ، عبارت **<Enter Distance>** در خط فرمان ظاهر می گردد. با وارد کردن اندازه مورد نظر روی **Pipe** ، محل **Tap port** مشخص می شود. با **Enter** کردن ، اندازه انشعاب از کاربر سوال می شود .با وارد کردن اندازه و **Enter** کردن عبارت **Enter orientation of tap port** جهت تعیین راستای **Tap port** در خط فرمان ظاهر می گردد.با فشار کلید **F3** ، **Osnap** را در حالت فعال قرار دهید. با انتخاب نقطه اول خط کمکی ۴۵درجه (شکل شماره ۱-۳-۴۰). در خط فرمان عبارت **Enter orientation of olet** ظاهر می گردد با انتخاب نقطه دوم راستای **Olet** تعیین می شود. حال دستور **Pipet 45** از منوی **Olet** را انتخاب می کنیم. با اجرای دستور بر روی لوله مورد نظر کلیک می کنیم به کمک گزینه **Toggle** همان گونه که قبلاً" توضیح داده شد بر روی محل انشعاب کلیک می کنیم. با پدیدار شدن علامت # بر روی مکان انشعاب ، کلید **Enter** را فشار می دهیم. در این مرحله **Dialog Box** (شکل شماره ۱-۳-۴۱) ظاهر شده و مشخصات **Pipet 45** مورد نظر را از کاربر سوال می کند.

با انتخاب **Pipet** مورد نظر و کلیک بر روی گزینه **Ok** ، **Pipet 45** ترسیم می شود.

توجه: مشخصات انواع **Olet** ها موجود در **Spec** در یک **Table** به نام **Olet** آورده شده است. اصولاً **Fitting** های موجود در یک **Spec** در **Table** های مختلف تعریف شده اند.

MAIN_SIZE	BRAN_SIZE	RATING	END_COND_1	LONG_DESCR
150mm	25mm	150LB	FL	WFI 150LB RAISED FACE 45 FLANGED PIP
150mm	40mm	150LB	FL	WFI 150LB RAISED FACE 45 FLANGED PIP
150mm	32mm	150LB	FL	WFI 150LB RAISED FACE 45 FLANGED PIP
150mm	15mm	150LB	FL	WFI 150LB RAISED FACE 45 FLANGED PIP
150mm	50mm	150LB	FL	WFI 150LB RAISED FACE 45 FLANGED PIP
150mm	20mm	150LB	FL	WFI 150LB RAISED FACE 45 FLANGED PIP


(شکل شماره: ۴۱-۳-۱)



۲۵-۳-۱ Straight Pipet : نوع دیگری از انشعاب به صورت مستقیم و ۹۰ درجه می باشد.

روش کار ساده است. برای معرفی محل استقرار Tap Port بعد از دادن اندازه مکان انشعاب از

ابتدای Pipe ، با حرکت موس و کلیک در راستای انتخابی Tap port تعیین می گردد.




(شکل شماره: ۴۲-۳-۱) Straight Pipet

۱-۳-۲۶ **Elbow-Flange Pipet**: جهت انشعاب گیری از زانویی به صورت مستقیم کار برد دارد.


روش کار: مانند دستور Elbolet ابتدا باید Tap port را برای زانویی مورد نظر تعیین کرد. در مرحله بعد از منوی Olet گزینه

۱-۳-۲۷ **Elbow-flanged Pipet** را انتخاب می کنیم. بقیه مراحل مانند دستور Elbolet می باشد.




(شکل شماره: ۱-۳-۴۳) **Elbow-Flange Pipet**

Reducer & Sewage



(شکل شماره : ۱-۳-۴۴) **Reducer & Sewage**

۱-۳-۲۸ **Reducers & Sewages**: نوعی دیگر از Component ها که کار آنها تغییر سایز و ارتباط یک لوله سایز کوچک و بزرگ را برقرار می کند و به دو دسته تقسیم می شوند.
الف - **Concentric** (هم مرکز) در این نوع هر دوسر در یک امتداد و هم مرکز می باشند.



(شکل شماره: ۴۵-۳-۱) Reducer


ب- Enncentric (غیرهم مرکز) در این نوع هر دوسر در یک امتداد و هم مرکز نمی باشند.

۱-۳-۲۹ Swage: مانند Reducer بوده و کار آن تغییر سایز می باشد. مانند کاهنده ها دارای دو نوع هم مرکز و غیر هم مرکز می باشد.

جهت اتصال لوله هایی از نوع Screwed (پیچی) یا Welded-Socket به کار می رود. در خطوط

But-Welded

(جوش لب به لب) در مواردی که نیاز به کاهش زیاد قطر لوله باشد استفاده می شود.



(شکل شماره: ۴۶-۳-۱) SWAGE

فصل ۴

آشنایی و ترسیم انواع فلنجهها

مباحث مورد نظر Face Flange

پس از مطالعه این فصل با مباحث زیر آشنا خواهید شد:

◀ شناخت اتصالات فلنچی :

◀ شناخت انواع Facing و آشنایی با استاندارد مربوطه:

◀ شناخت انواع Gasket (واشر) و آشنایی با استاندارد های مربوطه و کاربرد آنها :

◀ شناخت انواع Bolt (پیچ) و آشنایی با استاندارد های مربوطه کاربرد آنها:

◀ شناخت انواع فلنج و آشنایی با استاندارد های مربوطه، کاربرد، و طریقه ترسیم آنها:

واژه های کلیدی:



Flange
Flat-Face
Lap Joint
Stud Bolt
Weld Neck
Threaded Flange
Orifice Flange
Gaske
Optional



Face Flange
Raised-Face
Machine Bolt
Ring Joint
Toggle
Blind Flange
Integral
Loose
Hub

(FLANGES)

۱-۴-۱ : اتصال فلنج اغلب مواقع جهت اتصال به مخازن و ماشین آلات ، شیر آلات و خطوط فرآیندی که نیاز به تمیز شدن متناوب دارند به کار می روند. به علت قابلیت باز و بسته شدن و آبیندی خوب در فشار های بالا، این نوع اتصال کاربرد زیادی در سیستم های Piping دارد

Flange به عنوان یک قطعه اتصال دهنده در سیستم های Piping مورد استفاده قرار گیرد. متداول ترین نوع اتصال لوله به ماشین آلات ، شیر آلات ، مخازن ، اتصال Flange می باشد. Flange ها دارای انواع گوناگون و با شکل های مختلف ساخته شده اند. که در فشار های کاری مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

۲-۴-۱ تقسیم بندی فلنجهای:

فلنجهای فولادی به سه گروه کلی تقسیم می شوند:

۱ - فلنج تخت Plain Flange

۲ فلنج گلو دار Welding Neck (Hub-Type) Flange

۳- فلنج کور Blind Flange

یا

۱-فلنجهای Loose

۲- فلنجهای Integral

۳- فلنجهای Optional: ۳

۳- طراحی piping مولفین حامد مولوی-محسن خورسندی-فرناز سنندجی

علاوه بر این نوع فلنجهای دیگرمانند کولار تخت وجود دارد ، فلنجهای به علت حساسیت و دقت در تولید و لزوم تراشکاری معمولاً در کارخانه ساخته می شوند.

فلنج تخت: معمولی ترین نوع فلنج مورد استفاده می باشد، مشخصات این فلنجهای در تمام استانداردهای معتبر مانند AWWA, DIN, ISO درج گردیده است.

طراحی فلنج تخت طوری است که می توان آن را مستقیماً به نوک نازل یا مخازن یا لوله متصل کرد. از نظر مقاومت اتصالی ضعیف و اتصال کاملی محسوب نمی شود در اصطلاح جزء فلنجهای Loose محسوب می شوند

۳-۴-۱ Face Flange سطح اتصال فلنجهای

صورت یا Face Flange سطح روی Flange می باشد. سطح روی Flange ها به شکل های مختلف مسطح ، شیار دار ، با زبانه های مختلف ساخته می شوند. نوع شیار دار و همچنین زبانه دار باید بصورت جفت بکار روند . انتخاب نوع سطح وابسته به سرویس است. چهار نوع از Face Flange که به صورت عمده کار برد دارند. در زیر آورده شده است.

۴-۴-۱ تقسیم بندی سطوح فلنجهای:

انواع سطح فلنجهای در شکل ۱-۴-۲ بر اساس اندازه و سطح اتصال به صورت زیر دسته بندی وی شوند.

۱-زبانه و شیار بلند (Tongue-Groove)

۲-نری-مادگی کوچک

۳-زبانه و شیار کوتاه

۴-اتصال حلقوی

الف: Flat-Face یا **FF** : برای فلنجهای انواع سطح اتصال وجود دارد که ساده ترین آنها سطح

تخت است ، برای فلنجهای فولادی و اتصالاتشان شکل شماره: ۱-۴-۲ کدهای **ASME B16.5**،

B16.47 استفاده می شود.⁴

عمده ترین استفاده آن برای اتصال به **Flange** های غیر فولادی پمپ ها و سایر تجهیزات و نیز

اتصال چدنی کلاس ۱۲۵ می باشد . در این **Flange** ها ، واشر هایی به کار می روند که قطر خارجی

آنها با فلنج برابر است .

ب : (سطح برجسته) Raised-Face : دارای ارتفاعی برابر ۱/۱۶ اینچ برای **Flange** های کلاس

۱۵۰ و ۳۰۰ و ۱/۴ اینچ می باشد.

انواع سطح برجسته (**Raised-Face**) ، لبه دار و سطوح نری-مادگی دارای ابعاد یکسانی می باشند

که باعث انعطاف در اتصالاتشان می شود. هنگام استفاده از **Gasket** بهتر است سطح واشر کم شود

که تا تراکم واشر بیشتر شود. از اتصالات سطح برجسته دنده دار با واشر ترکیبی فولاد و گرافیت

برای دماهای تا ۴۰۰ درجه سانتی گراد ۷۵۰ درجه فارنهایت. استفاده می شود.. برای دماها و فشار

های بالا اتصالات فشاری مثل زبانه -شیاری و حلقوی استفاده می شود.^۵

پ : Lap Joint : در مبحث انواع **Flange** ها به آن می پردازیم

ت : Ring Joint : گرانترین نوع صورت **Flange** می باشد ، و بهترین نوع برای سرویسهای با دما و

فشار بالا شناخته شده است . به هنگام کار نصب از آسیب دیدگی در امان می باشد چرا که سطح


صورت فلنج پایین تر از واشر آن قرار گرفته است . کار برد این نوع صورت برای فلنجهای در حال

⁴ - همان منبع صفحه ۲۲۱

⁵ - همان منبع صفحه ۲۲۱

افزایش است زیرا استفاده از O-Ring های فلزی توخالی به عنوان آب بند در فرایندهای شیمیایی

مورد قبول واقع شده است.⁶




(شکل شماره: ۱-۴-۱)

commonly used flanged joints. (a) Screwed flange to fitting joint, plain face;

(b) screwed flange pipe joint, male-and-female face; (c) lapped pipe to fitting

⁶ اصول طراحی Piping علیرضا قندچی صفحه ۵۲

joint, square corner; (d) lapped pipe to pipe joint, round corner; (e) ring and groove joint, welding neck flange to fitting; (f) lapped pipe to fitting joint, Sarlun seal welded; and (g) lapped pipe to fitting joint, Sargol seal welded.



(شکل شماره: ۱-۴-۲) Typical flange facings (for dimensions, see ASME B16.5)


۱-۴-۵ سوراخهای Flange: فلنجهها با توجه به سایز دارای سوراخهایی در فواصل مساوی از هم

می باشند. این سوراخ ها محل عبور پیچ می باشد. در اتصال Flange کار اصلی اتصال به عهده دو

چیز است. سوراخها در فواصل مساوی می باشد. تعداد سوراخها با فشار و قطر نامی فلنج بستگی دارد

۱-۴-۶ الف : Bolt یا پیچ: پیچها دو نوع می باشند Stud Bolt یا پیچ دوسر رزوه که در اتصال فلنج

به Set-In یا Set-On فلنج ها کاربرد دارد و یا پیچ یک سر رزوه یا Machine Bolt



(شکل شماره: ۱-۴-۳) سوراخ های فلنج

مواد پیچها برای فلنج Cast-Iron در کد ASME B16.1 آمده است ، به طور عموم کد ASTM A307 ، Grade B برای انتخاب مواد مناسب است. مواد قابل قبول برای فلنجهای فولادی

در کد ASME B16.5،

آمده است. ^۷

ب: ۱-۴-۵ Gasket یا واشر: از واشرها جهت آب بندی و جلوگیری از نشت استفاده می شود.

انتخاب واشر به عوامل زیر بستگی دارد. ^۸

۱- دما، فشار و خوردگی سیال

۲- نیاز به بازبسته کردن فلنج جهت تعمیر و نگهداری

^۷ - طراحی piping مولفین حامد مولوی-محسن خورسندی-فرناز سنندجی ۲۲۶

^۸ - (اصول طراحی Piping علیرضا قندچی صفحه ۵۴


۳- ضرورت‌های محیطی

۴- هزینه

۱-۴-۶ انواع واشر:

انواع واشر وجود دارد. ۱- واشر نرم مثل چوب پنبه، لاستیک، فیبر گیاهی، گرافیت، آزبست، می باشند
 ۲- نوع ترکیبی آن مخلوطی از فلز و ماده نرم است، که فلز در برابر دما و فشار و ضربه مقاومت
 نموده و ماده نرم باعث حالت ارتجاعی می شود. انتخاب واشر در استاندارد DIN به شماره های
 ۲۶۹۰ و ۲۶۹۱ و..... می باشد و روش انتخاب در بخشهای مختلف **ASME Boiler & Pressure Vessel**
 وجود دارد.

۱-۴-۷ **دستیابی به منوی فلنج:** در نرم افزار **Auto plant** از طریق منوی کرکره ای **Flange**، از
 منوی **Piping** و یا از طریق نوار ابزار **Flange** می توان **Flange** مورد نظر را انتخاب کرد.
توضیح: استانداردهای ابعاد و اندازه مربوط به فلنجهها در ضمیمه کتاب آمده است لذا سعی نموده ایم
 فلنجهای مورد نیاز کاربران گرامی را در دو استاندارد مهم **DIN** و **ASMY** ارائه دهیم.



(شکل شماره: ۱-۴-۴) منوی Flange ها




(شکل شماره: ۱-۴-۵) منوی ابزار Flange ها

۱-۴-۸ Weld Neck Flange: این فلنج به دو نوع معمولی و بلند تقسیم می شوند. نوع معمولی به همراه اتصالات **Butt-Welding** بکار می روند. نوع بلند عمدتاً جهت مخازن و نازل‌های تجهیزات و به ندرت در لوله کشی بکار می روند. این نوع فلنج برای مکانهایی که دمای زیاد و تنش های برشی، وجود دارد و همچنین ارتعاشات وجود دارد مناسب می باشد. این نوع از **Flange** در فشار های کاری متفاوت از **۲/۵ bar** تا **۱۰۰ bar** ساخته شده اند. این فلنج جزء فلنجهای **integral** می باشد.

۱-۴-۹ استاندارد ها: **Weld neck flange** ها در استاندارد **DIN** به شماره های:


2630	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2628	2629	2627
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

و در استاندارد **ASME B16.5** وجود دارند .




(شکل شماره: ۱-۴-۶) **Weld Neck Flange**

۱-۴-۱۰ روش ترسیم: با اجرای دستور دو گزینه **Elevation/ <Pick point>** در خط فرمان ظاهر می شود. با انتخاب گزینه **Elevation** یا حرف **E** جدول محاوره ای **Set Elevation** می آید که نقطه دلخواه از **Flange** را در محل مورد نظر قرار داد و ارتفاع **Flange** را تعیین می کنیم .




(شکل شماره: ۱-۴-۷)


گزینه دوم **Pick point** : با کلیک کردن در انتهای لوله یا زانویی و غیره که قبلاً رسم کرده ایم می توان فلنج را ترسیم کرد . به طور مثال لوله ای به شکل زیر داریم با انتخاب دستور ترسیم فلنج در یک سر لوله علامت **Toggle** را مشاهده می کنیم که محل ترسیم فلنج را مشخص می کند اگر بخواهیم محل ترسیم را تغییر دهیم چنانچه که قبلاً توضیح داده ایم با تایپ حرف **T** فشار کلید **Enter** علامت **Toggle** و محل قرار گیری فلنج را تغییر می دهیم. وبعد از انتخاب و تایید نهایی **Dialog Box** مربوط فلنج مورد نظر که اطلاعات و تعاریف ارائه شده در **Spec** طبق استاندارد انجام گرفته ظاهر می شود با انتخاب صحیح فلنج ترسیم می شود.



(شکل شماره: ۱-۴-۸) **Toggle**



(شکل شماره: ۱-۴-۹)



(شکل شماره: ۱-۴-۱۰)

توجه : طریقه ترسیم فلنج ها مشابه می باشد. و نیازی به تکرار آن برای هر نوع نمی باشد.


11-۴-۱ Threaded Flange: فلنج های پیچی جهت اتصال لوله پیچی به قطعات فلنجی بکار

می روند. انواع معمولی و کاهنده آن به صورت انبوه موجود می باشند.

استاندارد : این نوع فلنج در استاندارد

2561 2561 2569 2568 2567 2567 2566 2566 2565

2558 و استاندارد ASME B16.5 وجود دارد



Threaded Flange (شکل شماره: ۱-۴-۱۱)

۱۲-۴-۱ Blind Flange: یا فلنج کور کن در صورت توسعه سیستم لوله کشی در آینده، یا تمیز کاری، بازرسی و غیره از این نوع فلنج استفاده می شود پس هرگاه بخواهیم انتهای یک Line را به صورت موقت به هر دلیل ببندیم باید برای جلوگیری از نشت جریان آن را آب بند کنیم با استفاده از این نوع فلنج با توجه به سیال و استانداردهای لازم از این نوع فلنج استفاده می کنیم.


۱۳-۴-۱ استاندارد: این نوع فلنج در استاندارد DIN با شماره 2527 و استاندارد ASMY

B16.5 وجود دارد



(شکل شماره: ۱۲-۴-۱) Blind Flange

۱۴-۴-۱ Socket Weld Flange: یک نوع فلنج که اتصال آن با لوله به صورت Socket می باشد این نوع فلنج دارای گردنی است لوله داخل این قسمت فرو رفته و لبه خارجی فلنج به لوله جوش می شود.



(شکل شماره: ۱۳-۴-۱) Socket Weld Flange

۱۵-۴-۱ استاندارد: این نوع فلنج در استاندارد ASMY B16.5 وجود دارد


۱-۴-۱۶ Slip-on Flange: این نوع Flange کاربرد زیادی در صنعت دارد. و در فشار های کاری

مختلف ساخته می شود. فلنج Slip-on: فلنجهای Slip-on را می توان با زانویی های

Long -Tangent، کاهنده ها و Swage ها (نه در کاربرد های معمولی) به کار برد . این نوع فلنج

مقاومت کمی در برابر شوک و ارتعاش دارد . قیمت این نوع از flange از Weld Neck Flange

ارزانتر است ، مقاومت آن تحت فشار داخلی تقریباً یک سوم Weld Neck Flange مشابه می باشد.



(شکل شماره: ۱-۴-۱۴) Slip-on Flange

۱-۴-۱۷ استاندارد: این نوع فلنج در استاندارد DIN با شماره، 2573,2576,8629,8630 و DIN

استاندارد ASMY B16.5 وجود دارد

۱-۴-۱۸ Lap Joint Flange: در مواردی که از لوله های گران قیمت نظیر لوله های Stainless


Steel استفاده شود اگر از فلنج Weld Neck Flange استفاده شود بسیار غیر اقتصادی و گران قیمت تمام

می شود.. لذا برای حل این مشکل فلنج Lap Joint، Stub end را از جنس لوله می سازند و فلنج را

از جنس کربن استیل و چون Stub end به لوله اصلی جوش می خورد از لحاظ خوردگی مشکلی پیش

نمی آید . کاربرد این فلنج در جاهایی است که تنظیم سوراخهای محل عبور پیچ دشوار است . مانند

اتصال به نازل های فلنجی مخازن



شکل شماره: ۱-۴-۱۵) Lap Joint Flange

۱-۴-۱۹ استاندارد: این نوع فلنج در استاندارد DIN با شماره, 2641 DIN 2642 و استاندارد ASMY

B16.5 وجود دارد

۱-۴-۲۰ Orifice Flange: نوعی فلنج که برای تغییر فشار استفاده می شود.




شکل شماره: ۱-۴-۱۶) Orifice Flange



۱-۴-۲۰ Weld neck Reducing: جهت تغییر سایز مناسب می باشد. کاهنده یا افزایشنده و خود به

سه دسته تقسیم می شود.



فصل ۵

آشنایی با انواع شیر آلات و ترسیم آنها

مباحث مورد نظر Face Flange

پس از مطالعه این فصل با مباحث زیر آشنا خواهید شد:

تعریف شیر :

تقسیم بندی شیرها:

انواع شیرهای های قطع جریان و کاربرد آنها:

انواع شیرهای های یکطرفه و کاربرد آنها:

جنس شیرها

کاربرد شیرها

محاسن و معایب شیرها

واژه های کلیدی:



Globe

Gate

Plug

Swing

Butterfly

Satellite

Bonnet

Stem

Wrench

Gear

Trim



Valve

Ball

Piston

Needle

Lift

Monel

Disk

Hand lever

Hand wheel

Power Operator

wafer

VALVES (شیر آلات)

بحث شیر آلات یکی از گسترده ترین و مهمترین موضوعات در Piping می باشد. در این نرم افزار چندین نوع valve تعریف شده است. لذا به علت اهمیت موضوع سعی شده است تا در مورد انواع شیر آلات ، اطلاعات لازمه ارایه گردد.

تعریف شیر (Valve): شیر یک ابزار مکانیکی برای کنترل جریان و فشار در یک سیستم لوله کشی می باشد.

۱-۵-۱ اصطلاحات متداول در معرفی شیر های عبارتند از :

- **طول بدنه (فاصله وجه به وجه شیر Face to Face Dimension):** فاصله دو انتهای ورودی و خروجی شیر

- **قطر نامی DN:** یک مشخصه عددی و نشان دهنده اندازه و کلیه خصوصیات شیر به جز مواردی که با قطر خارجی (OD) و یا قطر رزوه شده مشخص شده باشد یک عدد صحیح و بدون اعشاری باشد.

- **فشار نامی (PN):** یک عدد صحیح برای نشان دادن فشار کاری شیر به کار می رود. محدوده فشار نامی رایج عبارتند از :

PN6, PN10, PN16, PN25, PN40

۱-۵-۲ **تقسیم بندی شیرها:** شیرها به طور کل به دو دسته دسته تقسیم می شوند

الف: Valve های قطع جریان (Stop Valve): آنهایی که برای قطع جریان یا قطع جزئی جریان و

تنظیم دبی سیال به کار می روند. این شیرها بوسیله حرکت ساقه کنترل می شود

ب: Valve های یک طرفه (Check Valve): این نوع شیرها فقط برقراری جریان را در یک جهت

امکان پذیر می سازند . شیرهای یک طرفه فقط بوسیله خود سیال کنترل می شوند.

۱-۵-۳ استاندارد: دسته بندی شیرها و محدودیتهايشان در استاندارد ASME B16.34 به شرح زیر

می باشد.

TABLE A10.2 ASME B16.34 Classification of Valves and Limitations

Class	150	300	400	600	900	1500	2500	4500 ¹
Standard ²	X	X	X	X	X	X	X	X
Special ³	X	X	X	X	X	X	X	X
Limited ^{4,5}	X	X	X	X	X	X	X	X
Intermediate ⁶	X	X	X	X	X	X	X	X
Butt welding	X	X	X	X	X	X	X	X
Socket welding ^{4,7}	X	X	X	X	X	X	X	X
Flanged ⁸	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	
Threaded ^{4,7,9}	X	X	X	X	X	X	X	

1 Class 4500 applies only to welding end valves.

2 Valves conforming to the requirements of ASME B16.34, for standard class valves.

Ratings shall not

exceed the values shown in those Tables 2 having an identifying suffix “A.” (ASME B16.34).

3 Threaded or welding-end valves which have successfully passed the examination required by Section

8 (of ASME B16.34) may be designated Special Class valves. Ratings shall not exceed the values shown

in those Tables 2 having an identifying Suffix “B.” (ASME B16.34). Special Class ratings shall not be used

for flanged-end valves.

4 Welding- or threaded-end valves in sizes NPS 2-1/2 and smaller that conform to the requirements of

Annex G (ASME B16.34) may be designated Limited Class valves. Limited Class ratings shall not be used

for flanged end valves.

5 Threaded-end valves rated above Class 2500 and socket-end valves rated above Class 4500 are not

within the scope of ASME B16.34.

6 A welding- or threaded-end valve may be assigned an intermediate pressure and temperature rating

or Class, either Standard or Special, in accordance with paragraph 6.1.4 of ASME B16.34, provided all

applicable requirements of this standard are met.

7 Threaded and socket-welding-end valves larger than NPS 2-1/2 are beyond the scope of ASME B16.34.

8 Flanged-end valves shall be rated as Standard Class.

9 A class designation greater than Class 2500 or a rating temperature greater than 1000_F applied to threaded-end valves is beyond the scope of ASME B16.34.⁹

۱-۵-۳ دسته بندی شیرها از نظر نوع حرکت:^{۱۰}

TABLE A10.1 Classification of Valves Based on Motion

Valve type	Linear motion	Rotary motion	Quarter turn
Gate valve	X		
Globe valve	X		
Swing check valve		X	
Lift check valve	X		
Tilting-disc check valve		X	
Folding-disc check valve		X	
In-line check valve	X		
Stop check valve	X	X	
Ball valve		X	X
Pinch valve	X		
Butterfly valve		X	X
Plug valve		X	X
Diaphragm valve	X		
Safety valve	X		
Relief valve	X		

Notes: Tilting-disc check valves are in the same category as swing check valves in regard to motion of the disc.

When a swing check valve is provided with the external means to close and maintain the valve disc in a closed position, it can be used as a stop check valve.

⁹ - برگرفته از کتاب Macgraw-Hill Piping Hand Book

¹⁰ - برگرفته از کتاب Macgraw-Hill Piping Hand Book

۱-۵-۴ انواع شیرهای قطع جریان :

- الف : Globe Valve (شیرهای توپی)**
- ب : Gate Valve (شیرهای دروازه ای)**
- پ : Plug Valve (شیرهای سماوری)**
- ت : Piston Valve (شیرهای پیستونی)**
- ث : Needle Valve (شیرهای سوزنی)**
- ج : Butterfly Valve (شیر پروانه ای)**
- د : Ball Valve (شیر توپی)**

۱-۵-۵ انواع شیرهای یک طرفه :

- الف : Ball check Valve (شیر یک طرفه توپی)**
- ب : Swing check Valve (شیر یکطرفه نوسانی)**
- پ : Lift-check Valve (شیر یکطرفه بالا رونده)**

۱-۵-۶ تقسیم بندی جامع شیرها:

در یک تقسیم بندی جامع ، می توان شیر ها را به گروه های زیر تقسیم بندی کرد.

الف : شیرهای قطع و وصل و تنظیم جریان

ب : شیرهای یک طرفه

پ : شیرهای مرکب (یک طرفه و قطع و وصل جریان)

ت : شیرهای کنترل فشار

توضیح: هنگام بررسی Valve های موجود در منوی Valve این نرم افزار سعی می کنیم توضیحات

مختصری همراه با شکل ارائه گردد. نحوه استفاده از شیرها در نرم افزار Autoplant مشا به است.

۷-۵-۱ جنس شیرها: شیرها معمولاً از برنز، برنج، آهن یا فولاد ساخته می شوند. و به صورت ریخته

گری یا آهنگری ساخته می شوند.

شیرهای فولاد آلیاژی: در سیستمهای با فشار و درجه حرارت بالا به کار می روند. سطح دیسک و نشیمن

این شیرها معمولاً با Satellite که یک آلیاژ خیلی سخت کرم کبالت است پوشیده می شود.

شیرهای برنزی و برنجی: در سیستمهای با درجه حرارت بالا به کار نمی روند. شیرهای برنزی بطور

وسعی در سیستمهای آب شور بکار می روند. دیسک و نشیمن شیرهای برنزی که برای سرویسهای آب

شور بکار می روند اغلب از مونل (Monel) که یک فلز مقاوم در برابر زنگ زدگی و خوردگی است

ساخته می شوند.

۸-۵-۱ اجزاء شیرها: صرف نظر از نوع شیر

شیرها دارای اجزاء زیر می باشند.

بدنه یا پوسته شیر (Body) : بدنه شیر که قاب شیر را تشکیل می دهد و به سیستم Piping متصل

می شود. این بدنه بوسیله فلنج، رزوه، یا با جوش به لوله متصل می گردد. پوسته معمولاً ریخته گری

ویا (آهنگری) می شود.

Bonnet درپوش : درپوش روی شیر که مستقیم به Body توسط پیچ و مهره متصل می گردد. ،

درپوش نامیده می شود. مهمترین جزء شیر در تحمل فشار درون شیر پس از پوسته می باشد.

۱- دیسک Disk : حرکت قسمتی که تاثیر مستقیم در جریان می گذارد دیسک می نامند. دیسک ها می

توانند حرکت کنند توسط جریان یا توسط دسته، بصورت خطی و چرخشی و یا مار پیچی.

دیسک عامل اصلی قطع و وصل جریان در شیر می باشد. معمولاً شیرها بر اساس نوع دیسک طبقه بندی و نامگذاری می شوند.

۲- **ساقه Stem**: ساقه از یک طرف به فلکه شیر و از طرف دیگر به دیسک شیر متصل می گردد. وظیفه آن حرکت دیسک و به آن رزوه یا جوش می شود.

۱-۵-۹ اپراتورها یا عملکردهای تنظیم دستی :

اپراتورها به چند نوع تقسیم می شوند و شما هنگام انتخاب شیر به انواع آنها برخورد می کنید. **انواع اپراتورها:** تمام قطعات فوق و اهمیت آنها و کار آیی آنها به یک چیز بستگی دارد و آن اپراتور است و انواع آن عبارت است از :

الف- Hand lever **اهرم دستی**: برای حرکت دادن دسته در شیرهای Butterfly کوچک یا شیرهای Ball چرخنده و یا شیرهای کوچک و همچنین دسته شیرهای Wrench برای شیرهای کوچک و Plug Valve ها نیز به کار می رود.

ب- Hand wheel: پر کاربرد ترین نوع دسته شیر است که باعث چرخش دسته (Stem) می شود در شیرهای Gate (دروازه ای) و Globe و یا دیافراگمی مورد استفاده قرار می گیرند.



(شکل شماره: ۱-۵-۱) Hand wheel

پ- Chain: این دسته شیر هنگامی به کار می رود که Hand Wheel غیر قابل دسترسی باشد.

ت- Gear : این دسته شیر هنگامی به کار می رود که که احتیاج به گشتاور زیادی برای چرخاندن دسته باشد.

ث- Power Operator : دسته شیرهای پنوماتیک ، هیدرولیک و یا الکتریکال می باشد. و برای حالتهای زیر به کار می رود.


۱ : شیر در محوطه کاری خودش باید کنترل شود و با فضای کافی برای دسته شیرهای بلند نداریم .

۲ : احتیاج به سرعتهای زیادی برای بازو بستن شیر داریم و کارگر نمی تواند با این سرعت عمل نماید.

۶- Trim : به مجموع دیسک نشیمن و ساقه شیر ، trim گویند.

۷- Packing : عایق

Valves



(شکل شماره: ۱-۵-۲) منو ابزار شیرها

۱-۵-۱۰ دستیابی به منوی شیرها:

برای دستیابی به انواع Valve ها در این نرم افزار یا با استفاده از منوی کرکره ای Piping و یا از طریق منو

ابزار Valves امکان پذیر است



۱۱-۵-۱ Ball Valve: یک از معمولی ترین انواع Valve های قطع جریان می باشد. علت

نامگذاری آن توپی بودن بدنه آن می باشد. شیرهای توپی کم قیمت، دارای وزن کم، و نصب و کارکرد

آسان است. جریان کامل بدون کمترین آشفتهگی را عرضه می کنند، نیاز به گشتاور کم می توانند به

شیرهای توپی اجازه دهد تا در یک کار کرد دستی سریع یا اتوماتیک استفاده شوند و این شیر ها یک عمر سرویس قابل اطمینان بالا دارند

توجه: هر شیری که بدنه توپی شکل دارد یک شیر توپی نیست وجه تمایز شیرها ساختمان داخلی آنهاست. **طریقه کار:** در یک شیر توپی قطع جریان دیسک به ساقه شیر متصل شده است. دیسک روی یک رینگ نشیمن یا یک سطح نشیمن قرار می گیرد و بدین ترتیب با چرخش توپی جریان سیال را کاهش می دهد. و در چرخش ۹۰ درجه، جریان سیال را قطع می کند. با ربع چرخش محور از حالت بسته به حالت کاملاً باز در می آیند.


۱-۵-۱۲ بدنه یا Body شیر های توپی به سه دسته تقسیم بندی می شوند:

نوع مستقیم: در این نوع دریچه های ورودی و خروجی سیال با یکدیگر در یک امتداد هستند.

نوع زاویه ای: در این نوع دریچه های ورودی و خروجی سیال با یکدیگر تشکیل زاویه می دهند

نوع تقاطعی: این نوع به جای دو دریچه دارای سه دریچه می باشد و به طور فراوان در سیستم لوله کشی

By pass Piping به کار میروند.



(شکل شماره: ۱-۵-۳) نوعی شیر توپی

۱-۵-۱۳ مزایای شیر Ball :^{۱۱}

- ۱- باز و بسته شدن سریع
- ۲- کوچکتر از شیر Gate
- ۳- سبکتر از شیر Gate
- ۴- این قابلیت را دارد که چند ورودی می تواند به آن متصل شود و در نتیجه از تعدد شیرهای فرایندی می کاهد.

۵- تنوع طراحی

- ۶- قابل استفاده در سیستمهای تمیز و دوغابی
- ۷- قابل استفاده در سرویسهای دما و فشار بالا
- ۸- احتیاج به نیروی کمی جهت باز و بسته شدن نسبت به Gate و Globe

۱-۵-۱۴ معایب شیر Ball :^{۱۲}

- ۱- در کنترل جریان ضعیف عمل می کند
- ۲- در جریان دوغابی ممکن است که رسوب بوجود آید و باعث نشستی سیستم شود

۱-۵-۱۵ کاربرد شیر Ball :^{۱۳}

- ۱- هوا، گازی، مایع
- ۲- در سیستم دور ریز مایع و گاز (Vent&Drain)

¹¹ - طراحی piping مولفین حامد مولوی-محسن خورسندی-فرناز سنندجی صفحه ۲۶۰

¹² - طراحی piping مولفین حامد مولوی-محسن خورسندی-فرناز سنندجی صفحه ۲۶۱

¹³ - طراحی piping مولفین حامد مولوی-محسن خورسندی-فرناز سنندجی صفحه ۲۶۱

۳- شیر کنترل

۴- آب سرد کننده و خوراکی

۵- سیستم بخار

۱-۵-۱۶-۱ طریقہ رسم:


شیرها را اصولاً به طور مستقیم به لوله و غیره جوش نمی دهند. زیرا در صورت آسیب دیدگی لوله و نیاز به تعویض، باید جوش بریده شود و در نتیجه شیر آسیب می بیند. اما البته این یک اصل نیست.

لذا سعی می شود اتصال شیرها به لوله ها در سیستم با فلنج باشد. با انتخاب دستور ترسیم **Ball Valve** در قسمتی که فلنج **Pipe** قرار گرفته است. علامت # ظاهر می گردد. در خط فرمان گزینه های

<Relative/Elev/> **Pick point or Return for fit-fit** را می بینیم اگر کلید **Enter** را فشار دهید

یعنی گزینه **Pick point or Return for fit-fit** پذیرفته آید که اتصال به فلنج مورد نظر باشد. بعد از

تایید جدول زیر ظاهر می شود.




(شکل شماره: ۱-۵-۴)

در این جدول شیرهای تعریف شده در **Spec** مورد نظر را می توان دید و آنچه را که مورد نظر می باشد


انتخاب و **OK** می کنیم.

بعد از آن Dialog Box دیگری ظاهر می شود به نام Auto Plant Selection شامل انواع مختلف اپراتورها که بر حسب نیاز انتخاب می شود.




(شکل شماره: ۱-۵-۵)

در اتصال فلنجی مهمترین کاراستفاده از واشر و پیچ می باشد . این نرم افزار چنان طراحی شده در صورت عدم انتخاب یکی از این دو اتصال ترسیم را انجام نمی دهد و Error می دهد.
بعد از انتخاب نوع اپراتور جدول انتخاب Gasket ظاهر می شود نوع واشر را از کاربر سوال می کند.



(شکل شماره: ۱-۵-۶)

بعد از انتخاب واشر نوبت انتخاب پیچ می باشد . جدولی ظاهر می شود شامل انواع پیچها




(شکل شماره : ۷-۵-۱)

توجه : در اتصال فلنج به فلنج هم جداول انتخاب و اثر و پیچ ظاهر می شود.


بعد اتمام انتخاب نوع پیچ جدول محاوره ای ظاهر می شود به نام Hand wheel اطلاعاتی در مورد اپراتور

مورد نظر را از ما سوال می کند .



(شکل شماره : ۸-۵-۱)

با **Ok** کردن شیر ترسیم شده و حال جهت قرار گرفتن اپراتور از کاربر سوال می شود. با تایپ حرف اول جهت ها که در خط فرمان آمده است اپراتور در جهت دلخواه قرار می گیرد.




(شکل شماره: ۹-۵-۱) شیر ترسیمی طبق اطلاعات موجود در شکل شماره ۸-۵-۱

توجه: طریقه ترسیم شیرها مشابه **Ball Valve** می باشد. لذا از تکرار این موضوع برای هر valve خودداری شده است.





۱۷-۵-۱ **Gate Valve** شیر دروازه ای: این نوع شیر جریان را به طور کل قطع یا وصل

می کند. کمترین افت فشار را دارد بنا بر این در جایی که افت فشار اهمیت زیادی دارد استفاده می شود. دریچه شیر درست به اندازه لوله ایست که به آن متصل می شود. بنا بر این در این شیر مقاومت در مقابل جریان ناچیز است. این شیرها به عنوان شیر تنظیم جریان به کار نمی روند و معمولاً "یا در حالت کاملاً باز و یا در حالت کاملاً بسته به کار می روند. و نیمه باز بودن شیر به آن صدمه می زند. و افت فشار زیادی در سیستم ایجاد می کند.



Gate Valve (شکل شماره: ۱۰-۵-۱)

این نوع شیر در انواع مختلف فلنجی و رزوه ای ساخته می شوند.



Gate Valve (شکل شماره: ۱۱-۵-۱) قطعات تشکیل دهنده

فهرست استانداردهای مورد استفاده در ساخت شیر کشویی (دروازه‌ای)*

ردیف	نام و شماره استاندارد	عنوان استاندارد
1	ISO 5209	General purpose industrial valves- marking
2	ISO 5208	Industrial valves – pressure testing of valves
3	ISO 3822-3	Appliance and equipment used in water supply installation- part 3: Mounting and operating conditions for in line valves
4	ISO 5752	Metal valves for use in flanged pipe systems face to face and center to center dimensions.
5	ISO 6002	Bolted Bonnet steel gate valves
6	ISO 5996	Cast Iron gate valves
7	ISO 4422-4	Pipes and fittings made of UPVC for water supply – specifications – part 4 : valves
8	ISO 8242	Polypropylene (PP) valves for pipe under pressure – Basic dimensions – Metric series
9	ISO 7259	Predominantly Key-Operated Cast Iron gate valves for underground use
10	ISO 7508	UPVC valves for pipes under pressure – Basic dimensions – Metric series
11	BS 5150	Cast Iron gate valves
12	BS 5163	Predominantly key – operated cast Iron gate valves for waterworks purpose
13	BS EN19	Industrial valves Marking
14	BS EN 558	Industrial metal valves dimension for flanged pipe systems
15	BS 6683	Installation & use of valves
16	BS 6755	Test methods of valves
17	ANSI/AWWA C500	Gate valves, for water and sewerage systems
18	ANSI/AWWA C509	Resilient – Seated Gate valves, for water and sewerage systems
19	ANSI/AWWA C550	Protective Interior Coating for valves & Hydrants
20	DIN 3220-1 (ENG).	Technical conditions of delivery for valves: Enquiry order and delivery

ادامه فهرست استانداردهای مورد استفاده در ساخت شیر کشویی (دروازه‌ای)

ردیف	نام و شماره استاندارد	عنوان استاندارد
21	DIN 3220-2 (ENG).	Technical conditions of delivery for valves: General requirements
22	DIN 3220-3 (ENG).	Technical conditions of delivery for valves: Compliance of test methods
23	DIN 3339 (ENG).	Valves: Body component materials
24	DIN EN558-1 (ENG).	Face to face and center to center dimensions of metal industrial valves for use in flanged pipe systems – PN designation valves
25	DIN 3352-1 (ENG).	Gate valves; General Information
26	DIN 3352-2 (ENG).	Cast Iron gate valves, with metallic seat and inside screw stem
27	DIN 3352-3 (ENG).	Cast Iron Gate valves, with metallic seat and outside screw stem
28	DIN 3352-4 (ENG).	Cast Iron gate valve, with elastomeric obdurator seating and inside screw stem
29	DIN 3352-6 (ENG).	Gate valve of unalloyed and low – alloyed steel, with internal stem thread
30	DIN 3352-7 (ENG).	Gate valve of unalloyed and low-alloyed steel, with external stem thread
31	DIN 3352-13 (ENG).	Socket end copper alloy gate valves
32	DIN 3352-6 (ENG).	Double Socket Cast Iron gate valves with elastomeric obdurator seal and inside screw stem
33	DIN 3441-6 (ENG).	UPVC valves, gate valves with inside screw stem dimensions
34	DIN 3500 (ENG).	PN 10 piston type gate valves for use in drinking water supply systems.
35	DIN 86720 (ENG).	Bronze Wedge-type Flat-sided Gate valves, with screwed Bonnet and Flanges ND 16, NW 20 to 200

۱-۵-۱۸ مزایای شیرهای دروازه‌ای:^{۱۴}

۱- مشخصات قطع مناسبی دارد

۲- دو سویه می باشد

۳- افت فشار در طول شیر حد اقل می باشد

¹⁴ - طراحی piping مولفین حامد مولوی-محسن خورسندی-فرناز سنندجی صفحه ۲۴۶

۱-۵-۱۹ معایب شیرهای دروازه ای: 15

۱- این نوع شیر سریعاً باز و بسته نمی شود. برای باز و بسته کردن شیر دسته باید به مقدار زیادی چرخانده شود

۲- به فضای زیادی برای نصب، عملیات نگهداری نیاز دارد


۳- حرکت آهسته هنگام بسته شدن شیر، در نزدیکی نشیمنگاه باعث افزایش سرعت سیال می شود.

۴- در سیستمهای دمای بالای آب، گوه شیرهای دروازه ای ممکن است باعث نشتی زیاد شود.

۵- تعمیر و نگهداری آن مشکل می باشد.

۱-۵-۲۰ شیر گوه ای (Globe Valve): این نوع شیر به دو صورت مسقیم (Straight) یا زاویه ای (Angle)

وجود دارد. از این شیر جهت تنظیم جریان استفاده می شود.



(شکل شماره: ۱-۵-۱۲) Globe Valve


۱-۵-۲۱ انواع شیرهای گوه ای:

۱- Tee-Pattern: دارای ضریب جریان کم و افت فشار زیاد است. در سرویسهای تنظیم از قبیل خطوط

گذرگاه فرعی bypass اطراف شیر کنترل مورد استفاده قرار می گیرند. این شیر در سیستمی که افت فشار

زیاد مهم نباشد و هدف تنظیم کردن باشد استفاده می شود. 16






Iron body globe valve
rising stem

(شکل شماره: ۱-۵-۱۳) Tee-Pattern

۲-Wye-Pattern: این نوع در میان انواع دیگر Globe کمترین مقاومت را در مسیر جریان دارد این شیر می تواند به صورت ناگهانی در دوره های مختلف بدون خرابی باز شود. و کاربرد وسیعی در در زمانهای راه اندازی واحد دارد.



(شکل شماره: ۱-۵-۱۴) Wye-Pattern

۳-Angle Valve: یک نوع شیر کرولی Globe که دو سر آن نسبت به هم زاویه ۹۰ درجه دارند، و استفاده از آن موجب صرفه جویی در مصرف زانویی ۹۰ درجه نیز می شود.



(شکل شماره: ۱-۵-۱۵) Angle Valve

توجه: عملکرد شیرها یعنی قطع و وصل و تنظیم یا سایر عملکردها رابطه مستقیم با ساختمان داخلی آنها دارد.

۱-۵-۲۲ کاربرد های شیر: شیرهای تویی معمولاً در سیستم بخار، هوا، روغن، و یا آب به کار می روند.

شیرهای تخلیه سطحی، شیرهای تخلیه از کف، شیرهای قطع جریان دیگ بخار و آب، مواد شیمیایی خوراک

فرایند و دور ریز مایع و آب بندهای توربین و سیستم روغن کاری توربین و غیره

۱-۵-۲۳ مزایای شیر گوه ای: ۱۷

۱- برای قطع مناسب می باشد

۲- برای تنظیم آرام مناسب می باشد

۳- تکانهای کوچکی دارد (در مقایسه با شیر های در وازه ای)

۴- در مدل های Tee, Wye, Angle موجود می باشند، که هر کدام قابلیت خاص خودشان را دارد

۵- دارای مکانیسم ساده می باشند

۶- دارای دیسکی می باشند که به Stem متصل نبوده و شیر می تواند مثل شیر یک طرفه عمل نماید.

۱-۵-۲۴ معایب شیر گوه ای: 18

1- افت فشار زیاد (در مقیاسه با شیر در وازه ای)

2- نیاز مند نیروی زیادی است

3- تنظیم جریان در زیر نشیمنگاه صورت می گیرد

۱-۵-۲۵ استاندارد:

استاندارد DIN به شماره 5-PT1, 3512, 3356, 3502 DIN می باشد و در استاندارد JIS عبارت از

JIS B2011, JIS F301, 302, 303, 304, 307, 309, 311, 312, 313, 317 می باشد.

۱-۵-۲۶ Butterfly Valve  (شیرهای پروانه ای): نوعی دیگر از شیرها می باشد که ظرفیت

بالا با افت فشار کم موثر و مورد اطمینان هستند. شکل بدنه به صورت فلنجی و ویفری می باشد. این شیر در

کنتر سیستم و تنظیم جریان مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع شیر در ابعاد بین DN 40 یا NPS 1 1/2 تا

DN 5000 یا NPS 200 موجود می باشد. نوع جوشی این شیر فقط در موارد ساخته می شود. نوع رزوه ای، شیار

دار و فشاری این شیر نیز در دسترس می باشد.

۱-۵-۲۷ مشخصات شیر شیر پروانه ای:

۱- وزن آن کم است

۲- نسبت به شیر توپی یا دروازه ای جای کمتری می گیرد

۳- سریع عمل می کند و در جهت مثبت بسته می شود. برای بسته شدن فقط لازم است دستگیره را یک چهارم

دور بچرخانیم تا ۹۰ درجه بچرخد.


۴- نشیمن قابل ارتجاع روی دیسک یک فشار موثر بوجود می آورد و آب بندی ایجاد می کند.

۵- دارای افت فشار کمی است


۱-۵-۲۸ معایب شیر پروانه ای:

۱- در سیستم تنظیم محدودیت اختلاف فشار کم را دارد

۲- تنظیم جریان در محدوده بین ۳۰ تا ۸۰ درجه صورت می گیرد



شکل شماره: ۱-۵-۱۴) Typical Butterfly Valve



COMPONENT PARTS		اجزای شیر پروانه‌ای ویفری
1	Liner	لاستیک داخل
2	Body	بدنه
3	Screw Retaining Plug	درپوش کف
4	Gasket Seal	واشر آببند
5	Disk	دریچه (دیسک)
6	Lower Shaft	محور تحتانی
7	Lower Shaft "O" ring	واشر آببند محور تحتانی
8	Upper Shaft	محور فوقانی
9	Upper Shaft "O" ring	رینگ آببند محور فوقانی
10	Shaft Safety Device	خار نگهدارنده محور

شکل شماره: ۱-۵-۱۵) اجزای شیر پروانه ای

این نوع شیر ها دارای محدودیت دما می باشد ،

۱-۵-۲۹ روش اتصال

روش اتصال این شیر ها به لوله به چند طریق صورت می گیرد.

۱_ Flange End : در این نوع مانند اکثر Globe Valve و Gate Valve دو انتهای valve دارای Flange

می باشد که با واشر به فلنج لوله وصل می شود.

۲_wafer Connection : این نوع اتصال در **Butterfly valve** ها کاربرد دارد. در واقع خود شیر دارای

فلنج نمی باشد. و بین دو فلنج لوله های دو طرف قرار می گیرد. قطر خارجی شیر از قطر دایره ای که پیچ


های فلنج بر روی آن دایره قرار گرفته اند کمتر می باشد. چون در غیر این صورت شیر با پیچ های فلنج و

برخورد می کند.

۳-Lugged Type نوع دیگری از اتصال شیر به فانج لوله می باشد. این نوع شبیه به **Wafer type**

می باشد. با این تفاوت که محل عبور پیچ های فلنج ، مشخص شده است.

. در شکل شماره ۱-۵-۱۵ **Lugged Type** نشان داده شده است.



(شکل شماره: ۱-۵-۱۵) Butterfly Valve Lugged Type

۱-۵-۳۰ استاندارد: استانداردهای مربوط به شیر پروانه ای عبارتند از:

فهرست استانداردهای مورد استفاده در ساخت شیرهای پروانه‌ای

ردیف	نام و شماره استاندارد	عنوان استاندارد
1	ISO 5209	General purpose industrial valves- marking
2	ISO 5208	Industrial valves – Pressure testing of valves
3	ISO 3822-3	Appliance and equipment used in water supply installation- part 3: Mounting and operating conditions for in-line valves
4	ISO 5752 (DIN 3202) BS 2080-DIN-IN 558	Metal valves for use in flanged pipe systems face to face and center to center dimensions.
5	ISO 10631	Metallic butterfly valves for general purposes
6	BS 5155	Butterfly valves
7	BS EN 19	Industrial valves marking
8	BS EN 558	Industrial metal valves dimension for flanged pipe systems
9	BS 6683	Installation & use of valves
10	BS 6755	Test methods of valves
11	ANSI/AWWA C504	Rubber- seated Butterfly valves
12	ANSI/AWWA C550	Protective interior coating
13	DIN 3230-1 (ENG).	Technical conditions of delivery for valves: Enquiry, order and delivery
14	DIN 3230-2 (ENG).	Technical conditions of delivery for valves: General requirements
15	DIN 3230-3 (ENG).	Technical conditions of delivery for valves: Compliance of test methods
16	DIN 3339 (ENG).	Valves: Body component materials
17	DIN EN558-1(ENG).	Face to face and center to center dimensions of metal industrial valves for use in flanged pipe systems – PN designation of valves
18	DIN 3202	Face-to-Face and Center-to-Face dimensions – Flanged valve
19	DIN 3354-1(ENG).	Butterfly Valves: General data
20	DIN 3354-2(ENG).	Butterfly Valves: Soft material seated with flange end

فهرست استانداردهای مورد استفاده در ساخت شیر کشویی (دروازه‌ای)*

ردیف	نام و شماره استاندارد	عنوان استاندارد
1	ISO 5209	General purpose industrial valves- marking
2	ISO 5208	Industrial valves – pressure testing of valves
3	ISO 3822-3	Appliance and equipment used in water supply installation- part 3: Mounting and operating conditions for in line valves
4	ISO 5752	Metal valves for use in flanged pipe systems face to face and center to center dimensions.
5	ISO 6002	Bolted Bonnet steel gate valves
6	ISO 5996	Cast Iron gate valves
7	ISO 4422-4	Pipes and fittings made of UPVC for water supply – specifications – part 4 : valves
8	ISO 8242	Polypropylene (PP) valves for pipe under pressure – Basic dimensions – Metric series
9	ISO 7259	Predominantly Key-Operated Cast Iron gate valves for underground use
10	ISO 7508	UPVC valves for pipes under pressure – Basic dimensions – Metric series
11	BS 5150	Cast Iron gate valves
12	BS 5163	Predominantly key – operated cast Iron gate valves for waterworks purpose
13	BS EN19	Industrial valves Marking
14	BS EN 558	Industrial metal valves dimension for flanged pipe systems
15	BS 6683	Installation & use of valves
16	BS 6755	Test methods of valves
17	ANSI/AWWA C500	Gate valves, for water and sewerage systems
18	ANSI/AWWA C509	Resilient – Seated Gate valves, for water and sewerage systems
19	ANSI/AWWA C550	Protective Interior Coating for valves & Hydrants
20	DIN 3220-1 (ENG).	Technical conditions of delivery for valves: Enquiry order and delivery




Plug Valve

۱-۵-۳۱ Plug Valve: Cock Valve (شیر سماوری): نوعی دیگر از شیرها جداکننده هستند

این شیرها عموماً برای کاربرد های تنظیم جریان طراحی نشده اند. این شیرها به شیرهای سماوری نیز مشهور

هستند.

این شیرها با سوپاپهای ورودی و خروجی با شیرهای چهار راهی و چند سوپاپی که می توانند به جای دو سه یا چهار شیر مستقیم استفاده شوند. این شیرها برای سیستمهای خلاء تا ۱۰۰۰psi و دمای بین ۴۰ تا ۵۰ درجه سانتی گراد کاربرد دارند.




(شکل شماره: ۱-۵-۱۶) نمای داخلی Plug Valve

۱-۵-۳۲ مشخصات:


- ۱- بدنه شیرها به شکلی هستند که در پوش (plug) استوانه ای یا مخروطی را نگهداری می کنند .
- ۲- یک در پوش صلب استوانه ای در داخل بدنه قرار می گیرد .
- ۳- یک سوراخ در در پوش تعبیه شده است .
- ۴- هنگامی که شیر در وضعیت باز قرار دارد این سوراخ با دریچه های ورودی و خروجی بدنه در یک امتداد قرار گرفته اند. بنا بر این جریان از طریق شیر بر قرار می شود .

- ۱-۵-۳۳ کاربرد: این نوع شیرها معمولاً در اتصال با ماشین آلات فرعی به کار می رود. شیری که به عنوان خنک کن های روغن روانساز در ماشین آلات فرعی به کار می رود معمولاً شیر سماوری است .
- عموماً برای بخار، آب، نفت، گاز و سرویسهای شیمیایی به کار می رود.

۱-۵-۳۴ **طریقه رسم و مدل کردن** : مانند سایر شیرها ترسیم می شود.



شکل شماره: ۱-۵-۱۷) نمای داخلی Plug Valve



شکل شماره: ۱-۵-۱۸) نمای داخلی Plug Valve با چند نقطه ورود جریان

۱-۵-۳۵ **مزایای شیر Plug**:^{۱۹}

۱-سادگی طراحی با اجزاء کم

۲-سرعت باز و بسته شدن

۳-قابلیت تعمیر شدن در محل

۴-مقاومت کم در مسیر جریان

۵-آب بندی قابل اعتماد

۶-قابلیت طراحی به صورت چند مسیر

۱-۵-۳۵ معایب شیرهای Plug:

1-نیاز به نیروی زیادی به باز و بسته شدن دارند

2-برای اندازه های بالای (NPS 4 (DN 100 شیر نیاز به موتور دارد.


3-کاهش مقطع جریان در طول چرخش plug

4-هزینه شیر plug بیشتر از ball می باشد.

۱-۵-۳۶ استاندارد:

استاندارد API 599-94 و استاندارد MSS-SP-78 ,108

۱-۵-۳۷ Needle Valve (شیر سوزنی):



(شکل شماره: ۱-۵-۱۹) نمای داخلی Needle Valve

شیر سوزنی یک شیر کوچک است که برای کنترل جریان و تنظیم در مایعات و گازها به کار می رود. مقاومت در برابر جریان به طور دقیق توسط یک نشیمنگاه با سطح مقطع بزرگ کنترل می شود و تنظیم شیر بوسیله رزوه ای دسته صورت می گیرد.


۱-۵-۳۸ کاربرد شیر سوزنی: جایی که کنترل دقیق جریان مد نظر است از این شیر استفاده می شود. به عنوان بعضی از شیرهای کاهنده به کار می روند. اغلب گاونرهای پمپ فشار ثابت ، دارای شیر سوزنی هستند که در اثر نواسانات فشار خروجی پمپ را به حد اقل می رساند. شیرهای سوزنی در بعضی از اجزاء سیستمهای کنترل خودکار احتراق به کار می رود.

۱-۵-۳۹ طریقه رسم و مدل کردن : مانند سایر شیرها می باشد.

Check Valve (شیرهای یک طرفه): نوعی دیگر از شیرهاست که جهت جریان را در به یک طرف امکان

پذیر می کند. و دارای انواع گوناگون می باشند ، شیر های یک طرفه خود کار هستند. به وسیله نیروی ناشی از سرعت سیال باز نگهداشته می شوند و با استفاده از نیروی گرانش یا جریان برگشتی بسته می شوند. با توجه به محدودیت اشاره این نرم افزار سعی می کنیم سایر انواع را نیز توضیح دهیم.

توجه: با توجه به نام این نوع شیر ها تمام شیرها از این نوع جهت عبور جریان از یک جهت و جلوگیری از جریان در جهت عکس طراحی شده اند.



(شکل شماره ۱-۵-۱۸) نمای داخلی Check Valve

۱-۵-۴۰ مشخصات شیر های یک طرفه :

- ۱- جهت جریان را می توان تنظیم کرد
 - ۲- جهت فلش روی شیر مسیر حرکت جریان را نشان می دهد
 - ۳- با این شیر قادر به تنظیم یا قطع و وصل جریان نمی باشیم .
- ۱-۵-۴۱ انواع شیرهای یک طرفه :

شیر های کنترلی یا یک طرفه به صورت شیر های

۱- یک طرفه زاویه ای Swing check

۲- دیسک نوسانی Tilting disk check

۳- یک طرفه بالا رونده Lift check

۴- یک طرفه توفقی Slamming




۱-۵-۴۲ top Check Valve نوعی شیر یک طرفه است


مثال اصلی کاربرد آنها در سیستم های تولید بخار بوسیله چند بویلر می باشد ، جایی که یک شیر بین هر بویلر و لوله اصلی بخار کار گذاشته می شود . می تواند به صورت اتوماتیک و دستی باشد.

۱-۵-۴۳ Swing Check Valve (یک طرفه زاویه ای)

شیرهای معمول از این نوع برای مواردیکه به طور متناوب جریان برگشتی وجود داشته باشد مناسب نیست چرا که باعث ضربه خوردن و صدمه دیدن دیسک خواهد شد. برای مایعات لزج بهتر است از یک دیسک ترکیبی استفاده نمود تا آسیب دیدگی نشیمن گاه به حد اقل برسد. می توان آن را به صورت عمودی در جریانات رو به بالا یا به صورت افقی نصب نمود.




(شکل شماره ۱-۵-۱۹) نمای داخلی Swing Check Valve



LIST OF PARTS			
NO.	NAME OF PART	NO.	NAME OF PART
1	Body	11	Packing
2	Disc Arm	12	Gasket
3	Disc	13	Shaft Plug (Not Shown)
4	Shaft	14	Roller
5	Stem	15	Roller Pin
6	Disc Pin	16	Comb. Cover & Yoke
7	Gland	17	Stem Nut
8	Anti-Rotation Device	18	Thrust Bearing
9	Cover Bushing	19	Handwheel
10	Shaft Bushing		

Swing-disc stop check. (شکل شماره ۱-۵-۲۰) نمای داخلی

۴۴-۵-۱ : Titing Cheek Valve (دیسک نوسانی): نوعی دیگر از شیرهای یک طرفه می باشد.



For Sizes 50mm to 300 mm

- 01. Body : SG Iron/WCB / A105 /CF8/ CF8M
- 02. Disc : SG Iron/WAB / A105 /CF8/CF8M
- 03. Hinge/Stop Pin : SS410 / SS316
- 04. Hinge Pin Bush : Bronze
- 05&06 O Ring : Buna N/EPDM/Viton
- 07. Spring : SS304/SS316

Titing Cheek Valve (شکل شماره ۱-۵-۲۱) نمای داخلی

۱-۵-۴۵ خصوصیات :


۱- شیر سریعاً بسته می شود و بسته شدن آن با ضربه کمتری نسبت به Swing Check Valve صورت می گیرد .

۲- در سرعتهای بالا افت فشار بیشتر و در سرعت پایین افت فشار کمتری نسبت به Swing Check Valve دارند

۱-۵-۴۶ موارد کاربرد: برای حالتی که جریان به طور مداوم معکوس می گردد مناسب است

۱-۵-۴۷ Piston Check Valve: نوعی دیگر از واوولهای یک طرفه است

۱-۵-۴۸ مشخصات: در جاهایی که تغییر مداوم جهت جریان وجود دارد متناسب می باشد، این شیرها به علت داشتن ضربه گیر یکپارچه ، کمتر در معرض ضربه ناشی از نواسانات جریان قرار می گیرد .انواع فنر دار آنها را در هر جهتی می تواند نصب گردند. انواع بدون فنر باید به طوری نصب شوند که با نیروی جاذبه ثقل بسته شوند. برای سیالات سنگین و مخلوطها مناسب نمی باشد .




شکل شماره ۱-۵-۲۲) Piston Check Valve (Econosto)

۱-۵-۴۹ Lift Check Valve (یک طرفه بالا رونده) :


نوعی شیر یک طرفه مانند Piston Check Valve است با مشخصات زیر:

۱-۵-۵۰ مشخصات: دیسک آن راهنما دار است ، فاقد ضربه گیر است .



شکل شماره ۱-۵-۲۳) Lift Check Valve

۱-۵-۵۰ Y-Body Check : نوعی شیر یک طرفه می باشد با توجه به شکل ظاهری با این نام شناخته شده است.



(شکل شماره: ۱-۵-۲۴) Y-body check

۱-۵-۵۱ Angle Stop check : نوعی شیر یک طرفه که دو سر آن باهم در یک راستا نمی باشند و تشکیل زاویه می دهند.

استاندارد ها: جول استاندارد شیرهای یکطرفه به شرح زیر می باشد

استانداردهای عمومی ساخت شیرهای یکطرفه

ردیف	نام و شماره استاندارد	عنوان استاندارد
1	BS 5153	Cast Iron Check Valve for General Purposes
2	ANSI/AWWA C506	Backflow Prevention Devices – Reduced Pressure Principle and Double Check Valve Types
3	BS 4504	Circular Flanges for Pipes, Valves and Fittings
4	ANSI/AWWA C508	Single Swing Check Valves for Ordinary Water Works Service
5	ANSI/AWWA C550	Protective Interior Coatings for Valves and Hydrants
6	ANSI B16.1	Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings, Class 25, 125, 250 and 800
7	BS 87101	Spheroid Graphite or Nodular Graphite Cast Iron
8	DIN 2789	Wafer Check Valves
9	DIN 3202	Face – to – Face and Center – to – Face dimensions, Flanged Valves

۱-۵-۵۲ مزایای شیرهای یکطرفه:^{۲۱}

به صورت خودکار عمل کرده و نیازی به فرمان خارجی ندارد و سرعت عملش بالاست

۱-۵-۵۳ معایب شیرهای یکطرفه:^{۲۲}

۱- تمام سیستم عملیاتی شیر داخلی است. بنا بر این باز وبسته بودن شیر مشخص نمی شود. و اتصالات داخلی آن در دسترس نیست.

۲- هر شیر محدودیت نصب خاص خودش را دارد


²¹ - همان منبع ۲۰۵

²² - همان منبع ۲۰۶

۳- شیر ممکن است در حالت باز گیر کند

۱-۵-۴ Control Valve: از نوع شیرهای کنترل و تنظیم کننده فشار می باشد.

شیرهای کنترل به صورت اتوماتیک ، فشار یا دبی را تنظیم می کند و برای هر فشاری موجود می باشد.



Control Valve (شماره: شماره ۱-۵-۲۵)

۱-۵-۵ Diaphragm Valve: در این نوع شیرها قطع جریان بوسیله دیافراگم صورت می گیرد و


دو جهتی است، به عنوان شیرهای قطع و وصل و تنظیم جریان به کار می رود. در سیستم های فشار پایین که شیرهای دیگر کاربرندی ندارند مفید می باشد. در این نوع شیر سیال قسمتهای مکانیکی تماس ندارد بنابراین باعث آلودگی و خوردگی سیستم نمی شود.

۱-۵-۶ تقسیم بندی شیرهای دیافراگمی:


۱- شیر دیافراگمی نوع سدی (wire)

۲- عبور مستقیم (straight way)

شیرهای دیافراگمی



Diaphragm Valve wire (شکل شماره: ۲۶-۵-۱)




Diaphragm Valve wire (شکل شماره: ۲۷-۵-۱)



Four-Way Valve ۵۹-۵-۱: نوعی شیر چهار راهه می باشد.



Four-Way Valve (شکل شماره: ۲۸-۵-۱)



Diaphragm Valve (شکل شماره: ۲۹-۵-۱)



۱-۵-۵۷ کاربرد: در سیستمهایی که خوردگی زیادی وجود داشته باشد و سیستم های خلاء. استفاده

می شود.

۱-۵-۵۸ Three-Way Valve : نوعی شیر سه راهی می باشد.



Three-Way Valve (شکل شماره: ۳۰-۵-۱)

فصل ۶

اتصالات گوناگون

Miscellaneous Fittings

مباحث مورد نظر :

پس از مطالعه این فصل با مباحث زیر آشنا خواهید شد:

◀ **Miscellaneous Fittings**

◀ انواع **Branch** (انشعاب) و کاربرد آنها

◀ انواع صافی ها, و کاربرد آنها

◀ انواع تله بخار و کاربرد آنها

◀ انواع **Coupling** و کاربرد آنها:

◀ انواع اجکتورها و کاربرد آنها:

◀ خصوصیات اجکتورها

◀ انواع ساپورت :

واژه های کلیدی:



Miscellaneous

Return

Lateral

Steam trap

Strainer

Cross

Half

Dished

Dished

Bushing



Straight

Branch

Basket

Coupling

Union

Startup

Ellipsoidal

Boss

Expansion

Miscellaneous Fittings

در مباحث و صفحات قبلی در مورد Fitting هایی (اتصالات) مانند فلنج و زانویی و غیره گفته شد . کار اصلی اتصالات جفت کردن ، اتصال دادن دو لوله به هم می باشد . لذا به بررسی برخی از آنها می پردازیم .
توضیح : با توجه به گستردگی مبحث Piping پرداختن به کلیه موارد از حوصله مبحث این نوشته خارج است لذا سعی گردیده است موارد مهم توضیح داده شود .


۱-۶-۱ دستیابی به Miscellaneous Fittings : به دو صورت منو ابزار و منوی کرکره ای ممکن است منوی

ابزار را از آدرس Piping\Toolbars\Component Toolbars فرا بخوانید



(شکل شماره: ۱-۶-۱) منوی ابزار قطعات متفرقه Piping


و در منوی کرکره Piping قسمت Miscellaneous Fittings یا اتصالات متفرقه دیده می شود که در لوله کشی مورد استفاده قرار می گیرند با توجه به شکل شماره ۱-۶-۱ به بررسی آنها می پردازیم . لذا سعی شده است حتی الامکان تصویر قطعات مورد بحث آورده شود .




(شکل شماره: ۱-۶-۲) منوی کرکره ای قطعات متفرقه Piping

۱-۶-۲ **General Components**: اولین قسمت از اتصالات یاد شده می باشد. (اجزاء عمومی)


عبارتند از:



(شکل شماره: ۱-۶-۳) **General Components**


۱-۶-۳  **Straight**: نوعی اتصال می باشد و می تواند دو لوله را به هم متصل کند.

طریقه ترسیم: با اجرای دستور محل کار گذاشتن و قرار گرفتن را از ما می خواهد
 <Pick point>/Elevation/گر حرف E را تایپ کنید چنانچه قبلاً گفته شد یک جدول محاوره باز می
 شود و از کاربر سوال می شود چه نقطه ای از لوله را در محل مورد نظر قرار دهیم. اگر در محل مورد
 نظر مانند انتهای یک لوله کلیک کنید جدولی که نشانگر تعدادی از این نوع اتصال می باشد ظاهر می
 شود بعد از انتخاب و OK کردن جدول **General Straight Component** ظاهر می شود که شامل
 چندین قسمت می باشد. با توجه به شکل راهنمای سمت راست جدول، پارامترهای لازم و مورد نظر
 را وارد می کنیم. به دو صورت لوله ای و جعبه ای (Cylinder-Box) ترسیم می شود.



(شکل شماره: ۱-۶-۴) جدول محاوره ای General Straight Component


۱-۶-۴ Return: از این نوع جهت برگشت و تغییر جهت ۱۸۰ درجه ای استفاده می شود.



(شکل شماره: ۵-۶-۱) Return

طریقه ترسیم: مانند ترسیم Straight می باشد. با تعیین پارامترهای جدول General Return


Component

۵-۶-۱  Bend: خم ها به جای زانویی استفاده می شود. لوله های مورد نظر توسط دستگاههای


لوله خم کن خم می شوند. خم می تواند متصل به لوله باشد یا بین دو لوله جوش شود.

طریقه ترسیم: مانند ترسیم Straight می باشد. با توجه به پارامترهای جدول General Bend


Component

۶-۶-۱  Branch: در مبحث انشعابات (دست ساز) که نوعی اتصال می باشد به کاربرد آن

پرداخته ایم. این نمونه نوعی انشعاب آماده است




(شکل شماره: ۶-۶-۱) انواع انشعابات پیش ساخته

۷-۶-۱  **Lateral**: امکان انشعاب گیری از لوله اصلی با زاویه دلخواه را در جاهایی که مقامت کم در

برابر جریان اهمیت دارد، را ایجاد می کند. **Lateral** های با زاویه غیر از ۴۵ رایج نمی باشند. و در صورت درخواست مصرف کننده از شرکت سازنده، برای زوایای دیگر ساخته می شوند.


توضیح: اصولاً **Fitting** ها ایجاد افت فشار می کنند. لذا کاربرد هر نوع و تعداد آنها در یک مسیر باید حساب شده باشد.



(شکل شماره: ۷-۶-۱) **Lateral**

طریقه ترسیم: با توجه به پارامترهای جدول زیر مانند ترسیم **Branch** می باشد.

General Lateral Component	
Main Size:	65mm
CTR_END_M:	50
CTR_END_B:	150
CTR_END_R:	150
Diameter:	73.025
Angle:	45
Tag Number:	
Material Tag:	
Short Description:	lateral
Long Description:	la



Drawing Style

Cylinder Box

Shop Existing


(شکل شماره: ۸-۶-۱) جدول **General Lateral Component**

با توجه به جدول فوق شما می توانید محل تلاقی و طول لوله های انشعاب و زاویه آن را تعیین کنید.

۸-۶-۱  Wye: نوعی اتصال (انشعاب) بشکل Y می باشد

طریقه ترسیم: مانند ترسیم Lateral می باشد. با توجه به پارامترهای جدول

Component General Wye



(شکل شماره: ۹-۶-۱) Wye


۹-۶-۱  Cross: چهار راهی مستقیم معمولاً به صورت انبوه موجود است. چهار راهی

کاهنده ممکن است به صورت آماده در دسترس نباشد به دلایل اقتصادی، در دسترس بودن و به

حاصل رساندن فهرست لوازم، استفاده از سه راهی و سایر آیتم ها نسبت به چهار راهی ترجیح


داده می شود. به جز جاهایی که کمبود فضا وجود دارد مانند لوله کشی دریایی کارهای

ترمیمی، نیازی به تقویت کننده نیست.^{۲۳}




(شکل شماره: ۱۰-۶-۱) Cross


²³ - اصول طراحی Piping علیرضا قندچی صفحه ۲۶

۱۰-۶-۱  End: جهت انسداد انتهای لوله به کار می رود

Strainer: صافی و فیلتر ها تقریباً در کلیه سیستم ها لوله کشی برای جلوگیری از عبور مواد خارجی که ممکن است به ماشین آلات صدمه وارد کند نصب می شوند. دارای انواع مختلف می باشند. از صافی ها در ورودی شیرهای کنترل، ابزار دقیق و تله ها برای جلوگیری از ورود مواد حاصل از لوله های سیستم استفاده می شود




Conical start-up strainer(شکل شماره: ۱۱-۶-۱)

۱۱-۶-۱  Startup Strainer: صافی ها ذرات جامد با سایز تقریبی 0.5-10.02 اینچ را جمع آوری می کند.

طریقه ترسیم: با اجرای دستور پیغام انتخاب محل مورد نظر ظاهر می شود. با انتخاب محل مورد نظر فیلتر ترسیم می شود.

۱۲-۶-۱  Basket Strainer: نوعی دیگر از فیلتر ها می باشد.




Basket Strainer(شکل شماره: ۱۲-۶-۱)

این نوع فیلتر برای جریانهای با دبی بالا استفاده می شود و با تعویض سبد سرویس می شود. این نوع صافی به صورت دو سبد موازی و یک شیر منحرف کننده در دسترس می باشد که شیر برای منحرف کردن جریان جریان به سبد موازی برای سبد اول نیز موجود می باشد که در نتیجه هنگام سرویس این نوع شیر نیازی به قطع جریان نمی باشد.²⁴


طریقه ترسیم: با اجرای دستور پیغام انتخاب محل مورد نظر در خط فرمان ظاهر می گردد. و با انتخاب

محل جدولی ظاهر می شود که انواع مورد نظر بر حسب نیاز و طبق استاندارد مورد نظر در Spec تعریف شده است را دارد و با انتخاب نوع مناسب و OK کردن. (در صورت تعریف کردن انواع مختلف اگر فقط یک نوع تعریف شده باشد این جدول ظاهر نمی شود). Strainer مورد نظر ترسیم می شود.


۱-۶-۱۳  Angle Strainer: نوعی فیلتر که دوسر ورودی و خروجی آن با یکدیگر زاویه تشکیل

می دهند و در یک راستا نیستند.

طریقه ترسیم: مانند Basket Strainer می باشد.



(شکل شماره: ۱-۶-۱۳) Angle Strainer

۱۴-۶-۱  **Wye Strainer**: نوعی فیلتر به شکل Y می باشد که به آن Y-Type نیز می

گویند. صافی نوع Wye type مانند اتصال Lateral می باشد. یک صافی در داخل آن تعبیه شده و انتهای آن قابل تعویض و جهت سرویس باز می شود.

طریقه ترسیم: مانند Angle Strainer می باشد.



(شکل شماره: ۱-۶-۱۴) Wye Strainer (Y-Type Strainer)

۱۵-۶-۱ Steam trap (تله بخار):²⁵

هدف از تله بخار (Steam trap) در سیستم Piping خارج کردن کندانسها از خطوط بخار بدون خارج شدن بخار می باشد.

انواع تله های بخار:

۱- شناور (Float)

۲- ترموستاتیک

۳- ترمودینامیک

۴- سطل معکوس (Float steam trap)


²⁵ - طراحی Piping، حامد مولوی، محسن خرسندی، فرناز سنندجی صفحه- ۲۰۹-۲۰۸-۲۰۷



(شکل شماره: ۱-۶-۱۵) نوار ابزار Steam trap

۱-۶-۱۶ تله بخار شناور (Float):


مرکب از یک اطاق، حاوی یک شناور و دسته که در خروجی شیر قرار گرفته است. وقتی سطح کندانس در تله زیاد می شود شیر مایع را خارج می کند. این نوع شیر اجازه می دهد تا زمانی که ورودی کندانس به اتاقش برابر خروجیش شود کندانس خارج شود زیرا شیر زیر سطح مایع قرار دارد.



(شکل شماره: ۱-۶-۱۶) تله بخار شناور

۱-۶-۱۷ تله بخار ترموستاتیک: ساختار عمومی این تله ها، شیری است که به صورت ترموستات عمل می

کند تا زمانی که بخار داغ به آن برسد باز می ماند




(شکل شماره: ۱-۶-۱۷) تله بخار ترموستاتیک

۱-۶-۱۸ تله بخار سطل معکوس: شامل یک اطاق و سطل معکوس می باشد (که ته آن باز است) . شیر

موقعی باز است که سطل پایین تله باشد. یعنی تا موقعی که سطل تله از کندانس پر نشود تله پایین باشد

شیر باز است. و اجازه خروج هوا را می دهد و بعد از پر شدن سطل بلند شده و شیر خروجی را می بندد.




(شکل شماره: ۱-۶-۱۸) تله بخار سطل معکوس




۱-۶-۱۹ تله بخار سطل معکوس: در این تله کندانس داغ به یک پیستون کوچک فلش شده و هرگاه دما به


۳۰ درجه فارنهایت (۱۵ درجه سانتیگراد) حالت اشبا برسد خروجی باز می شود.



(شکل شماره: ۱-۶-۱۹) تله بخار ترمو دینامیکی

۱-۶-۲۰  **Union (مهره ماسوره):** مهره ماسوره در سیستم های لوله کشی جهت پیاده کردن لوله ها

به منظور تعویض و تعمیر آنها نصب می شوند. مهره ماسوره ها به شکلها و طرحهای مختلف واز مواد مختلف برای مقاوم بودن در برابر فشار و درجه حرارت زیاد ساخته می شوند.



(شکل شماره: ۱-۶-۲۰) Union (مهره ماسوره)

Union اتصالی است که امکان نصب آسان، جداکردن یا جایگزین کردن لوله ها ، شیرآلات یا مخازن در سیستم های لوله کشی پیچی فراهم می کند.

این اتصال از سه قسمت تشکیل شده است . **قسمت اول** را به انتهای یکی از دو لوله می پیچانند . سپس **قسمت دوم** را به لوله مقابل پیچانده ، آنرا به وسیله **قسمت سوم** به هم متصل می کنند . چون مورد استفاده مهره ماسوره بیشتر در مواقع تعمیر خط لوله است ، گاهی اتفاق می افتد که خرابی از سه راه یا زانو می باشد ، در این صورت اتصالی های فرسوده را از وسط بریده از روی دو سر لوله باز می کنند و به جای آن از سه راه مهره ماسوره ای یا زانوی مهره ماسوره ای استفاده می کنند


طریقه ترسیم : با اجرای دستور جدول زیر ظاهر می شود که **Union** های تعریف شده در **Spec** در

سایز مورد نظر دیده می شود به عنوان نمونه سایز ۸۰ را ترسیم کنید.

MAIN_SIZE	RATING	END_COND_1	LONG_DESCR
80mm	3000LB	SCF	BONNEY FORGE 3000LB THREADED MSS-SP-83 UNION
80mm	3000LB	SCF	PENN FORGED 3000LB MSS THREADED UNION

OK Cancel Help


شکل شماره: ۲۱-۶-۱) جدول انتخاب Union

۲۱-۶-۱  Union Elbow: مهره ماسوره زانویی نوعی دیگر از مهره ماسوره ها می باشد.



(شکل شماره: ۲۲-۶-۱) Union Elbow (مهره ماسوره زانویی)

طریقه ترسیم : مانند Union می باشد.


۲۲-۶-۱  Union Tee (Union Branch) یا مهره ماسوره انشعاب C: نوعی مهره ماسوره جهت

انشعاب گیری می باشد.

طریقه ترسیم : مانند Union Elbow می باشد.



(شکل شماره: ۲۳-۶-۱) Union Tee (مهره ماسوره انشعاب C)

۲۳-۶-۱  Coupling: نوعی دیگر از اتصالات می باشد با توجه به کاربرد آنها در انواع مختلف ساخته

می شوند.

به صورت پیچی ، Starub Coupling ، بوشی فشاری ، و گاهنده سایز وجود دارند.




(شکل شماره: ۲۴-۶-۱) انواع کوپلینگها

طریقه ترسیم: با اجرای دستور جدول زیر ظاهر می شود که Coupling های تعریف شده در Spec در

سایز مورد نظر دیده می شود به عنوان نمونه سایز ۸۰ را ترسیم کنید.


MAIN_SIZE	RATING	END_COND_1	LONG_DESCR
100mm	3000LB	SWF	LADISH 3000LB SOCKETWELD FULL COUPLING
100mm	3000LB	SCF	LADISH 3000LB THREADED FULL COUPLING

(شکل شماره: ۲۵-۶-۱) جدول انتخاب Coupling

۲۴-۶-۱  Half Coupling (کوپلینگ ناقص): نوعی کوپلینگ می باشد در اتصال به مخازن

استفاده می شود.


طریقه ترسیم: مانند Coupling می باشد.



(شکل شماره: ۱-۶-۲۶) Half Coupling


۱-۶-۲۵ Pipe Cap: جهت بستن انتهای لوله به کار می رود. به دو صورت سرتخت (Flat Closures)

و (Dished و Ellipsoidal جهت بستن انتهای لوله های قطور به کار می رود.




(شکل شماره: ۱-۶-۲۷) Pipe Cap

طریقه ترسیم: مانند Coupling می باشد.


۱-۶-۲۶ Boss : نوعی اتصال است به معنی برجستگی و اتصال برجسته می باشد و جهت اتصال

Gage به کار می رود.



(شکل شماره: ۱-۶-۲۸) Boss

طریقه ترسیم: اگر بخواهیم مانند شکل ۱-۶-۲۸ عمل کنیم باید آنچه در مبحث برنج ها گفتیم انجام دهیم، یعنی تعیین **Tap port** و محل قرار گرفتن **Boss** را تعیین کنیم.. لذا با اجرای دستور محل مورد نظر را انتخاب کنید با ظاهر شدن جدول شکل شماره ۱-۶-۲۹ **Boss** مورد نظر را انتخاب کنید .



(شکل شماره: ۱-۶-۲۹) Boss

۱-۶-۲۷ توضیح مهم: تمام **Component** ها و **Fitting** ها در یک استاندارد و **Spec** به طور مثال **MCS150** و **DIN** و غیره وجود ندارند و وجود آن منوط به تعریف در فایل اکسی **Spec** مربوطه می باشد که توضیح خواهیم داد. اگر شما در ترسیم **Boss** با **Spec** بطور مثال **Din** با **Error** زیر مواجه شدید بدانید که در **Spec** مورد نظر تعریف نشده است این **Error** برای تمام **Component** ها صادق می باشد. در این جدول **Spec** مورد نظر و **Table** و محل تعریف **Fitting** به طور مثال **Boss** مشخص شده است. (**Spec Table**) با رجوع به آدرس **Spec** در درایوی که **Rebis** را در آن نصب کرده ایم (اصولاً در درایو C نصب می شود)

C:\Rebis\specs\metric و باز کردن **Spec** که مد نظر ما می باشد به جستجو **Fitting** مورد نظر

می پردازیم

که با یکی از دو حالت زیر مواجه خواهید شد.

الف: Fitting مورد نظر تعریف شده است، اما در اندازه مورد نظر ما تعریف نشده است، برای این

منظور با کپی کردن یکی از سایزهای موجود و Paste کردن آن در سطر جدید و تغییر پارامترهای مد نظر

طبق استاندارد مربوطه و Fitting مورد نظر ایجاد

می شود.

ب: Fitting مورد نظر در هیچ سایزی تعریف نشده است. در این حالت باید از Spec دیگری که در آن


این Fitting وجود دارد فایل مربوطه را کپی کرده و در Spec مورد نظر Paste کنیم. ما سعی خواهیم

کرد در انتهای بحث طریقه ساخت Spec را توضیح کامل دهیم. (کپی فایل به فایل)

توضیح: اصولاً برای انجام هر پروژه ابتدا اجزاء لازم در سیستم مورد نظر بررسی و شناسایی و جهت

خرید و تهیه لیست می شوند. با توجه متریال لیست موجود سعی کنید قبل از شروع کار Spec لازم را

تعریف کنید. و قطعاتی از Piping را که در Spec وجود ندارند و به آن اضافه کنید.



(شکل شماره: ۱-۶-۳۰) جدول Error به علت عدم وجود قطعه در Spec

MAIN_SIZE	RATING	END_COND_1	END_COND_2	LONG_DESCR
50mm	6000LB	SWF	BW	PENN FORGED 6000LB SOCKETWELD WELDING BOSS
50mm	3000LB	SCF	BW	PENN FORGED 3000LB THREADED WELDING BOSS

شکل شماره: ۳۱-۶-۱) جدول انتخاب Boss

۲۸-۶-۱ Plug: نوعی دیگر از Fitting ها است. جزء مسدود کننده ها می باشد. و سر رزوه دار یک

اتصال را آب بندی می کند.

طریقه ترسیم : مانند Pipe Cap می باشد.

۲۹-۶-۱ Expansion Joint : یک نوع اتصال ارتجاعی می باشد. که برای جذب انبساطات حرارتی


به کار می رود. و در موقعیت هایی

که استفاده از Expansion loop , ممکن نیست از Expansion joint استفاده می شود. چنانچه از این


نوع اتصال , استفاده شود. در صورت انبساط و انقباض و جابجایی لوله ها در حد مجاز مانع شکستگی

و تخریب خواهد شد. لذا برای جلوگیری از تخریب از Expansion Joint یا Expansion Loop


(اسپولهای U شکل) استفاده می شود.



شکل شماره: ۳۲-۶-۱) Expansion Loop




SINGLE-ENDED SLIP-TYPE EXPANSION JOINT WITH ADJUSTABLE PACKING GLAND



SINGLE-ENDED SLIP-TYPE EXPANSION JOINT WITH GUNS FOR REPLENISHING PACKING


(a)



(b)


(شکل شماره: ۱-۶-۳۳(a) اتصال انبساطی نوع لغزشی

(b) اتصال انبساطی نوع تویی





(شکل شماره: ۱-۶-۳۴: اتصال انبساطی نوع ارتجاعی فلزی)

طریقه ترسیم: اگر شما در Spec مورد نظر در سایز مناسب طول استاندارد Expansion Joint را تعریف کرده باشید با تعیین محل نصب Expansion Joint ترسیم می شود. اگر به طور کلی تعریف شده باشد (بدون در نظر گرفتن طول معین) با ظاهر شدن جدول محاوره ای شکل شماره ۱-۶-۳۵ طول لازم را وارد کنید و با ok کردن Expansion joint مورد نظر ترسیم می شود.



(شکل شماره: ۱-۶-۳۵) Expansion Joint

۱-۶-۳۰ Bushing  : نوعی Fitting می باشد. جهت اتصال یک لوله کوچکتر به نازل یا اتصال پیچی بزرگتر به کار می رود. چنانچه بخواهیم انتهای لوله ای را با یک اتصالی بزرگتر متصل نماییم، از تبدیل استفاده می کنیم. تبدیل بوش اتصالی است که از طرف اتصال به لوله با قطر کوچکتر از داخل و از طرف قطر بزرگتر از بیرون رزوه دار شده است



(شکل شماره: ۱-۶-۳۶) Hexagon Bushing

طریقه ترسیم: با توجه نوع کاربرد آن با اجرای دستور محل استقرار آن سوال می شود با انتخاب محل مورد

نظر جدولی ظاهر می شود که انواع Bushing (در یک سایز) را نشان می دهد و می توانید Bushing


مورد نظر را انتخاب کنید.

MAIN_SIZE	RUN_SIZE	RATING	END_COND_1	END_COND_2	LONG_DESCR
65mm	4mm	2000LB	SCM	SCF	LADISH 2000LB THREADED HEXAGON BUSHING
65mm	8mm	2000LB	SCM	SCF	LADISH 2000LB THREADED HEXAGON BUSHING
65mm	10mm	2000LB	SCM	SCF	LADISH 2000LB THREADED HEXAGON BUSHING
65mm	15mm	2000LB	SCM	SCF	LADISH 2000LB THREADED HEXAGON BUSHING
65mm	20mm	2000LB	SCM	SCF	LADISH 2000LB THREADED HEXAGON BUSHING
65mm	25mm	2000LB	SCM	SCF	LADISH 2000LB THREADED HEXAGON BUSHING
65mm	32mm	2000LB	SCM	SCF	LADISH 2000LB THREADED HEXAGON BUSHING
65mm	40mm	2000LB	SCM	SCF	LADISH 2000LB THREADED HEXAGON BUSHING
65mm	50mm	2000LB	SCM	SCF	LADISH 2000LB THREADED HEXAGON BUSHING
80mm	65mm	2000LB	SCM	SCF	LADISH 2000LB THREADED HEXAGON BUSHING
100mm	65mm	2000LB	SCM	SCF	LADISH 2000LB THREADED HEXAGON BUSHING

(شکل شماره: ۳۷-۶-۱) جدول انتخاب Bushing


۳۱-۶-۱ Reducer Insert  : یک اتصال کاهنده است که جهت اتصال یک لوله کوچک به یک

اتصال بزرگتر به کار می رود.



(شکل شماره: ۳۸-۶-۱) انواع Reducer Insert

طریقه ترسیم: مانند Bushing می باشد.

۳۲-۶-۱  Ejector : یک اجکتور نوع ساده شده ای از یک پمپ خلاء یا یک کمپرسور خلاء می

باشد که در آن هیچگونه پیستون ، شیر یا روتور و دیگر اجزای متحرک وجود ندارد . بخار با فشار بالا به محفظه بخار وارد می شود و در حین عبور از نازل بخار منبسط شده و نازل را در یک سرعت بسیار بالایی ترک می نماید ، هوا ، گاز یا بخار مخلوط مایع از طریق مایع از طریق نازل مکش وارد می شود . در اینجا هوا و دیگر مخلوط به وسیله بخار با سرعت بالا به ورودی دیفیوزر یا نازل و توری شکل وارد می شود و سپس از انتهای دیفیوزر خارج می شود در دیفیوزر سرعت زیاد و فشار کم سیال به سرعت کم و فشار زیاد سیال تبدیل می شود که از فشار مکش مخلوط هوا بیشتر و یا به عبارت بهتر هد سرعت مخلوط به فشار تبدیل می شود که از فشار مکش مخلوط هوا بیشتر ولی از فشار بخار ورودی کمتر می باشد.

استفاده از اجکتورها برای کاربرد های مناسب متکی بر فاکتور های زیر می باشد:

- ۱) فشار بخار : انتخاب اجکتور بر مبنای فشار مینیمم خط انتخاب شود .
- ۲) دمای آب : انتخاب بر مبنای دمای ماکزیمم آب می باشد.
- ۳) دما و فشار مکش : احتیاجات کلی فرآیند باید در نظر گرفته شود ، انتخاب معمولاً " به وسیله مینیمم فشار مکش مورد نیاز (بالترین خلاء) می باشد.
- ۴) ظرفیت مورد نیاز

۳۳-۶-۱ خصوصیات اجکتورها : (Features)

اجکتورها خصوصیات زیر را ، که انتخابی خوب برای تولید اقتصادی مداوم شرایط خلاء را ایجاد می نمایند ، دارا می باشند:


- ۱) آنها با مخلوط های بخار خورنده خشم یا مرطوب کار می کنند .
- ۲) یک خلاء منطقی مورد نیاز برای عملیات صنعتی را ایجاد می نماید .
- ۳) در سایز های مختلف برای ظرفیت های کم و زیاد موجود می باشند .
- ۴) استفاده از آن راحت و بازده آن خوب می باشد .
- ۵) هیچ قسمت متحرکی ندارند بنابراین هزینه تعمیر آنها پایین و عمل آنها اگر خوردگی عامل مزاحمی نباشد یکسان و یکنواخت است .
- ۶) عملیات آنها ایمن تر و می توان از اجتور ها در محل کازهای قابل انفجار استفاده نموده و خطر انفجار توسط جرقه را بر طرف ساخت .
- ۷) عملیات مداوم در محدوده طراحی دارند .
- ۸) هزینه های ساخت به طور نسبتاً " خوبی نسبت به پمپ خلاء مکانیکی پایین و همچنین فضای کمی را اشغال می کنند .

۱-۶-۳۴ انواع اجکتورها:

اجکتور می تواند یک مرحله ای یا چند مرحله ای باشد . در استفاده از اجکتورها به صورت چند مرحله ای مکن است از کندانسور استفاده شود (Intercondenser) . که به سیستم اجازه می دهد در فشار های مطلق پایین تر از یک مرحله ای عمل نماید .

وقتی که بار ورودی زیادی داشته باشیم به صورت موازی به کار برده می شوند و یا به این دلیل که اگر قسمتی از سیستم فرآیند دچار خرابی شد و نیاز به تعمیر داشت بدون ایجاد مشکل برای قسمت های خراب از سایر قسمت ها جدا می شود .

واحدهای چند مرحله ای سری برای فشار های پایین مورد نیاز می باشد



شکل شماره: ۱-۶-۳۹ Ejector

طریقه ترسیم : مانند Bushing می باشد

۱-۶-۳۵ Supports: ساپورتها اعضای مهار کننده لوله در برابر نیروی وزن ، ارتعاش ، کشش ، تنش ، که

منجر به جابجایی لوله می شود می باشند. ساپورتها در سیستم لوله کشی اهمیت فراوانی دارند ساپورتها دارای انواع مختلف می باشند.

طریقه ترسیم : طریقه ترسیم کلیه ساپورتهای موجود در این نرم افزار یکی می باشد .

با انتخاب نوع ساپورت در خط فرمان عبارت **select the component** ظاهر می گردد. با انتخاب لوله


پیغام::

Support Toggle base port/Align/change Ref point/<Enter ظاهر می گرد که محل قرار گیری

را از کاربر سوال می کند. و در مرحله آخر که شکل **Support** بر روی لوله مورد نظر پدیدار می گردد.

با وارد کردن حرف نخست از جهت های جغرافیایی و یا انتخاب حرف **R** برای **Rotate** کردن


Support مورد نظر ، راستای **Support** را تعیین می کنیم.



(شکل شماره: ۴۰-۶-۱) جدول محاوره ای ADJUSTABLE SUPPORT

توضیح: جدول شماره ۴۰-۶-۱) به عنوان نمونه آورده شده است هر ساپورت جدول خاص خود را

دارد.



(شکل شماره: ۴۱-۶-۱) U Bolt Support

فصل ۷

آشنایی با دستورات ویرایشی

مباحث مورد نظر:

پس از مطالعه این فصل با مباحث زیر آشنا خواهید شد:

Misc Attachment ◀

Auto Plant Selection ◀

Joint Components ◀

Connectivity Checker ◀

Edit Component ◀

Update components ◀

Annotation Preferences ◀

Database Fields ◀

واژه های کلیدی:



Masc. Attachment
Flow Arrow
Isogen Export Data
General Data
Weld Information
Connectivity
Disconnect
Brief
Wire Frame
Annotation



Toggle
Insulation
Annotation Container
Edit Component
Joint
More
Repair
Node
Annotation
Line Number

Misc Attachment: جهت الصاق بعضی از توضیحات و Symbol ها به شکل از این گزینه

استفاده می کنیم. مانند جهت جریان

توضیح: جهت دستیابی آنرا در منوی Piping جستجو کنید.

۱-۷-۱-اروش کار: با اجرای دستور جدولی به نام Auto Plant Selection ظاهر می شود. در این جدول

مواردی مانند نشان دادن جهت جریان و چنانچه لوله ها دارای پوشش باشند نماد آنرا روی لوله حک

می کند و غیره دیده می شود. با انتخاب هر کدام از آنها پیغام انتخاب Component و بعد از انتخاب پیغام


انتخاب سمت شروع کاررا از ما می خواهد که به تغییر Toggle و یا کلیک کردن انتخاب می شود. و

مرحله بعد اندازه لازم است که به آن می دهیم. در نشان دادن جهت جریان (فلش) اولین مورد از


شکل شماره ۱-۷-۱ جهت فلش مهم است که با توجه به پیغام خط فرمان جهت را مشخص می

کنیم. تعیین جهت فقط مربوط به Flow Arrow می باشد. مابقی در مرحله آخر جدول محاوره ای

مخصوص هر نوع ظاهر می شود اطلاعات لازم را تکمیل می کنیم مانند شکل ۱-۷-۲



شکل شماره: ۱-۷-۱) جدول Auto Plant Selection




Insulation Symbol Input (شکل شماره: ۱-۷-۲) جدول

توضیح: با توجه به جدول **Insulation Symbol Input** لازم است بدانید که شامل دو بخش مجزای **General Data** و **Isogen Export Data** می باشد بخش دوم شامل دو قسمت است یکی **Annotation Container** شکل هندسی که نوشته های بخش **General Data** در ایزومتریک داخل آن می آید تعیین می کند. و چنانچه گفتیم هنگام ترسیم اندازه لازم را به آن می دهیم اگر قسمت **Dimension On Iso** فعال کنید، یعنی تیک بزنید اندازه گذاری در نقشه خروجی ایزو متریک اعمال می شود. دستورات غیر ترسیمی

دستورات ترسیمی **Pip Modeling** شامل **Component** های مختلف بود به اتمام رسید سعی گردید توضیح لازم داده شود. حال به سایر دستورات غیر ترسیمی می پردازیم.




Piping Tools (شکل شماره: ۱-۷-۳) منو ابزار



شکل شماره: ۴-۷-۱) منو Piping Tools


۲-۷-۱ Joint Components

قطعه مانند لوله به هم یا زانویی به لوله و غیره (اتصالات جوشی) محل اتصال را با علامت دایره کوچک قرمز رنگی نشان می دهد. این علامت جوش است و حاوی اطلاعات نوع جوش می باشد.



شکل شماره: ۵-۷-۱) Weld Point


اگر شما با **Edit Component** که قبلاً گفته شد جهت خواندن اطلاعات و آگاهی از صحت ترسیم از آن استفاده می شود. روی نقطه جوش کلیک کنید جدول **Weld Information** ظاهر خواهد شد.




شکل شماره: ۶-۷-۱) جدول Weld Information

۱-۷-۳ **فایده نقطه جوش:** مهمترین هدف از کار و طراحی با این نرم افزار گرفتن نقشه خروجی آیزومتریک است. این نوع نقشه حاوی کلیه اطلاعات موجود در نقشه مدل سه بعدی می باشد. اگر شما در یک اتصال نقطه جوش را پاک کنید. نقشه آیزومتریک شما کامل نخواهد بود و به دو قسمت مجزی تقسیم می شود. پس این خود یک اشکال اساسی می باشد.

۱-۷-۴ **روش کار:** به محض اطلاع یافتن از پاک شدن نقطه جوشی یا با دیدن یا به وسیله دستور **Connectivity Checker** یا با دستور **Joint** آنرا رفع می کنیم. با اجرای این دستور عبارت **Select 1st component** در خط فرمان ظاهر می گردد. که با انتخاب اولین قطعه، عبارت **Select 2st component**: در خط فرمان ظاهر می گردد که با انتخاب قطعه دوم، در صورتیکه بین دو قطعه فاصله ای وجود نداشته باشد. دو قطعه به هم متصل می شوند.


۱-۷-۵ **Connectivity Checker**  این دستور جهت چک کردن اتصالات از قبیل جوش و پیچ و واشر و غیره می باشد.

۱-۷-۶ **روش کار:** با اجرای دستور جدولی ظاهر می شود به نام **Drawing Selection Options** دارای سه گزینه می باشد. گزینه **All** شامل کل فایل شما می شود و خود به خود کل ترسیمات را انتخاب می کند. گزینه **Manual** انتخاب به دلخواه شما و دستی خواهد بود.




(شکل شماره: ۱-۷-۷) جدول Drawing Selection Options

با انتخاب گزینه All و OK کردن آن ,تعداد محل هایی که اتصال آنها Disconnect می باشد مشخص می شوند. و هر قسمت را با رنگ قرمز مشخص می کند. (شکل شماره ۹-۷-۱)




(شکل شماره: ۸-۷-۱) جدول Connectivity Checker



(شکل شماره: ۹-۷-۱) نمایش قطعه بدون اتصال

در شکل شماره ۷-۷-۱ چندین گزینه وجود دارد . اگر روی More کلیک کنید جدول دیگری باز می شود با همان نام ولی با جزئیات بیشتر از جدول قبلی . در بالای هر دو جدول تعداد Disconnect ها را دیده می شود .



(شکل شماره: ۱۰-۷-۱) جدول Connectivity Checker

این جدول دارای چهار قسمت مجزا می باشد .

الف - Zoom: برای بزرگنمایی (کوچک و بزرگ کردن شکل) استفاده می شود.

ب - View Disconnect: دارای چهار قسمت می باشد. که می توانیم شکل قطعاتی که فاقد اتصال

می باشند یکی بعد از دیگری مشاهده کرد

۱-۷-۷-Option: دارای چهار قسمت می باشد

۱- Repair: به معنی مرمت کردن است . از این قسمت جهت برقراری اتصال مجدد استفاده می شود.

ایجاد نقطه جوش و Gasket و پیچ که اتصال را بین دو لوله برقرار می کند در صورت پاک شدن آنها

با استفاده از دستورهای Joint و Connectivity Checker امکان پذیر است (چنانچه که قبلاً گفتیم

قطعاتی که به هم متصل نیستند به رنگ قرمز و نقطه چین مشخص می شوند .

اگر دکمه Repair را فشار دهید در خط فرمان شما شاهد پیغام انتخاب component خواهید بود

Select the connecting component: حال روی قطعه ای که متصل به قطعه قرمز رنگ نقطه چین شده

می باشد مثال لوله کلیک کنید

یا اگر می خواهید واشر یا Gasket یا پیچ بین دو فلنج را مرمت کنید , بر روی Flange مجاور Flange

به رنگ قرمز کلیک کنید. تا اتصال برقرار شود.



(شکل شماره: ۱-۷-۱۱) شکل سمت چپ Connect و شکل سمت راست Disconnect

توضیح: Connectivity Checker تمام سرهای آزاد رابه عنوان **Disconnect** می گیرد . واین درست

است زیرا در **Piping** انتهای آزاد مفهومی ندارد.


۲-Suspend: جهت معلق گذاردن (انصراف) از انجام عمل اتصال به صورت موقت. از این گزینه

استفاده می شود.


۳-Brief: به معنی کوتاه کردن و کوچک کردن جدول می باشد. اگر این دکمه را فشار دهید جدول

مذکوربه جدول شکل شماره ۱-۷-۸ تبدیل می شود

۴-Done: باین دکمه از دستور خارج می شویم

۸-۷-۱ Dim nodes  : از این دستور جهت نمایش **Node**ها (گره ها) استفاده می شود و دارای

پنج گزینه می باشد.



(شکل شماره: ۱-۷-۱۲) **Dim nodes**

۱-۷-۹ روش کار: با اجرای دستور جدولی نمایان می شود با مشخص کردن نوع گزینه انتخاب و تایید

باید موضوعات را مشخص کنیم روی آنها کلیک می کنیم و با **Enter** کردن دستور اجرا می شود.


۱-۷-۱۰ 3D Display Modes: جهت تغییر شکل نمایش **piping** از این منو استفاده می شود.

۱-۷-۱۱ دستیابی به دستور: دستیابی به این دستورات از دو طریق امکان پذیر می باشد

1- Piping\ Piping Tools\3D Display Modes


۲- یا به وسیله ابزار منو Piping Tools به آدرس:

Piping\Toolbars\Function Toolbars\Piping tools مراجعه کنید.



(شکل شماره: ۱-۷-۱۳) منو ابزار 3D Display Modes

۱-۷-۱۲ قسمتهای 3D Display Modes: این قسمت متشکل از چندین دستور می باشد.


Set Center Line  : با اجرای این دستور ترسیمات ما از حالت سه بعدی به خط (Center

Line) تبدیل می شوند.

روش کار: به محض اجرای دستور بدون انتخاب کل ترسیمات شما در فایل تغییر لازم را اعمال می کند.

Set Wire Frame  : عکس دستور Set Center Line می باشد. و شکل معمول نمایش Piping

می باشد.

Set Wire Frame W/ Center Line  : این دستور ترکیبی از دو دستور فوق می باشد. جهت


نمایش لوله به همراه Center line مورد استفاده قرار می گیرد.

Set Mesh  : این دستور ترسیمات شما را مش بندی می نماید.

۱-۷-۱۳ 3D Display Utilities: این قسمت متشکل از چندین دستور می باشد و جهت تبدیل شکل

ترسیمات استفاده می شود. با استفاده از این دستور می توان از ترسیم سه بعدی به صورت مش بندی

شده و دوبعدی (با حفظ شکل ظاهری) کپی تهیه کرد .



(شکل شماره: ۱-۷-۱۴) منو ابزار 3D Display Utilities

۱-۷-۱۴ Data Base Tools: اگر خاطرتان باشد قبلا گفتیم بعد از ترسیم جهت اطلاع از صحت کار

خود سعی کنید ترسیم خود را Edit کنید یا به عبارتی از آن Information بگیرید و مهمتر از همه

در صورت بروز اشتباه در ترسیم مانند اشتباه در انتخاب ضخامت لوله و سایر قطعات نام استاندارد

، شماره Part No. Line دیگر مجبور نیستید ترسیمات را پاک کرده و از اول کار کنید می توانید آنرا

تغییر دهید. به طوری که این تصحیحات در نقشه خروجی اعمال شود.

توضیح: رفع اشتباه در انتخاب سایز لوله و مسیر لوله با این دستور امکان پذیر نمی باشد ، البته تصحیح

سایز اعمال می شود اما در شکل ظاهری لوله تغییری ایجاد نمی شود. و نمایش لوله با همان اندازه قبلی

می باشد.



(شکل شماره: ۱-۷-۱۵) منو ابزار Data Base Tools

۱-۷-۱۵ -  Edit Component: شرح آن در صفحه ۴۹ آمده است.

۱۶-۷-۱ Update components: جهت بروز آوری Update کردن فایل و چنانچه گفتیم در

تصحیح ترسیمات به کار می رود.

باتوجه به نام دستور Update components استفاده از آن ترسیمات ما را با استفاده از Spec مورد استفاده Update و در اطلاعات فایل اکسسی اعمال می کند. با این دستور انتخاب دسته جمعی امکان پذیر است با Edit Component باید قطعات را تک به تک انتخاب کرد.

۱۷-۷-۱ روش کار: با اجرای دستور جدول محاوره ای نحوه انتخاب، ظاهر می شود با OK کردن پیغام


انتخاب موضوعات را در خط فرمان مشاهده می کنید ، موضوعات را انتخاب کنید . با کلیک راست

کردن یا زدن کلید Enter جدول شکل شماره ۱۶-۷-۱ ظاهر می شود . که شامل سه قسمت است

الف - List of Fields To Be Updated : که شامل موضوعات مورد نظر شماست ، چیزهایی که

شما می خواهید Updat و تصحیح کنید دیده می شود ما چهار موضوع مهم را انتخاب کرده ایم شکل

شماره ۱۶-۷-۱




(شکل شماره: ۱۶-۷-۱) منوایزر Update components

توضیح: اگر شما برای اولین بار بخواهید این کار را بعد از نصب نرم افزار انجام دهید همه موضوعات در

قسمت سمت چپ جدول بالا وجود ندارند باید آنها را به این جدول اضافه کنید. برای این کار از

دستور **Component Update Prefrences** طبق شکل زیر استفاده می شود.




(شکل شماره: ۱۷-۷-۱) دستور Component Update Prefrences

با اجرای این دستور جدول زیر ظاهر می شود شامل دو قسمت می باشد با انتخاب موارد لازم و **Add**

کردن آن به سمت راست منتقل می شوند. و شکل شماره ۱۶-۷-۱ شکل می گیرد. و برای مرتبه های بعد

نیازی به این کار نیست .




(شکل شماره: ۱۸-۷-۱) انتخاب موضوعات جهت Update کردن

۱۸-۷-۱ Edit Field: در این قسمت با تایپ صحیح اطلاعات تصحیحات لازم اعمال می شود. (

شکل شماره: ۱۹-۷-۱)

۱۹-۷-۱ View Data Base: اطلاعات موجود در فایل اکسیسی **Component** مورد نظر را نمایش می

دهد.



(شکل شماره: ۱-۷-۱۹) قسمت تایپ اطلاعات صحیح

۱-۷-۲۰ **Clean Data Base**: در طول کار شما خیلی از ترسیمات اشتباه را پاک می کنید. در حقیقت

شما شکل ظاهری و اتوکدی را پاک کرده در حالیکه اطلاعات اکسیسی آن وجود دارد. با اجرای این


دستور اطلاعات اکسیسی که مورد نیاز نیست را حذف می کنیم.

توجه: جهت پاک کردن یک Component از دستور Erase استفاده شود و توجه شود از دستور

Delete استفاده نشود.

۱-۷-۲۱ روش کار: با اجرای دستور جدول Clean Data Base ظاهر می شود چهار گزینه دارد همه موارد

را انتخاب کنید .



(شکل شماره: ۱-۷-۲۰) جدول Clean Data Base

۱-۷-۲۲ Annotation: یک دیگر از دستوره‌های ویرایشی می باشد. از این دستور جهت افزودن بعضی نوشته ها و اطلاعات بر روی نقشه های نصب که از ترسیم سه بعدی در نماهای دلخواه ایجاد شده استفاده می شود.



(شکل شماره: ۱-۷-۲۱) منو ابزار Annotation

۱-۷-۲۳ Annotation Preferences: قبل از استفاده از دستورات Annotation باید جدول مربوطه را تکمیل کنیم این جدول با توجه به شکل از چندین قسمت تشکیل شده است. سر فصل جدول که عبارتند از:

۱-۷-۲۴ قسمتهای مختلف Annotation:

Annotation Style**: مهمترین قسمت که دارای موضوعات مختلف می باشد. که برای هر موضوع می توانیم Text و Block و شکل هندسی خاص که نوشته در آن قرار می گیرد و علامت راهنما را تعریف کنیم. طوریکه که هر موضوع در نقشه مشخص باشد.

به طور مثال اگر لوله شما دارای پوشش باشد ضخامت این پوشش داخل، دایره و مختصات، داخل مستطیل و غیره قرار گیرد.

Placement**: این قسمت شامل دو گزینه Normal & Text می باشد. گزینه Normal اطلاعات آنچه که هست بدون تغییر با دست نوشته می شود با گزینه Text شما میتوانید متن ها را با دست تغییر دهید.


جدول به چهار قسمت تقسیم شده است هر قسمت دارای گزینه هایی می باشد.

Text**: در این قسمت گزینه های مربوط به زاویه چرخش، پهنا، و ارتفاع و محل الصاق نوشته دیده می شود.

Container**: شکل هندسی که می خواهید نوشته را در آن قرار گیرد. به اشکال دایره، بیضی، مثلث، و غیره،

Leader**: اشکال مختلف فلش راهنما را تنظیم می کند.

****Block:** تنظیم اندازه و زاویه چرخش Block هایی که در نرم افزار تعریف شده است (منظور شکلهای هندسی که در مورد آن صحبت شد).



(شکل شماره: ۱-۷-۲۲) جدول Annotation Preferences


****Edit:** جهت ویرایش Annotate های موجود از قبیل جابجایی، چرخش، و تغییر فرمت آنها

استفاده می شود.


۱-۷-۲۵ Database Fields: جهت درج اطلاعات مربوط به ترسیمات از قبیل سایز اصلی


و توضیحات کوتاه و طولانی و Spec مورد استفاده و طول لوله و ضخامت پوشش لوله در نقشه استفاده

می شود.




(شکل شماره: ۱-۷-۲۳) گزینه ها و منو ابزار Database Fields


Main Size با این دستور می توان اندازه سایز اصلی را روی ترسیمات خود درج نمایید.  **

Short Description با این دستور می توان توضیحات کوتاه را روی ترسیمات خود درج  **


نمایید (با استفاده از Spec)


Long Description با این دستور می توان توضیحات طولانی را روی ترسیمات خود  **


درج نمایید. (با استفاده از Spec)



(شکل شماره: ۱-۷-۲۴) فرق بین گزینه های Short & Long Description

Spec با این دستور می توان نام Spec خود را روی ترسیمات درج نمایید.  **


Pipe Cut length با این دستور می توان طول لوله را روی لوله ترسیمی درج نمایید.  **

Insulation Thickness با این دستور می توان ضخامت پوشش لوله در صورت در نظر  **

گرفتن آن را روی لوله ترسیمی درج نمایید.

۲۶-۷-۱ Line Number: این قسمت دارای چهار گزینه بوده جهت درج **Line Number** روی

ترسیمات از آن استفاده می شود.

۲۷-۷-۱ Notes : جهت نوشتن مطالب از این دستور استفاده می شود.

۲۸-۷-۱ Elevation: از این دستور جهت درج ارتفاع لبه های بالا و پایین و CL لوله استفاده

می شود.



(شکل شماره: ۲۵-۷-۱) منو ابزار Elevation

۲۹-۷-۱ Coordinates: جهت درج مختصات روی **Component** های ترسیمی از این دستور

استفاده می شود.




(شکل شماره: ۲۶-۷-۱) منو ابزار Coordinates

۳۰-۷-۱ Broken Pipe: چنانچه در صدد برش قسمتی از لوله جهت دیده شدن موضوعی مهمتر که


در زیر لوله قرار دارد و مرمت محل برش می باشید از این دستور استفاده کنید. برای برش قسمتی از

لوله به کار می رود



(شکل شماره: ۲۷-۷-۱) منو ابزار Broken Pipe

۱-۷-۳۱ روش کار: با اجرای دستور پیغام انتخاب لوله جهت برش ظاهر می شود با انتخاب لوله مورد نظر و **Enter** کردن عبارت **Enter distance of break from start** در خط فرمان ظاهر می گردد. با وارد کردن اندازه لازم از نقطه شروع ، عبارت **Enter distance of break from end** در خط فرمان ظاهر می گردد. که اندازه از انتهای لوله را کاربر باید در این قسمت وارد کند. با فشار کلید **Enter** در فاصله بین نقطه اول و نقطه دوم ، لوله مورد نظر برش می خورد.




(شکل شماره: ۱-۷-۲۸) برش لوله

۱-۷-۳۲ **Mend Pipe**: از این دستور جهت مرمت کردن لوله برش خورده استفاده می شود. و عکس دستور **Broken Pipe** می باشد.

۱-۷-۳۳ روش کار: با اجرای دستور پیغام انتخاب لوله جهت برطرف کردن برش را با انتخاب کردن لوله پاسخ دهید.

۱-۷-۳۴ **2D Symbols**: جهت درج علامتها و **Symbol** های دو بعدی در نقشه از این دستور استفاده می شود.

۱-۷-۳۵ **Reports**: گزارش گیری از ترسیمات یکی از کارهای مفید این نرم افزار می باشد. تمام قطعاتی که در نقشه استفاده کرده اید می توانید در قالب یک گزارش جهت آگاهی از صحت استفاده از قطعات و همچنین تهیه **Part list** نقشه های **piping** مورد استفاده قرار می گیرد.



(شکل شماره: ۱-۷-۲۹) منو ابزار و منو کرکره ای **Reports**

فصل ۸

طریقه گزارش گیری BOM

۹

Drawing Production

مباحث مورد نظر:

پس از مطالعه این فصل با مباحث زیر آشنا خواهید شد:

Bill of Material ◀

روشهای گزارش گیری ◀

Drawing Production ◀ و روش تهیه نقشه جهت ارسال به کارگاه تولید

Drawing Setup ◀

واژه های کلیدی:



Report
Maintenance
Generate Reports
Co. Plan
Work Area



Bom
Manual
Drawing Production
Layout

۱-۸-۱ **Bill of Material**: جهت گرفتن Bom و تهیه لیست قطعات استفاده شده در نقشه و تهیه

لیست خرید قطعات از این دستور استفاده می کنیم. جالب توجه اینکه در این لیست نوع جوشهای به کار رفته هم مشخص می باشد و برای تهیه مقدار و برآورد Dia Inch جوش در امر جوشکاری مهم است. نوع برش لوله هارا هم مشخص می کند. (پیخ لوله)

۲-۸-۱ **روش کار:** برای گرفتن Bill of Material یک ترسیم با اجرای دستور جدولی با همین نام ظاهر می شود. با تنظیم دقیق و دلخواه این جدول می توان اطلاعات موجود در نقشه را به صورت یک لیست با فرمت Dwg با تمام جزئیات لازم در اختیار داشت. تنظیمات بر حسب نیاز انجام می گیرد.

شکل شماره: ۱-۸-۱) جدول Bill Of Material

۳-۸-۱ روشهای گزارش گیری:

در قسمت Report روشهای مختلف گزارش گیری دیده می شود.

الف - Bom Cad Cut Lenght : در این نوع گزارش علاوه بر سایر قطعات ، طول لوله ها یک به یک

با فرمت اتوکدی در جدولی که شامل ستون های ، وزن ، تعداد ، اندازه ، و غیره نمایش داده می شود.

ب- Bom Cad Standard : این نوع Bom در فایل اتوکدی با فرمت Dwg که در آن طول لوله هارا

با هم جمع زده می شود .

پ- Bom Cad Maintenance: تمام Component ها را تک به تک در گزارش می آورد

۱-۸-۴ روش کار : با اجرای دستور جدول Bill Of Material ظاهر شده شما در قسمت Report نوع

گزارش را انتخاب کنید با OK کردن جدول Drawing selection option ظاهر می شود. که این Dialog

box دارای سه گزینه می باشد.

گزینه All : با انتخاب این گزینه از کل Piping موجود در صفحه نمایش عمل Report گیری انجام می

شود.

گزینه Manual : با این گزینه ، کاربر می تواند محدوده گزارش گیری را تعیین کند.

در نهایت Bill of material تهیه شده توسط نرم افزار در موقعیت مبدا مختصات قابل مشاهده می باشد.

توجه : در صورتیکه دوباره بخواهید عمل گزارش گیری را انجام دهید. قبل از گزارش گیری ، Bill

of material قبلی را از مبدا مختصات به مکان دیگری انتقال دهید.

Bill of Materials					
No.	Type	Size	Description	WEIGHT	Quantity
36	3	65mm	PIPE 76,1 x 3,6 DIN 2448-St37 BE X PE	1,29	0,20 m
37	3	65mm	PIPE 76,1 x 3,6 DIN 2448-St37 BE X PE	0,97	0,15 m
38	3	65mm	PIPE 76,1 x 3,6 DIN 2448-St37 BE X PE	1,61	0,25 m
				SUB 3,86	SUB 0,60 m
39	ND10	0,0 m X 0,07 m	HEX. HD. SCREW M16 x 65mm - 4 REQ. PER SET	0,20	8
40		65mm	HANDWHEEL		1
41	ND10	65mm	BALL VALVE DIN 3202-F4 PN16 ECONOSTO FIG 1943 HANDWHEEL	11,50	1
42	ND10	65mm	GASKET 65 PN10 DIN 2690	0,07	2
43	1	65mm X 40mm	CON. REDUCER DIN 2616 - 2 - K - 76,1 x 2,3/ 48,3 x 2,0	0,00	1
44	3	65mm	ELBDW DIN 2605 - 2 - 90 - 2 - 76,1 x 2,9 W-A	0,51	1
45	ND10	65mm	SLIP-ON FLANGE B 65 PN10 DIN 2576	9,00	3
				TOTAL 25	

Bill Of Material (شکل شماره: ۱-۸-۲)

۱-۸-۵ **Generate Reports**: طریقه دیگر گرفتن Bom از نقشه می باشد دارای هفت گزینه



است.

۱-۸-۶ **روش کار**: مانند مورد قبل است اما در فرمتهای مختلف Bom را تهیه می کند.


با اجرای دستور جدول **Auto Plant Report generator** ظاهر شده که با جدول **Bill Of Material**

تفاوتهایی دارد. یکی از این تفاوتها در قسمتهای **Report Type** و **Report Name** و قسمت **Out Put**


است. در قسمت **Out Put** شما می توانید مستقیماً از **Bom** خود **Print** فرستاده و گزارش مورد نظر

را در فرمتی جدا از محیط **Autoplant** مشاهده کنید. و به کمک گزینه **Export** این گزارش ها را در یک


فایل و جداگانه ذخیره کنید.



(شکل شماره: ۱-۸-۳)



Auto Plant Report generator (شکل شماره: ۱-۸-۴) جدول



Auto Plant Report generator (شکل شماره: ۱-۸-۵) جدول

۱-۸-۷ Drawing Production: در این قسمت نقشه های دو بعدی از نماهای مختلف به عنوان نقشه

های کمکی نصب یا Co. Plan تولید می شود. محصولات نهایی این نرم افزار به دو صورت

۱: نقشه های ایزو متریک

۲: نقشه های Co. Plan می باشد. دارای چهار گزینه می باشد.



شکل شماره: ۱-۸-۶) منو ابزار Drawing Production

۱-۸-۸ Drawing Setup : قبل از شروع کار باید تنظیمات اولیه لازم انجام شود.

۱-۸-۹ روش کار: قبل از اجرای دستور وارد Layout شوید. (اصولاً اتوکد در حالت Default دارای

دو Layout می باشد) با اجرای دستور پیغام:

views/Options/Title block/Undo Align/Create/Scale viewports/Workarea صادر می شود

شما با تایپ حرف T گزینه Title block را انتخاب کنید . با انتخاب گزینه مزکور و تأیید آن جدول زیر


ظاهر می شود.



شکل شماره: ۱-۸-۷) جدول Available Title Blocks

در این جدول می توانید سایز کاغذ نقشه خود را از کاغذ A0 تا A4 انتخاب کنید. با انتخاب و OK کردن

جدول کاغذ شما با یک جدول محاوره ای ظاهر می شود.



(شکل شماره: ۸-۸-۱) جدول Edit Attributes


در این جدول نام نقشه و نام فایل نوشته می شود. بعد از OK کردن جدولی (کاغذ نقشه شما) را که به صورت نامنظم و نامرتب در **Layout** مشاهده می کنید . جهت منظم کردن آن باید دستور **Page Setup** را اجرا کنید.

۱۰-۸-۱ دستور Page Setup: اگر بر روی دکمه **Layout 1** کلیک راست کنید.




(شکل شماره: ۹-۸-۱) دکمه های Model و Layot

هشت گزینه موجود در شکل: ۱۱-۸-۱ را می بینید. گزینه **Page Setup** را انتخاب کنید . با انتخاب آن جدولی دیگر ظاهر می شود.



(شکل شماره: ۱۰-۸-۱)




شکل شماره: ۱-۸-۱۱) جدول Page Setup Layout

در این جدول تنظیمات نهایی سایز کاغذ ، نوع پرینتر را مشخص می کنیم و با این تنظیمات **Layout 1** در کاغذ A3 تعریف

می شود و کل صفحه کاری شما در کاغذ تعریف شده محصور می شود .

۱-۸-۱۱ توضیح مهم در روش کار با Page Stup: وقتی نوع پرینتر را تعریف کردید مانند شکل فوق دکمه


Layout Setting را فشار دهید تا کاغذ مورد نظر را مجدداً تعریف کنید. چون کاغذ ما A3 می باشد آنرا انتخاب کنید .



Page Setup Layout 1 (شکل شماره: ۱-۸-۱۲) جدول


بعد از انتخاب کاغذ با استفاده از دکمه **Window** محدوده کاغذی که با دستور **Drawing Setup** ایجاد

کرده اید انتخاب کنید. کل فضای **Layout 1** در کاغذ تعریف شده (**A3**) محصور می شود.



Layout 1 در کاغذ ترسیم (شکل شماره: ۱-۸-۱۳)

بعد از اتمام کار و تعریف کاغذ دستور **Work Area Setup** استفاده کنید.


۱۲-۸-۱  **Work Area Setup**: از این دستور جهت مشخص کردن ناحیه مورد نظر (محیط کاری)

استفاده می کنیم.

۱۳-۸-۱ **روش کار**: با اجرای دستور جدولی با همین نام ظاهر می شود.

(شکل شماره: ۱۴-۸-۱) جدول **Work Area Setup**


با توجه به جدول نامی برای **Title** انتخاب کنید، در قسمت **Refrence Drawing** باید فایلی که به صورت سه بعدی ترسیم کرده اید و می خواهید از آن نقشه دوبعدی تهیه کنید با کلیک کردن روی دکمه **Add** نقشه مورد نظر را **Open** کنید.




شکل شماره: ۱-۸-۱۵) جدول Select Drawing

بعد از **Add** کردن در قسمت **Reference Drawing** آدرس آن نمایان می شود. با استفاده از دکمه **Save**

جدول **Work Area Setup** با فرمت **Rwa** , فایل مورد نظر را ذخیره کنید




شکل شماره: ۱-۸-۱۶) جدول Save Rebis Work Area File

Work Area Views: با این دستور انواع نماهای مورد نظر را تعریف می کنیم.  ۱-۸-۱۴


روش کار: با اجرای این دستور جدولی ظاهر می شود با همین نام با **Add** کردن انواع نماها را تعریف

می کنیم.




شکل شماره: ۱-۸-۱۷) جدول Work Area Views

با Add کردن باز جدول دیگری ظاهر می شود که در آن نوع نما ها را تعیین می کنیم .



شکل شماره: ۱-۸-۱۸) جدول View Properties


این جدول شامل قسمتهای مختلفی می باشد . در قسمت View گزینه By Window را انتخاب کنید بعد در سمت پایین دکمه Pick View Area by Window را فشار دهید تا وارد Model شوید ومحدوده مورد نظر را انتخاب کنید.




(شکل شماره: ۱-۸-۱۹)

با انتخاب محدوده مورد نظر در فایل سه بعدی باز به جدول View Properties بر می گردید. آن را OK کنید. جدول دیگری ظاهر می شود به نام Work Area Views نمایان می شود .

با استفاده از دکمه Insert In Drawing با توجه به اینکه در قسمت Scale شکل شماره: ۱-۸-۱۹ Window By را انتخاب کرده ایم باید با باز کردن پنجره محل قرار گرفتن نقشه را مشخص کنید. با فشار دادن دکمه Add شما می توانید سه نما را تعریف کنید. برای هر نما محدوده لازم را با انتخاب در فایل اصلی تعیین کنید. نماها رسم می شوند.



Work Area Views (شکل شماره: ۱-۸-۲۰) جدول



(شکل شماره: ۱-۸-۲۱) ترسیم نماها

۱-۸-۱۵ Update Work area: با این دستور در صورت تغییر در فایل اصلی تغییرات در



نماهای گرفته شده اعمال می گردد. و نماها را Update می کند.

Toolbars: از این دستور جهت دستیابی به منو ابزار دستورهایی این نرم افزار استفاده می شود.

فصل ۱ : آشنایی و طرز کار با Import/ Export (Isogen)

فصل ۲ : آشنایی با ماژول Cable Tray

فصل ۳ : آشنایی با ماژول Equipment

فصل ۱

آشنایی و طرز کار با Import/ Export

(Isogen)

مباحث مورد نظر :

پس از مطالعه این فصل با مباحث زیر آشنا خواهید شد:

برنامه کاربردی **Import/ Export** و روش کار با این برنامه

آشنایی با تولید نقشه های ایزومتریک و روش ایزو گیری

واژه های کلیدی:



Run

Mdb

Preferences

Log

Project

Import



Isogen

Export

Pxf

DXF

Config

۲-۱-۱ برنامه کاربردی Import/ Export:

یکی دیگر از ماژولهای Auto Plant که بسیار با ارزش است Isogen می باشد . کار اصلی آن تولید نقشه های ایزومتریک می باشد.

۲-۱-۲ نقشه های ایزومتریک:


۱- نقشه ایزومتریک چه نوع نقشه ای است؟ چنانچه در بحث Drawing Production در مبحث Pipe Modeling

گفته شد نقشه خروجی ما دو بعدی و در نماهای مورد نیاز خواهد بود. از این نوع نقشه به عنوان نقشه های کمکی در نصب لوله ها استفاده می شود. اما جهت ساخت و نصب اسپولها به طور دقیق نیاز به نقشه ای می باشد که تمام اطلاعات لازم و دید کافی در سه محور X, Y, Z و در صورت داشتن زاویه بیانگر مقدار دقیق زاویه و زاویه چرخش و شیب لوله باشد. داشتن این اطلاعات و یک نقشه کامل هم باعث افزایش سرعت پیشرفت کاری شود ، هم دقت انجام کار را بالا می برد . نقشه ایزومتریک دارای این خصوصیات می باشند. نقشه ایست در صفحه X,Y اما بیانگر اطلاعات در سه محور می باشد.

۲- نقشه ایزومتریک چگونه تولید می شوند؟ ما در ابتدای بحث Pipe Modeling گفتیم که ترسیمات انجام شده با دو فرمت ایجاد و Save می شوند. با فرمت Dwg (فایل اتوکدی) و Mdb (فایل اکسی) یکی حاوی شکل هندسی و ظاهری دیگری اطلاعات نقشه می باشد. نقشه ایزومتریک محصول فرایند تبدیل فرمتها از Mdb تا Dwg می باشد.

۲-۱-۳ طریقہ Run کردن ماژول Isogen یا Import/ Export: با توجه به نوار منو اتوکد، می بینیم یک

قسمت به منوهای اتوکد اضافه شده که خود مشخصه این نرم افزار (Rebis) با اتوکد است و در این قسمت ماژولهای Auto Plant را خواهید دید. (منو کرکره ای) اگر روی Import/ Export کلیک کنید ، بعد از چند لحظه Run شده و در نوار منو کنار منوی Rbis قرار می گیرد.



(شکل شماره: ۲-۱-۱) منو Imort/Export




(شکل شماره: ۲-۱-۲) منو ابزار، جهت Run کردن Imort/Export

۲-۱-۴ گزینه های Imort/Export : دارای پنج گزینه می باشد سه گزینه اختصاصی و دوعدد مشترک


بین نرم افزارهای تخت ویندوز می باشد.



(شکل شماره: ۲-۱-۳) منو ابزار Import/Export




(شکل شماره: ۲-۱-۴) منو کرکه ای Imort/Export

۵-۱-۲  Preferences : برای اینکه نقشه ایزومتریک قابل قبول و مطابق میل داشته باشیم، باید


اولویتها ی لازم که مد نظر ماست مشخص نماییم و آنرا برای نرم افزار تعریف کنیم. با اجرای این دستور این کار امکان پذیر می باشد.

روش کار : با اجرای این دستور جدول Import/Export Preferences نمایان می شود. دارای چهار قسمت می باشد.



(شکل شماره: ۵-۱-۲) جدول Import/Export Preferences

در این جدول گزینه ها به صورت Default انتخاب و علامت زده شده اند. مهمترین آنها عبارتند از Load کردن اطلاعات ، نشان دادن مراحل پیشرفت کار ، و گرفتن ایزومتریک به صورت اتوماتیک. و آدرس ومحل ذخیره کردن فایل با فرمت Pcf و Pxf را مشخص می کنیم.


۶-۱-۲  **Plant Exchange (Pxf)**: جهت تبدیل ترسیمات از فرمت Dwg و Mdb به فرمت

Pxf و ذخیره آن در آدرسی که در شکل شماره ۷-۱-۲ مشخص کردیم. شما اگر نقشه خود را باین فرمت Export کنید هنگام پاک شدن فایلتان قادر خواهید بود دوباره از طریق Import کردن آن را بدست آورید.

Plant Exchange دارای دو گزینه می باشد:

الف : Export


ب: Import



(شکل شماره: ۶-۱-۲) گزینه های Export & Import

۷-۱-۲ **روش کار:** ابتدا نقشه خود را save کنید با اجرای دستور Export جدول طریقه انتخاب نمایان شده

بعد از انتخاب و OK کردن جدول Export Progress ظاهر می شود. دارای سه قسمت می باشد.



Export Progress (شماره: ۲-۱-۷)

الف - Current Status : در این قسمت آدرس ذخیره شدن فایل را می بینید.

ب- Componente : در این قسمت Componente موجود در ترسیمات شما را نشان می دهد.

Log: از وضعیت و مراحل پیشرفت کار شما گزارش ارائه می کند. با OK کردن فایلتان با فرمت Pxf ذخیره می شود.

۲-۱-۸ Import : از کاربردهای این دستور این است که با استفاده از آن می توانید فایلی که با فرمت Pxf ذخیره کرده اید فرا بخوانید.

روش کار: با اجرای این دستور جدول Open ظاهر می شود با انتخاب فایل بوسیله آدرس Pxf آن را باز کنید . می بینید که ترسیمات شما ظاهر می شوند و می توانید کارتتان را ادامه دهید.

Isogen (Pcf): با این گزینه وارد بحث مهم و حساس تولید Pcf که مبنای ایزومتریک می باشد.

اطلاعات نقشه شما طی فرایندی به نقشه اتوکدی ایزومتریک تبدیل می شود به فرایند زیر توجه کنید.



۹-۱-۲ **تذکرات مهم**: قبل از پرداختن به مراحل ایزوگیری به علت اهمیت کار به نکات زیر توجه کنید.

الف: سعی کنید از فایل اصلی خود ایزو نگیرید حتماً یک Backup یا Save As تهیه کنید . تا در صورت

بروز اشکال فایلتان را از دست ندهید.

ب: در صورتی که قبلاً با نرم افزار ایزو گرفته اید . چون Pcf و Dxf ساخته شده از ایزو قبلی را در

حافظه خود دارد لازم است برای هر بار آنها را پاک کنید.

روش پاک کردن: فایلهایی که باید پاک شوند با ذکر آدرس به شرح زیر می باشند.


Pcf: اگر فولدر Pcf را باز کنید در آن فایلهایی مانند شکل شماره ۲-۱-۸ می بینید شما باید با آدرس

داده شده محتوی Folder یاد شده را پاک کنید. C:\Rebis\User\xchg\pcf اگر نرم افزار شما در درایو

دیگری نصب شده است نام درایو را با C تعویض کنید.

۱- **توضیح مهم**: هرگز فایل Pcf موجود در فولدر xchg در آدرس C:\Rebis\xchg\pcf با Pcf مورد

بحث اشتباه نگیرید و آن را هرگز پاک نکنید.



(شکل شماره: ۲-۱-۸) آدرس Pcf


۲- Projects : شما باید با آدرس داده شده محتوی Folder یاد شده را پاک کنید.

C:\Rebis\pisogen\projects

برای هر بار که می خواهید ایزو متریک بگیری یک پروژه (که در مرحله دوم ایزو گیری خواهید ساخت)

تعریف می کنید. اگر هنگام پاک کردن با Error بر خورد کردید نرم افزار را ببندید و فایل مورد نظر را


پاک کنید.



(شکل شماره: ۲-۱-۹) آدرس Projects

۲-۱-۱۰ مراحل ایزوگیری:

ایزوگیری دارای سه مرحله می باشد.



(شکل شماره: ۲-۱-۱۰) مراحل ایزوگیری

۲-۱-۱۱ مرحله اول - Export Pcf: این مرحله تبدیل اطلاعات موجود در نقشه از فرمت Mdb به Pcf

است .

روش کار: در حالیکه نقشه شما باز است یعنی Piping را Run کرده اید Import/ Export را هم Run

کنید مطابق شکل شماره ۲-۱-۱۰ مراحل ایزوگیری روی گزینه Export Pcf کلیک کنید. با توجه به جدول

نحوه انتخاب نقشه خود را انتخاب کنید. بعد از انتخاب ، جدول Connection Criteria را مشاهده می کنید

که دارای سه قسمت می باشد.

الف - Available Fields : در این قسمت موضوعات مختلف را می بینید که با انتخاب هر کدام نقشه

ایزو برحسب آن ایجاد می شود. شما آنچه Default نرم افزار می باشد طبق شکل شماره ۲-۱-۱۱.

Line Number را انتخاب کنید . چون نقشه خروجی شما باید لاین به لاین باشد .

ب- Criteria Fields : اگر شما می خواهید نقشه ایزومتریک شما بر حسب هر کدام از موضوعات


سمت چپ باشد باید به این قسمت یعنی سمت راست منتقل شود روی آن کلیک کنید با کمک دکمه

Add انتقال صورت می گیرد. اگر چیزی را اشتباهی Add کردید و در قسمت Criteria Fields قرار

گرفت با کمک دکمه Remove آن را حذف کنید.

پ- Naming Rule: موضوع انتخاب شده در قسمت **Criteria Fields** به عنوان دستور و قاعده کار در

این قسمت قرار می گیرد.




(شکل شماره: ۲-۱-۱۱) جدول انتخاب قاعده ایزو گیری

با تعیین قاعده کار و OK کردن آن وارد مرحله تولید Pcf می شوید. مراحل کار را با نمایان شدن جدول

Export Progress شکل شماره ۲-۱-۷ مشاهده می کنید. به آدرس محل ذخیره شدن Pcf توجه کنید.

و بعد از اتمام کار جدول را OK کنید.

۲-۱-۱۲ مرحله دوم- Isogen Interface: در این مرحله تبدیل فرمت Pcf به Dxf صورت می گیرد.



Rebis Isogen Interface جدول (شکل شماره: ۲-۱-۱۲)


این جدول دارای پنج قسمت است که عبارتند از :

الف - Project : در این قسمت با توجه توضیحاتی که قبلاً دادیم پروژه ای را تعریف می کنیم . این

پروژه تعریف شده داخل فولدر projects به آدرس C:\Rebis\pisogen\projects ذخیره می شود.


روش کار: اگر برای اولین بار بعد از نصب نرم افزار وارد این مرحله شوید متوجه می شوید قسمتهای

جدول Rebis Isogen Interface همگی خالی می باشد .




(شکل شماره: ۲-۱-۱۳) جدول Rebis Isogen Interface قبل از پیکره بندی

برای ایجاد پروژه و تعریف کردن و پر نمودن جاهای خالی دکمه Config را فشار می دهیم. جدول زیر را مشاهده می کنید.



(شکل شماره: ۲-۱-۱۴) جدول Project Manager

این جدول نقش مدیر پروژه را ایفا می کند. دارای قسمتهای مختلفی است مهمترین قسمت Create Project (ایجاد پروژه) می باشد. با فشار دادن این دکمه جدول دیگری به نام Create Project ظاهر می شود. کار اصلی تعریف و پیکره بندی پروژه در این قسمت صورت می گیرد.



(شکل شماره: ۲-۱-۱۵) جدول Create Project

این جدول دارای سه قسمت است که به شرح زیر می باشند.

۱- **Project** : در این قسمت شما میتوانید نامی که انتخاب کرده اید بنویسید. به طور مثال Test 1

۲- **Units** : در این قسمت نوع استاندارد ، اینچی یا متریک را انتخاب کنید. به طور مثال متریک

۳- **Iso Types** : نوع ایزومتریک که مورد نظر است معین می شود شما Final را انتخاب کنید. و آنرا

بینید. می بینید تنظیمات شما در جدول Rebis Isogen Interface اعمال می شود.


ب- **Iso Type** : این قسمت همزمان با تعریف پروژه تعریف می شود . در جملات فوق توضیح داده شد.

پ- **Pcf Dir** : در این قسمت باید مسیر ذخیره شدن Pcf تولید شده جهت ادامه کار مشخص باشد. یا

توجه به شکل جدول شماره ۲-۱-۱۳ Rebis Isogen Interface قبل از پیکره بندی می بینیم این قسمت

خالی می باشد. با نوشتن آدرس ، مسیر را مشخص می نمایم.

روش کار: با توجه به آدرسی دارید فولدر Pcf را باز کنید و در قسمت Address مسیر را کپی کرده در قسمت Pcf Dir. آنرا Paste کنید. متوجه تغییر در قسمت Pcf Files خواهید شد.




(شکل شماره: ۱۶-۱-۲) طریقه کپی کردن آدرس Pcf

ت- Pcf Files : چنانچه گفتیم با مشخص شدن مسیر فایل Pcf که از نقشه خود تولید کرده بودیم بر

حسب Line Number در این قسمت ظاهر می شود. شکل شماره ۱۲-۱-۲

ث- Results : برای حصول نتیجه و باید فایل Pcf موجود در سمت راست را Run کنیم تا در سمت چپ یعنی قسمت مذکور قرار گیرد.

با توجه به جدول Rebis Isogen Interface شکل شماره ۱۳-۱-۲ این جدول دارای هفت دکمه یکی از آنها دکمه Run است. که خاموش می باشد. اگر روی فایل Pcf طبق شکل شماره ۱۲-۱-۲ کلیک کنید این دکمه روشن می شود. با فشار دادن آن انتقال فایل از سمت چپ جدول به سمت راست آن صورت می گیرد، جدول را Close کنید.



(شکل شماره: ۲-۱-۱۷) جدول Rebis Isogen Interface بعد از عملیات Run

توضیح: اگر قسمت Delete Pcf After Successful Run را که مربع شکل است تیک بزنید بعد از عملیات Run فایل Pcf ایجاد شده به آدرس : C:\Rebis\xchg\pcf را خود به خود پاک می کند . اما فایل های دیگر را باید دستی پاک کنید.


۲-۱-۱۳ مرحله سوم -Dxf to Cad Drawing: این مرحله آخرین مرحله ایزو گیری از ترسیمات می باشد

، یعنی تبدیل فایل Dxf به Dwg ،

روش کار: قبل از شروع مرحله آخر ، در یکی از درایوهای سیستم خود به طور مثال درایو E یک Folder بسازید که نقشه های خروجی ایزومتریک را در آن ذخیره کنید. و آدرس آن را کپی (یاد داشت) کنید . با اجرای دستور جدولی نمایان می شود که دارای دو قسمت است که عبارتند از:

الف – Input Files : فایل‌های ورودی یا Dwg است یا Dxf شما [Isogen Output [Dxf] را انتخاب

کنید.



(شکل شماره: ۲-۱-۱۸)

توضیح: اگر قسمت **Input Path** خالی باشد دکمه **OK** هم خاموش است پس نمی توانید عملیات را


انجام دهید.




(شکل شماره: ۲-۱-۱۹)

در سمت راست این قسمت دکمه ای که روی آن سه نقطه دیده می شود فشار دهید می بینید جدولی نمایان می شود که باید فایل Dxf ذخیره شده در قسمت Projects که ما تعریف کردیم Open کنیم. به

سراغ آدرس می رویم . شکل شماره ۲-۱-۲۱



(شکل شماره: ۲-۱-۲۰) جدول Choose a file in directory containing input files



(شکل شماره: ۲-۱-۲۱) آدرس فایل Dxf

با دادن آدرس مذکور دکمه OK روشن می شود.

ب- Drawing Output : چنانچه گفتیم آدرس محلی که می خواهید نقشه های ایزومتریک را در آن

ذخیره کنید در این قسمت تایپ کنید. دکمه OK را فشار دهید.

پیغامی در خط فرمان ظاهر می شود مبنی بر آیا قصد انصراف از تغییراتی که در نقشه اعمال کرده اید

دارید . که با حرف N آنرا جواب داده است شما آن را تایید کنید. با Enter جدول Model Setup نمایان

می شود اگر با سیستم میلی متری کار می کنید (متریک) Metric را انتخاب کنید. ایزومتریک بوجود می

آید.

توضیح: در نقشه ایزومتریک های Grid و Snap روشن است با زدن کلید F9 و F7 مشکل رفع می شود .

فصل ۲

آشنایی با ماژول Equipment

(تجهیزات)

مباحث مورد نظر:

پس از مطالعه این فصل با مباحث زیر آشنا خواهید شد:

◀ **طریقه Run کردن Equipmet**

◀ **قسمتهای مختلف Equipment**

◀ **انواع مبدلهای حرارتی و کاربرد و طریقه ترسیم آنها:**

◀ **انواع نازلها و کاربرد آنها:**

◀ **دستور Xref و اهمیت آن**

◀ **آشنایی با پمپها و طریقه ترسیم پمپ**

◀ **طبقه بندی پمپها**

◀ **Storage tanks یا مخزن ذخیره سازی و کاربرد و طریقه ترسیم آنها**

◀ **دستورهای ویرایشی Equipment**

واژه های کلیدی:



Equipment

Cooler

Vertical

Xref

Vapor

Centrifugal

H



Exchanger

Double Pipe

Nozzle

Skew

Reboiler

Heat Exchanger

Horizontal


Radial

Tangential

Kettle

در این قسمت کار طراحی و ترسیم تجهیزات مورد نیاز صورت می گیرد.

۲-۲-۱-۲-۲ Run کردن ماژول Equipment: مانند Pipe modeling می باشد.




(شکل شماره: ۲-۲-۱-۲-۲) منو Equipment

منوی Equipment شامل قسمتهای مختلف می باشد. که عبارتند از:

Setup: در این قسمت اولویتهای که مد نظر است تعریف می کنیم. با اجرای دستور

Preferences Drawing جدول زیر نمایان می شود.



(شکل شماره: ۲-۲-۱-۲-۲) جدول Application Preferences

این جدول دو قسمت فعال دارد.


الف - Drawing Settings : چون شکل‌های ترسیمی در این ماژول به صورت Surface می باشند لذا

مش بندی آنها را باید با دقت بیشتری تعریف کرد.

ب- Placement Switches : در این قسمت Write Database را انتخاب کنید.

۲-۲-۲ قسمتهای مختلف Equipment : این ماژول دارای تجهیزات مختلف مانند مخازن ، پمپ ها ،

مبدلهای حرارتی ، و غیره می باشد.




(شکل شماره: ۲-۲-۳) منو ابزار Main Equipment

۳-۲-۲ Exchangers : اولین گزینه مبدل های حرارتی می باشد. مبدل های حرارتی می توانند سرد


کننده یا گرم کننده باشند Exhenger . ها یکی دیگر از تجهیزات مکانیکی مبادله کننده است. کار آن انتقال

گرما از شئبه شئی دیگر است نمونه ساده آن آب گرمکن می باشد


Heat Exchanger که نوعی مبدل حرارتی گرمایشی است.



(شکل شماره: ۲-۲-۴) منو Exchangers



(شکل شماره: ۲-۲-۵) منو ابزار Exchangers




Exchangers (شکل شماره: ۶-۲-۲)

۴-۲-۲ انواع مبدل‌های حرارتی:

این مبدل‌ها دارای انواع مختلف بوده که عبارتند از:

مبدلهایی که کار آنها انتقال حرارت و گرم کردن سیال دیگر می باشد Heat Exchanger با هوا مانند شکل شماره ۷-۲-۲ یا با آب و بخار یا آب و هوا توأم می باشند، مبدلهایی که کار آنها سرد کردن و خنک کاری می باشد اصطلاحاً Cooler می نامند. با آب یا گاز یا روغن کار خنک کاری را انجام می دهند. بحث فنی آنها از حوصله این جزوه خارج است ما صرفاً به طور کلی و اجمالی به آنها می پردازیم .



Heat Exchanger نوعی (شکل شماره: ۷-۲-۲)



Heat Exchanger نوعی (شکل شماره: ۸-۲-۲)




Air-Water Heat Exchanger (شکل شماره: ۹-۲-۲)

الف - Air cooled: نوعی Exchanger است که با هوای سرد سیال گرم را خنک می کند.

طریقه ترسیم: با اجرای دستور جدول محاوره ای Air cooled Exchanger ظاهر شده دارای پنج پارامتر

بوده بر اساس کاتولوگ و نوع Air cooled ابعاد و اندازه های خواسته شده را وارد کنید .



(شکل شماره: ۲-۲-۱۰) از راست به چپ Air cooled Coolers و طریقه کارکرد Air Cooled

ب - Double Pipe: نوعی Exchanger است .



(شکل شماره: ۲-۲-۱۱) Double Pipe

Dabble Pipe ها Exchanger هایی دو لوله ای هستند که با یک لوله قطر کوچک درون یک لوله قطر

بزرگ جا می گیرد ساخته می شود. دو لوله با جنسها و دماهای متفاوت شبیه به بدنه و لوله Exchanger

است برای جلوگیری از برخورد دو لوله با هم فلزهای نازک به نام Fin به قسمت بیرونی لوله کوچکتر


جوش می شود. این پره ها همچنین در جابجایی هوا از یکی به دیگری موثر است

طریقه ترسیم: با اجرای دستور جدول محاوره ای **Double Pipe Exchanger** ظاهر شده دارای سیزده پارامتر بوده بر اساس کاتالوگ ، ابعاد و اندازه های خواسته شده را وارد کنید .

پ- **Horizontal**: نوعی **Exchanger** است .



Figure 2: Forced Circulation Crystallizer (Horizontal Heat Exchanger)




Horizontal Exchanger (شکل شماره: ۲-۲-۱۲)

طریقه ترسیم: مانند **Double Pipe Exchanger** می باشد. لازم است بدانید ورودی و خروجی به این نوع **Exchanger** ها با توجه به کاتالوگ آنها توسط دستور **Nozzle** مشخص شود و ما می توانیم **Piping** را به آنها متصل کنیم .

توضیح: به علت نیاز به ترسیم نازل روی این تجهیزات لازم شد در مورد نازلها بحث کنیم .


۲-۲-۵ نازلها: قطعاتی از تجهیزات می باشند که اتصال بین Piping و Equipment را برقرار می کنند. و

روی تجهیزات جوش می شوند.




(شکل شماره: ۲-۲-۱۳) Nozzle

نازلها انواع و اقسام مختلف دارند. برای تجهیزات مختلف انواع مختلف استفاده می شوند.



(شکل شماره: ۲-۲-۱۴) منو ابزار Nozzles Main



(شکل شماره: ۲-۲-۱۵) انواع نازلها


توضیح: چون فعلاً در مورد Exchanger ها بحث می کنیم به نازلهای مربوط به تجهیزات

On Equipment را بررسی می کنیم.

این نازلها عبارتند از:




(شکل شماره: ۲-۲-۱۶) منو ابزار نازلها ی On Equipment

Radial on Equip : این نوع نازل به صورت شعاعی روی Equipment نصب می شوند.


طریقه رسم: جهت ترسیم این نوع نازلها با اجرای دستور پیغام انتخاب **Equipment** را در خط فرمان مشاهده می کنیم و با انتخاب آن به طور مثال **Horizontal Exchanger** مراحل ترسیم را پیگیری می کنیم. جدول شماره ۲-۲-۱۹ ظاهر می شود. اطلاعات لازم را وارد کرده و نازل مربوطه رسم می شود. شکل شماره ۲-۲-۲۰، این روش برای تمام نازلها مشترک می باشد.

توضیح مهم: توجه داشته باشید نازل ترسیمی شما با **Equipment** یکی می باشد در صورت پاک کردن آن کل ترسیم پاک می شود یا اگر اشتباهی در ابعاد و اندازه رخ داد می توان آن را **Edit** کرد.

۲-۲-۶ **Delete Component**  برای پاک کردن نازلها از این دستور استفاده کنید. با اجرای دستور روی نازل مربوطه کلیک کنید.



(شکل شماره: ۲-۲-۱۷) منوی **Delete Component**



(شکل شماره: ۲-۲-۱۸) جدول **Air cooled Exchanger**


دستور Xref : توضیح مهم اینکه جهت فراخوانی فایل‌هایی با فرمت Dwg و Dxf در محیط اتوپلانت از دستور Xref یا مخفف آن Xr می باشد. اگر فایل‌تان (Xref) سنگین است ابتدا Pipe modeling را به صورت اتوکدی باز کرده بعد از Xref کردن Piping را Run کنید. در غیر این صورت Fatal Error خواهد داد . بعد از Run کردن جهت Update شدن فایل گزینه Yes را انتخاب کنید.

روش کار : به عنوان مثال اگر بخواهید پمپ یا تجهیزات دیگری را از ماژول Equipment یا سازه و شکل خاصی را از اتوکد وارد محیط Pipe Modeling خود کنید ابتدا فایل خود را که در محیط Pipe Modeling ترسیم نموده اید باز کنید با اجرای دستور Xref جدول محاوره ای Xref Manager ظاهر می شود فایل مورد نظر را Attach کنید(اگر بخواهید فایل Attach شده را حذف کنید از Detach استفاده کنید.) جدول دیگری به نام Select Reference File ظاهر شده فایل مورد نظر را پیدا کرده Open کنید. جدولی ظاهر می شود به نام External Reference شامل قسمتهای نقطه الحاق ، مقیاس ، زاویه چرخش می باشد اگر قسمت نقطه الحاق یا Insertation Point علامت تیک زده باشید هر جا کلیک کنید همانجا قرار می دهد اگر علامت تیک را بردارید X,Y,Z فایل Xref شده را بر X,Y,Z فایل جاری (Piping) قرار می دهد


توضیح مهم : اگر می خواهید صفر و صفر دو فایل را بر هم منطبق کنید، هنگام Save هر دو فایل (فایلی که



می خواهید Xref کنید و فایل اصلی (جاری) خود محور مختصات را جهانی کنید.



شکل شماره: ۱۹-۲-۲) جدول Radial Straight Nozzle On Equipment



شکل شماره: ۲۰-۲-۲) Radial Straight Nozzle On Equipment

Edit Component : برای ویرایش و اعمال تغییرات در ترسیمات Equipment به کار



۷-۲-۲

می رود.

روش کار: با اجرای دستور و انتخاب Component مورد نظر جدولی که هنگام ترسیم Equipmentها


مانند شکل شماره ۱۷-۲-۲ و ۱۸-۲-۲ ظاهر می شد نمایان می شود شما می توانید ابعاد و اندازه ها را

تغییر دهید.

Projection on Equipment : نوعی نازل مانند نازل Radial On Equip است. تفاوت آنها با

یکدیگر این است که نازل Radial On Equip به سطح خارجی Equipment متصل می شود اما نازل

Projection on Equipment به محور و CL ترسیم متصل می شود .




(شکل شماره: ۲۱-۲-۲) نازل Projection و Radial On Equipment

Axial on Equipment: این دستور جهت ترسیم نازلهای محوری کاربرد دارد.

روش کار: مانند سایر نازلها می باشد.




(شکل شماره: ۲۲-۲-۲) نازل Axial On Equipment

Axial on Heades  این دستور جهت ترسیم نازل‌های روی راس یا کله تجهیزات کاربرد دارد.

توضیح: طریقه ترسیم این نوع نازل را در بحث Heades بررسی خواهیم کرد

تذکر مهم: هنگام کار کردن با نرم افزار و ترسیم Equipment مرتباً فایل خود را Save کنید. احتمال دارد هنگام ترسیم نازل نرم افزار Error دهد سعی کنید از برنامه خارج شده و دوباره وارد شوید.

Location on Equipment  از این دستور جهت ترسیم نازل در موقعیت خاص و مورد نظر

استفاده کرد.

طریقه ترسیم: به طور مثال چنانچه شما یک مخزن به ارتفاع ۲۰۰۰ میلیمتر و قطر ۱۰۰۰ داشته باشید می خواهید به ارتفاع ۵۰۰ میلی متری نازل‌هایی در جهت شمال و جنوب با سایز ۸۰ میلی متر، ترسیم کنید. با اجرای دستور پیغام انتخاب با Select کردن Component را جواب می دهیم. جدول

Location Nozzle On Equipment ظاهر می شود. دارای شش گزینه می باشد. که سایز و طول نازل، Spec، شماره لاین و.. می باشد. با پر کردن گزینه های مربوطه و OK کردن آن پیغام انتخاب، بلندی و ارتفاع نازل از محور ۰ و ۰، با کلیک کردن یا دادن مختصات لازم جواب می دهیم. ۵۰۰،۰،۱۰۰۰ متوجه می شویم نرم افزار ارتفاع ۱۰۰۰ را ثبت کرده است **Elevation entered: 1000.000000** اما اندازه X, Y ثبت نشده است باید آنرا مشخص کنیم.


Enter or pick XY location (Polar/North-east) <0.000000, 0.000000>: 500,0 مقدار X را ۵۰۰ و

مقدار Y را ۰ تعریف کردیم چرا؟ به شکل شماره ۲-۲-۲۳ توجه کنید. نرم افزار نازل را به طور کلی در 0,0,0 مبداء مختصات ترسیم می کند. اگر بخواهیم نازل روی سطح خارجی (شعاع) به سمت محور


X یا محور Y ترسیم شود باید اندازه را به مقدار ۵۰۰ میلی متر به سمت سطح خارجی تغییر دهیم چون

قطر دایره Equipment را ۱۰۰۰ میلی متر تعریف کرده ایم. لذا ما مقدار X را ۵۰۰ وارد می کنیم . نازل


رسم می شود.



شکل شماره: ۲۳-۲-۲




شکل شماره: ۲۴-۲-۲) نازل Location on Equipment

Elbow Radial On Equipment  جهت ترسیم نازل‌های زانویی شکل ، شعاعی به کار

می رود.


Radial Elbow Nozzle on Equipment Radial طریقه ترسیم: با توجه به الگوی سمت راست جدول

گزینه های سمت چپ را طبق کاتالوگ و اندازه مورد نظر تکمیل کنید. نازل رسم می شود.


Elbow Axial On Equipment  جهت ترسیم نازل‌های زانویی شکل ، محوری به کار

می رود.


طریقه ترسیم: مانند نوع قبل می باشد.

Skew on Equipment  : جهت ترسیم نازل زاویه دار و اُریب به کار می رود.


طریقه ترسیم: مانند نوع قبل می باشد.

Tangential on Equipment  : جهت ترسیم نازل به صورت مماس به کار می رود.

طریقه ترسیم: مانند نوع قبل می باشد.

Vapor Angle on Equipment  : جهت ترسیم نازل زاویه دار برای بخار به کار می رود.

طریقه ترسیم: مانند نوع قبل می باشد.




(شکل شماره: ۲-۲-۲۵) نازل Elbow (Radial & Axial) On Equipment

توضیح: با اتمام مبحث نازلها به موضوع اصلی و ادامه مبدلهای حرارتی بر می گردیم.

Vertical Up  : نوعی دیگر از Exchanger ها که به صورت عمودی می باشد .

Figure 1: Forced Circulation Crystallizer (Vertical Heat Exchanger)




Vertical Exchanger (شکل شماره: ۲-۲-۲۶)

طریقه ترسیم : مانند Horizontal Exchanger می باشد

۲-۲-۸ ن- Reboiler: نوعی دیگر از Exchanger ها می باشد.



Reboiler (شکل شماره: ۲-۲-۲۷)



(شکل شماره: ۲-۲-۲۸) خصوصیات داخلی Reboiler

همانطور که از نامش پیداست، برای ذخیره حرارت (گرما) به کار می رود دو نوع Reboiler وجود دارد.^{۲۶}

۱- نوع کتری مانند Kettle

۲- Termosyphon

Reboiler برای نگهداری مایعات به کار می روند، که از درون یک برج می چرخند و در نقطه جوش خودشان که به وسیله یک بخار گرم شده یا مایع گرم شده دیگری حرارت می بینند در مناطقی از برج به نام Flash Zone به حالت بخار بر می گردد.

شکل شماره ۲-۲-۲۹ مربوط به Reboiler و نازل‌های آن می باشد بعضی مواقع در حین ترسیم نازل شاید به طور مثال دو نازل ترسیم کنید برای سومین نازل Error دهد. چاره این کار رسم نازل در یک فایل مجزا و Xref کردن آن در محل مناسب می باشد.

²⁶ (PARISHER, Roy A., and Robert A. RHEA (2001... Pipe Drafting and Design (2nd ed-


روش کار : بعد از Run کردن Equipment یک فایل New باز کنید ، از منو ابزار **Nozzles Main** یا از منوی نازل **Equipment** نازل **Battery Limit** که به تنهایی و بدون نیاز به انتخاب **Equipment** می شود آنرا ترسیم کرد انتخاب کنید.

توجه : محل ترسیم و مختصات و جهت قرار گرفتن نازل روی **Equipment** بسیار مهم است برای این کار از دو روش می شود استفاده کرد.

الف : **Equipment** مورد نظر به طور مثال **Reboiler** ، با جهانی کردن محور مختصات فایل جدید **Equipment** را در این فایل **Xref** کنید . با اجرای دستور **Battery Limit** نازل را رسم کرده در صورت نیاز آن را **Move** یا **Rotate** یا **Mirror** نموده و در جای مناسب خود قرار دهید. در حالیکه از جهانی بودن محور مختصات اطمینان دارید با یک نام آن را **Save** کنید. اگر مراحل ترسیم و جانمایی درست باشد با باز کردن فایل **Equipment** مورد نظر به طور مثال **Reboiler** با اجرای دستور **Xref** و فراخواندن و **Open** کردن نازل که قبلاً **Save** کرده اید متوجه خواهید شد در محل مورد نظر قرار می گیرد.

ب: در فایل **New** با استفاده از دستور **Battery Limit** نازل را رسم کنید و با توجه به مختصاتی که از محل قرار گرفتن نازل دارید با دستور **Move** محل الصاق نازل را انتخاب نمایید و به مختصات مورد نظر **Move** دهید.


توجه : اگر محل ترسیم شما مبداء مختصات باشد آنهم به صورت جهانی از روش فوق استفاده کنید در غیر این صورت باید دستور **Move** را در دو مرحله به کار ببرید اول به **0,0,0** مبداء مختصات بعد به محل مورد نظر به طور مثال **0,0,450** انتقال دهید.




(شکل شماره: ۲-۲-۲۹) Reboiler و نازل‌های مربوطه



(شکل شماره: ۲-۲-۳۰) Battery Limit منو ابزار



(شکل شماره: ۲-۲-۳۱) Battery Limit منوی



(شکل شماره: ۲-۲-۳۲) نازل Battery Limit که Xref شده است

۲-۲-۹ Heaters: نوعی دیگر از Equipment ها می باشد و کار آنها ایجاد حرارت و گرما است.

گرمکن ها یا کوره ها همانطور که می دانید برای بالا بردن دمای سوخت به نقطه ای که در یک مرحله

لازم است به کار می رود بعضی سوخت ها مانند نفت خام ف قبل از اینکه به ستون ستون جزء به جزء

(برج تقطیر) پایپ شونند باید تا دمای تقریباً ۷۰۰ درجه فارنهایت گرم شوند، پوسته داخل دیواره هیتر لوله

هایی است به شکل S یا U به طور مدائم وجود دارند. گرمکن ها با نفت یا گاز تغذیه می شوند،^{۲۷}

و انواع آنها عبارتند از :


۱ - Cylindrical یا استوانه ای 

۲ - Boxed یا جعبه ای 

طریقه ترسیم: با اجرای دستور و با توجه به جدول محاوره ای Cylindrical Heater و الگوی سمت راست

جدول ، پارامترهای سمت چپ جدول را بر حسب نیاز تکمیل کنید . این روش برای هر دو نوع مشابه می

باشد.



(شکل شماره: ۲-۲-۳۳) جدول محاوره ای Cylindrical Heater

توضیح: در صورت نیاز به مسیر ورودی سوخت و خروجی دود در نقاط مربوطه نازل ترسیم کنید.

(PARISHER, Roy A., and Robert A. RHEA (2001... Pipe Drafting and Design (2nd ed-²⁷



(شکل شماره: ۲-۲-۲۴) منو ابزار Heaters

۲-۲-۱۰ Pumps: پمپها یکی از مهمترین تجهیزات که حکم قلب برای سیستم Piping را دارند می باشد. پمپ ها برای بحرکت در آوردن هر ماده ای که جریان داشته باشد و یا می تواند قابل جریان باشد، به کار می رود. اغلب پمپها برای بحرکت در آوردن آب ، روغن و مایعات دیگر ، مورد استفاده قرار می گیرند. ولی هوا ، بخار و گازهای دیگر نیز سیال می باشند و می توانند بوسیله پمپها بحرکت در آیند. حتی ، مواد غلیظی مانند فلز مذاب ، رسوب (Sludge) و گل (MUD) برای جابجا شدن بوسیله پمپها ، به اندازه کافی سیال می باشند.

توضیح مهم: به عنوان یک اصل ، به خاطر داشته باشید که تمام پمپ ها برای جابجا کردن مواد سیال از یک محل به محل دیگر ، بوسیله کشش ، فشار ، پرتاب و یا بوسیله ترکیبی از این سه روش ، طراحی شده اند. **محرک های اولیه پمپ:** پمپ باید دارای دو محرک اولیه باشند تا بتوانند وظیفه اصلی خود را انجام دهند.

الف - نیروی محرک اولیه (Power End): نیروی محرک اولیه ممکن است توربین بخار ، ماشین بخار خطی (رفت و برگشتی) ، جت بخار ، موتور هیدرولیکی ، موتور بادی و یا موتور الکتریکی باشد. در پمپهایی بوسیله بخار بحرکت در می آیند ، نیروی محرک اولیه آنها اغلب بخار محرک اولیه (Steam End) نامیده می شوند.

ب - مایع محرک اولیه (Fluid End): مایع محرک اولیه ممکن است ، آب محرک اولیه (Water End) ، روغن محرک اولیه (Oil End) ، گاز محرک اولیه (Gas End) یا نامهای دیگری که طبیعت ماده سیال پمپ شده را نشان می دهد ، نامیده می شوند.

۲-۲-۱۱ طبقه بندی پمپها: پمپها به طرق مختلف و با توجه به طرح های مختلف و شکل بهره برداری از آنها ، طبقه بندی می شوند. امکان دارد پمپها با توجه به نوع حرکتی که باعث عمل پمپاژ می شود ، نیز طبقه بندی شوند. که عبارتند از :

پمپهای خطی (رفت و برگشتی) ، دورانی ، گریز از مرکز ، پروانه ای و پمپ جت

نوع دیگری از طبقه بندی با توجه به سرعت پمپها انجام می گیرد . بعضی از پمپها با سرعت متغیر و بعضی با سرعت ثابت کار می کنند .




(شکل شماره: ۲-۲-۳۵) منو ابزار Pumps

توضیح مهم: پمپ های موجود در این نرم افزار از نوع گریز از مرکز و به شکل افقی می باشند. در صورت نیاز به پمپهای عمودی یا هر نوع دیگری که شکل آن در نرم افزار موجود نمی باشد با استفاده از منوی **Equipment Primitives** (تجهیزات اولیه) با توجه به کاتالوگ مورد نظر و با تعبیه نازل پمپ مورد نیاز خود را ترسیم کرده و در صورت نیاز آن را Xref نمایید.




(شکل شماره: ۲-۲-۳۶) منو ابزار Equipment Primitives

۲-۲-۱۲ Equipment Primitives: جهت ترسیم استوانه ، مخروط ، مکعب ، هشت ضلعی ، شش ضلعی ، سه گوش، هرم استفاده می شود.



(شکل شماره: ۲-۲-۳۷) ساختمان داخلی پمپ

۱۳-۲-۲  Centrifugal Pump یا پمپ گریز از مرکز: پمپهای گریز از مرکز به عنوان پمپهای

تغذیه اصلی، پمپهای تغذیه بوستر، پمپهای چگالنده، پمپهای حریق و شستشو، پمپهای گردش و سرویس های گردش و سرویسهای مختلف دیگر، به کار می روند. اکثر پمپهای تغذیه اصلی افقی هستند ولی تعداد کمی از آنها عمودی می باشند.

پمپهای سانتریفوژ یا گریز از مرکز برای انتقال آب و مایعات رقیق مثل گازوئیل، شیر، اسید و نظایر آن به کار می رود. این پمپها در انواع گوناگون ساخته می شود که هر یک کاربرد خاصی دارد همچنین این پمپها برای درجه حرارتهای زیاد نیز ساخته می شوند. (مثل آب داغ در گرمایش و آب تغذیه دیگ بخار)^{۲۸}

۱۴-۲-۲ ساختمان پمپهای سانتریفوژ یا گریز از مرکز: ساختمان این پمپها به صورت زیر می باشد.^{۲۹}

²⁸ - کتاب تاسیسات ۱۳۷۷ جلد اول صفحه ۱۶۱

²⁹ - کتاب تاسیسات ۱۳۷۷ جلد اول صفحه ۱۶۱

الف - محفظه پمپ: ساختمان محفظه به گونه ای می باشد که ورود آب از مرکز آن و خروج آب از یک

نقطه در محیط محفظه می باشد که ممکن است در بعضی از این پمپها مکش از یک نقطه در محیط

محفظه و دهش از نقطه مقابل آن در محفظه باشد.

ب- پروانه یا Impeller: پروانه پمپهای سانتریفوژ در انواع مختلف ساخته می شود که هر یک شرایط

ویژهای را برای پمپ بوجود می آورد در واقع مقدار آبدهی (Flow) و ارتفاع آبدهی (Head) بستگی

به ساختمان پروانه دارد .

تولید کننده نیروی محرک اولیه این نوع پمپ ها الکتروموتور می باشد که با عث حرکت پروانه و نهایتاً

عمل پمپاژ می شود.

۲-۲-۱۵ نحوه اتصال الکترو موتور و پمپ: این اتصال به دو صورت می باشد. که عبارتند از :

الف: محور مشترک

ب: با کوپلینگ

با توجه به نحوه اتصال به الکترو پمپ های محور مشترک و کوپلینگ دار مشهور می باشند.

طریقه ترسیم: برای کلیه پمپها یکی می باشد با انتخاب پمپ جدول محاوره ای Centrifugal Pump


(برای هر نوع با نام خاص می باشد) ظاهر می شود . با توجه به الگوی سمت راست جدول و کاتالوگ

پمپ مورد نظر داده ها را در سمت چپ وارد کنید. با در نظر گرفتن جهت قرار گیری پمپ در سیستم

Piping آن را رسم کنید. (البته می توانید در نهایت آن را چرخانیده و به نقطه ای که مایل هستید آن را

Move دهید.) پمپ شما ترسیم شده است اما بدون نازل جهت عملیات مکش و دهش در مرحله بعد باید

انهارا روی پمپ تعبیه کنید.




(شکل شماره: ۲-۲-۳۸) منوی Nozzle on Pump



(شکل شماره: ۲-۲-۳۹) منوی ابزار Nozzle on Pump

۲-۲-۱۶ نازل‌های پمپ: دو نوع می باشند که کار ورود و خروج یا مکش و دهش سیال را به عهده دارند.

Suction Nozzle : کار این نازل مکش سیال به داخل محفظه پمپ می باشد که به لوله ای متصل

می شود تا سیال را از محل مورد نظر مکش کند.

توضیح مهم: با توجه به اهمیت لوله های دهش و مکش در پمپهای گریز از مرکز باید به جزئیات مربوط به این لوله ها دقت کرد.


لوله مکش: قطر این لوله نباید هرگز از دهانه مکش پمپ کوچکتر باشد، این لوله باید تا حد امکان کوتاه و مستقیم و بدون زانویی و خم باشد تا اصطکاک کمی ایجاد شود، در صورت افزایش طول لوله باید قطر لوله افزایش داده شود، باید اتصالات خوب، درز بندی (آب بندی) شوند تا از مکش هوا به درون لوله جلوگیری شود، قطر لوله مکش باید حد اقل دو سایز بیش از دهانه مکش پمپ باشد.^{۳۰}

توضیح: وجود خمها و زانویی در دهانه مکش پمپ باعث ایجاد افت فشار خواهد شد. لذا چنانچه به علت مح دودیت‌های موجود، نیاز به بکار گیری زانویی و خم بود سعی کنید ابتدا یک قطعه لوله مستقیم ۲۰۰ میلیمتر (با توجه به سایز لوله) استفاده کنید. برای تبدیل سایز از Reducer استفاده کنید. در مسیر

³⁰ - کتاب تاسیسات جلد ۲ صفحه ۸۷۲


ورودی پمپ از فیلتر (Striner یا Mud box یا Strum Box) جهت جلوگیری از ورود ذرات و مواد خارجی که به پمپ صدمه می زنند تعبیه کنید.

طریقه ترسیم: با اجرای دستور و انتخاب Pump و با توجه به جدول Pump Suction Nozzle نازل را رسم کنید.

Discharge Nozzle: نازل دهش یا تخلیه پمپ می باشد. 


لوله دهش : قطر لوله دهش باید حداقل یک سایز بیش از قطر دهانه دهش پمپ باشد . شیرآلات روی لوله دهش (شیر یک طرفه و شیر دروازه‌ای) باید نزدیک به دهانه دهش نصب شوند شیر یک طرفه مانع از ایجاد ضربه آب هنگام برگشت آب از شبکه یا برج به پمپ هنگام خاموش بودن پمپ و صدمه دیدن پمپ می شود.^{۳۱}

طریقه ترسیم : مانند Suction Nozzle می باشد .



(شکل شماره: ۲-۲-۴۰) دهانه مکش و دهش پمپ

³¹ - کتاب تاسیسات جلد ۲ صفحه ۸۷۲




(شکل شماره: ۴۱-۲-۲) تغییر سایز دهانه های مکش و دهش و استفاده زانویی در دهانه مکش


توضیح: همواره ورودی پمپ از خروجی آن بزرگتر است. چون در مدخل ورودی فشار کمتر است. برای کاهش افت فشار، مدخل ورودی را بزرگتر در نظر می گیریم.

روش Xref کردن و فراخوانی Pump در فایل Piping: برای انجام این کار دو روش وجود دارد

الف: اگر بخواهید ابتدا پمپ را ترسیم و در محل مورد نظر قرار داده بعد اقدام به ترسیم لوله های خود نمایید، باید محل نصب پمپ را داشته باشید.

روش کار: ابتدا از محل قرارگیری پمپ اطمینان حاصل کرده و با جهانی کردن محور، مختصات آن را


یادداشت کنید. با استفاده از دستور  از منو ابزار **Distance** مانند شکل شماره ۴۲-۲-۲ عمل کنند.



(شکل شماره: ۴۲-۲-۲) انتخاب نقطه الصاق پمپ

این کار را در محیط اتوکد انجام دهید و با جهانی کردن محور مختصات آن را Save کنید.

در محیط اتوپلانت قسمت Equipment پمپ خود را مدل و تکمیل کنید. شما می خواهید وسط فونداسیون پمپ خود را روی این مختصات قرار دهید. برای این کار وسط فونداسیون پمپ (پایین ترین قسمت) را مشخص کنید. در دو مرحله آنرا Move دهید یکی به 0,0,0 و دیگری به 500,500,500 با توجه به جهت قرار گرفتن پمپ و هم جهت بوده پمپ و ورق زیرین پمپ و جهانی کردن محور مختصات آنرا Save کنید. یک فایل New در اتوپلانت باز کنید. اما Piping را Run نکنید ابتدا فایل اتوکدی (ورق زیر پمپ) را و بعد پمپ ترسیمی خود را Xref کنید اگر جهت قرار گرفتن پمپ روی ورق درست نبود فایل پمپ را باز کنید و مطابق میل آنرا بچرخانید. و آنرا Save کنید. دوباره عملیات Xref ورق و پمپ را انجام دهید و Piping را Run کنید و کار ترسیم لوله را انجام دهید.




(شکل شماره: ۲-۲-۴۳) الصاق سازه و تجهیزات در Piping


به: در صورتی که لوله را قبلاً رسم کرده اید و می خواهید پمپ را به آن ملحق کنید. یا فایل Piping را در فایل Equipment خود Xref کنید و پمپ ترسیم شده را بچرخانید و مکش پمپ را به فلنج لوله متصل کنید و محور را جهانی نموده و فایل Piping را که Attach کرده اید Detach کرده. و آن را Save کنید. و فایل Piping را باز کنید، محور مختصات را جهانی نموده و پمپ مورد نظر را Xref نمایید، می بینید که پمپ در سر جای خود قرار گرفته است. یا با داشتن مختصات فلنج لوله، مرکز دهانه


مکش پمپ را انتخاب نموده و طی دو مرحله یکی به 0,0,0 و دیگری به 500,500,500 آنرا Move کرده و Save کنید .

۲-۲-۱۷ انواع پمپ ها:

Spec Pump : نوعی پمپ گریز از مرکز می باشد.

طریقه ترسیم: مانند Centrifugal Pump بوده، این روش برای کلیه پمپها مشترک می باشد .

Waukesha C Pump : نوعی پمپ گریز از مرکز می باشد.



(شکل شماره: ۲-۲-۴۴) پمپ Waukesha C Pump

Waukesha 200 Pump : نوعی پمپ گریز از مرکز می باشد.



(شکل شماره: ۲-۲-۴۵) پمپ Waukesha 200 Pump

۱۸-۲-۲ Storage tanks یا مخزن ذخیره سازی: برای چند مرحله از مراحل تصفیه به کار می رود از

ذخیره نفت خام گرفته تا جمع آوری محصولات نهایی و ارسال و بارگیری به مشتری کاربرد دارد.

این نوع مخازن سه نوع می باشد ، که جهت ترسیم مخازن مورد نیاز استفاده می شود.



(شکل شماره: ۲-۲-۴۶) منوی Storage tank



(شکل شماره: ۲-۲-۴۷) منو ابزار Storage tanks




(شکل شماره: ۲-۲-۴۸) نوعی Storage tanks


الف : با فونداسیون شیب دار


ب : با فونداسیون حلقه ای


پ : با فونداسیون هشت ضلعی

Vertical Vessel  نوعی دیگر از تجهیزات موجود در نرم افزار بوده. دارای قسمت‌های مختلفی به

شرح زیر می باشد.

الف - Leg یا پایه: جهت استقرار و نگهداشتن Equipment تعبیه می شود. 

ب - Lug یا آویزه: آویزه یا چشمی جهت بلند کردن و جابجایی استفاده می شود. 




(شکل شماره: ۲-۲-۴۹) منو ابزار Vertical Vessel


طریقه ترسیم: با اجرای دستور جدول Vertical Vessel نمایان شده با توجه به الگوی سمت راست جدول

در سمت راست داده های خود را وارد کنید، در صورت داشتن پوشش ضخامت آن را در قسمت


Insul Thk وارد کنید.




(شکل شماره: ۲-۲-۵۰) Vertical Vessel

Horizontal Vessel  نوعی ظرف افقی بوده. دارای قسمت‌های مختلفی به شرح زیر می باشد.

الف - Vapor Column 

ب - Boot 



Horizontal Vessel (شکل شماره: ۵۱-۲-۲)


طریقه ترسیم : مانند Vertical Vessel می باشد.

۱۹-۲-۲ Structures: در این قسمت طراحی پله (نردبان) ، سکو ، پیاده رو و غیره انجام می شود.





Structures (شکل شماره: ۵۲-۲-۲) منو ابزار

۱ - Ladders : نردبان جهت صعود به ارتفاع در مخازن عمودی و افقی استفاده می شود.



Ladders (شکل شماره: ۵۳-۲-۲) منوی

الف - On Horizontal Vessels : برای صعود به روی مخازن افقی می باشد . 



(شکل شماره: ۲-۲-۵۴) تعبیه Ladder و Walkway در مخازن افقی

طریقه ترسیم: با اجرای دستور جدول محاوره ای **Ladder On Horizontal Vessels** ظاهر شده با توجه به الگوی سمت راست و اطلاعات لازم آنها را در پارامترهای سمت چپ وارد کنید. در صورت بروز خطا با دستور **Edit Component** آنرا تصحیح کنید. مانند شکل شماره ۲-۲-۵۴ نردبان شما رسم خواهد شد. غیر از نردبان شما به پیاده رو نیاز خواهید داشت که توضیح خواهیم داد.

ب - **On Vertical Vessels**: برای صعود به روی مخازن عمودی می باشد .

طریقه ترسیم: مانند نوع افقی می باشد به شکل شماره ۲-۲-۵۵ توجه کنید.


Platform یا سکو: سکوها جهت ایستادن و و استقرار نفرات جهت نصب و تعمیر قطعات و ایمنی افراد استفاده می شود. دو نوع می باشد. به شکل شماره ۲-۲-۵۵ توجه کنید

۲- **Circular Platform**: همان سکوی دایره ای شکل می باشد و مربوط به مخازن عمودی و استوانه ای شکل است .

۳- **Rectangular Platform**: سکوی مستطیلی شکل است (Walkway) و دو نوع می باشد.

الف: روی مخازن افقی


ب: روی مخازن عمودی



(شکل شماره: ۲-۲-۵۵) تعبیه Ladder و Circular Platform در مخازن عمودی

۲-۲-۲۰ Equipment Primitives: تجهیزات اولیه ، شامل اشکال هندسی در ترسیم بعضی از

تجهیزات که شکل آنها در نرم افزار تعریف نشده است استفاده می شود.



(شکل شماره: ۲-۲-۵۶) منوی Equipment Primitives




(شکل شماره: ۲-۲-۵۷) منوایزاد Equipment Primitives

طریقه ترسیم: با اجرای هر کدام از دستورات، جدول محاوره ای مخصوص تجهیزات اولیه ظاهر شده با توجه به الگوی سمت راست داده های خود را در پارامترهای سمت چپ وارد کنید در صورت اشتباه در ابعاد و اندازه ها با دستور **Edit** رفع اشکال نمایید. این روش برای همه موارد یکی می باشد.

توضیح: به علت سهولت انجام کار از توضیح و بررسی دستورات این قسمت خود داری می نمایم.

۲-۲-۲ Associative Primitives: این قسمت اشتراک تجهیزات اولیه با تجهیزات اصلی می باشد جهت ترسیم یک نوع شکل خاص.




(شکل شماره: ۲-۲-۲-۵۸) منوی **Associative Primitives**




(شکل شماره: ۲-۲-۲-۵۹) منو ابزار **Associative Primitives**

جهت آشنایی شما با طریقه ترسیم آنها به یکی دو مورد می پردازیم.


Cylinder-Axial : چنانچه شما استوانه ای را با دستور **Equipment Primitives** ترسیم کنید و

بخواهید یک استوانه دیگری را روی آن اضافه کنید. از این دستور استفاده می کنید. یا با استوانه اصلی می تواند هم سایز باشد یا غیر هم سایز.



(شکل شماره: ۲-۲-۶۰) Equipment Primitives (استوانه)

Associative Primitives




(شکل شماره: ۲-۲-۶۱) Equipment Primitives

Cone جهت افزودن مخروط به ترسیم مورد نظر از این دستور استفاده می کنیم. دارای چهار گزینه

است .


Equipment tools: شامل دستورات ویرایشی در قسمت **Equipment** می باشد.



(شکل شماره: ۲-۲-۶۲) منوی Equipment tools




شکل شماره: ۲-۲-۶۳) منو ابزار Equipment tools


۲-۲-۲۲  **Edit Component**: یکی از مهمترین دستورهای ویرایشی می باشد ، زیرا اولاً با ارائه

گزارش اطلاعات از ترسیم ، ما را از درست بودن یا نادرست بودن کار ، آگاه می سازد ، ثانیاً در صورت بروز اشتباه در وارد کردن اطلاعات در جداول محاوره ای نیازی به پاک کردن و ترسیم مجدد Equipment نیست ، زیرا با این دستور می توان اشتباهات را تصحیح کرد.

روش کار: با اجرای دستور پیغام انتخاب Component را با Select کردن روی Equipment جواب می دهیم جدول محاوره ای که هنگام ترسیم Equipment ظاهر شده بود دوباره نمایان می شود تصحیحات لازم را انجام دهید تغییرات اعمال خواهد شد.


۲-۲-۲۳  **Copy Component**: جهت گرفتن کپی از ترسیمات مانند اتوکد عمل می کند اگر

حرف M را تایپ کنید می توانید کپی های متعدد تهیه نمایید.


۲-۲-۲۴  **Delete Component**: جهت پاک کردن Equipment ها به کار می رود. هنگام تعبیه

نازل بر روی تجهیزات جزئی از آن می شود با Delete کردن آن Equipment اصلی هم پاک می شود. لذا برای پاک کردن آنها (تجهیزات فرعی مانند Structures, Nozzle , Equipment Primitives , Associative Primitives) از این دستور استفاده می کنیم.

روش کار: با اجرای دستور پیغام انتخاب Component را با Select کردن روی Equipment جواب می دهیم.

Consistency Check  ۲۵-۲-۲: برای چک کردن ، سازگاری و اتصال درست قطعات ، تجهیزات


فرعی بر روی تجهیزات اصلی از این دستور استفاده می شود

Component Information  ۲۶-۲-۲: جهت نمایش اطلاعات تجهیزات ترسیم شده از این دستور


استفاده می شود.

روش کار: با اجرای دستور پیغام انتخاب **Component** را با **Select** کردن روی **Equipment** جواب

می دهیم. اطلاعات لازم را مشاهده می کنید به شکل شماره ۲-۲-۶۴ توجه کنید



(شکل شماره: ۲-۲-۶۴) **Component Information**

Change Configuration  ۲۷-۲-۲: از این دستور جهت تغییر پیکره بندی فایل استفاده می کنیم

مانند **Metric** و **Imperial**


روش کار: با اجرای دستور با توجه به خط فرمان پیغام **Enter new configuration name <metric>**:

ظاهر می شود پیش فرض نرم افزار **Metric** است شما می توانید تغییر دهید.

Display Modes : روشهای نمایش **Equipment** ها می باشد. به صورتهای **Wire frame** و

Center line و دو روش قبلی هر دو باهم و به صورت مش بندی نمایش می دهد.

روش کار: با اجرای دستور تغییرات در فایل اعمال می شود.




شکل شماره: ۲-۲-۶۵) **Display Modes** مش بندی طرح پمپ

Representations: جهت تولید نمای دوبعدی و مش سه بعدی از طرح سه بعدی به کار می رود.


الف - **Generate 2d View** : تولید نمای دوبعدی

ب - **Generate 3d Mesh** : تولید مش سه بعدی

:Data base Tools




شکل شماره: ۲-۲-۶۶) **Data base Tools**



شکل شماره: ۲-۲-۶۷) **Generate 3D Mesh & Generate 2D View**



(شکل شماره: ۲-۲-۶۸) منو ابزار Data base Tools

Edit Data Base  : جهت تصحیح یا افزودن اطلاعات یک Equipment که در Spec موجود است.


(پایگاه داده ها)

روش کار: با اجرای دستور و پیغام انتخاب روی Equipment مورد نظر مانند پمپ کلیک می کنیم. جدول

ثبت اطلاعات به نام **Equipment Data Base Record** نمایان می شود ، اطلاعات لازم تصحیح یا اضافه


می کنیم.

(شکل شماره: ۲-۲-۶۹) جدول Equipment Data Base Record


Set Field Value  : این دستور جهت چیدمان صحیح و تصحیح اطلاعات تجهیزات که در


Data Base تعریف شده است به کار می رود.


روش کار: با اجرای دستور و پیغام انتخاب روی **Equipment** مورد نظر مانند پمپ کلیک می کنیم. جدول ثبت اطلاعات به نام **Edit Equipment Data Base Field** نمایان می شود، با توجه به قسمت **Field Name** اطلاعات لازم را در قسمت سمت راست، **Field Value** وارد می کنیم.




(شکل شماره: ۲-۲-۷۰) جدول **Edit Equipment Data Base Field**

Clean Data Base  : کاربرد این دستور قبلاً در قسمت **Pipng** توضیح داده شده است.

Repair Data Base  : از این دستور جهت مرمت بانک اطلاعات استفاده می شود.

Rebuild Data Base  : از این دستور جهت بازسازی بانک اطلاعات استفاده می شود.

Reports: از این دستور جهت گرفتن گزارش و فهرست اطلاعات مربوط به **Equipment** که مشابه آن در قسمت **pipng** توضیح داده شده است.



(شکل شماره: ۲-۲-۷۱) منو ابزار **Report**



(شکل شماره: ۲-۲-۷۲) منوی **Report**

Drawing Production: در مورد این دستور در قسمت piping توضیح کامل داده شده است. با این

دستور می توان نماهای مختلف Equipment ها را ترسیم کرد.

توضیح: مبحث Equipment در اینجا به اتمام رسید لذا سعی گردید موارد به صورت گام به گام بررسی

و توضیح داده شود ، چنانچه موردی از قلم افتاده پوزش می طلبم .

توضیح مهم: در صورت دادن Fatal Error به هر دلیل پیغام ذخیره کردن یا تغییر نام فایلتن را گزینه NO

انتخاب کنید و خارج شوید هرگز فایلتن را Save نکنید زیرا باعث از دست رفتن فایل شما خواهد شد.

فصل ۳

آشنایی با Cable Tray

مباحث مورد نظر:

پس از مطالعه این فصل با مباحث زیر آشنا خواهید شد:

◀ طریقه دسترسی و Run کردن ماژول

◀ Run کردن ماژولهای مختلف

◀ محصولات Cable Tray

◀ روش ترسیم Cable Tray

◀ Cable Tray Fittings

واژه های کلیدی:



Cable tray
Left Hand
Box Connector



Duct
Right Hand

آنچه گفته شده:

با توجه مطالب و مباحث قسمت اول و دوم جزوه آموزش نرم افزار Auto plant که به صورت گام به گام ارائه گردید ، شما می توانید اقدام به طراحی Piping نمایید .

در قسمت اول طریقه Modeling و طراحی سه بعدی Piping و آشنایی با دستورات و Component ها را توضیح دادیم. اما به علت طولانی نشدن بحث و یادگیری آسان این قسمت که از مهمترین ماژولهای نرم افزار است ، از گفتن بعضی از مباحث که جزء این ماژول می باشد خود داری نمودیم ، اما حال که گام اصلی را برداشته اید در قسمت سوم به توضیح این موارد می پردازیم.

در قسمت دوم طریقه طراحی تجهیزات مورد نیاز و ایزومتریک گرفتن از ترسیمات سه بعدی و جهت ساخت اسپول و نصب آنها و ارائه BOM و یافتن برخوردهای ایجاد شده توضیح داده ایم.

چنانچه می دانید Piping خصوصاً در صنعت نفت و گاز و کشتی ها و برق رابطه تنگاتنگ و لاینفک با یکدیگر دارند . زیرا وجود و کارکرد پمپها ، شیرالات ، روشنایی ، حمل و نقل ، ارتباطات و غیره بدون وجود برق و الکترونیک غیر ممکن است ، به علت اهمیت موضوع و خطرات ناشی از اهمال کاری و طراحی نادرست و عبور کابلهای برق ، اتوپلانت نیز در کنار Piping و جزئی از همین ماژول به موضوع Cable tray پرداخته است .

۱-۳-۲ ماژول Cable tray: ماژولی است جزء Piping که طراحی سه بعدی سینی های مخصوص عبور

کابلهای برق و مخابرات به صورت سه بعدی با در نظر گرفتن سازه و تجهیزات و piping یک طراحی درست و قابل قبول را ارائه می کند.

طی مراحل نصب نرم افزار بعد از تعیین درایو مورد نظر (که در راهنمای نصب نرم افزار توضیح داده شده است) به مورد فهرست اجزاء انتخابی (Optional Catalog Component) شکل شماره ۲-۳-۱ و Spec انتخابی (Optional Spec Component) شکل شماره ۲-۳-۲ می رسیم .


با توجه به قسمت سمت راست جدول نام Cable Tray را می بینید. با انتخاب گزینه های سمت چپ گزینه های سمت راست انتخاب خواهند شد.

پس با نصب نرم افزار این ماژول نیز نصب می شود اما اگر شما در نوار منو ، منوی Rebis را باز کنید نام Cable tray را نمی بینید ؟ پس آن را چگونه باید Run کنیم ؟


۲-۳-۲ **طریقه دسترسی و Run کردن ماژول :** چنانچه در مبحث Pipe Modeling در مورد منوی Piping و خصوصاً Setup توضیح دادیم و طبق شکل شماره ۱-۲-۱ صفحه ۳۷ ، پنج گزینه منوی Setup را می بینید . یکی از این گزینه ها منوی Module Setup است ، در مورد آن مطلبی را توضیح نداده ایم ، حال به آن می پردازیم . به شکل شماره ۳-۳-۲ توجه کنید .

با کلیک کردن روی گزینه Module Setup جدولی با همین نام مانند شکل شماره ۴-۳-۲ نمایان می شود ، دارای هشت ماژول است . یکی از آنها Cable tray Module بوده که مد نظر ماست ، این جدول از دو قسمت تشکیل شده است که عبارتند از :


۳-۳-۲ **Available Module :** که نشانگر ماژولهای موجود در نرم افزار می باشد. که هر یک در زمینه خاص طراحی به کار می رود با انتخاب Cable Tray Module و تأیید آن ماژول Run شده و در نوار منو به صورت یک منوی مستقل که خود حاوی دستورات و منوی کرکره ای است، در کنار منوی Piping قرار می گیرد.




Optional Catalog Component (شکل شماره: ۱-۳-۲)



Optional Spec Component (شکل شماره: ۲-۳-۲)



Module Setup (شماره : ۲-۳-۳)




Module Setup جدول (شماره : ۲-۳-۴)

۴-۳-۲ Run کردن ماژولهای مختلف:


۲- Module Actions : این قسمت خود از پنج گزینه تشکیل شده است که کار بار گزاری که همان Run

کردن تک تک ماژولها یا همه آنها باهم ، نمایش جزئیات ماژولها به عهده دارند. شما برای اینکه نوار منوی شلوغی نداشته باشید ، سعی کنید در صورت نیاز به هریک از ماژولها از گزینه Load Module را انتخاب کنید. چنانچه که قبلاً هم گفته شد قبل از شروع طراحی توسط هر ماژول باید Setup آنها طبق سلیقه و نیاز تعریف کرد.



Module Setup جدول (شماره : ۲-۳-۵)

برای این کار از منوی Setup ماژول Cable Tray روی گزینه Drawing Preferences کلیک کنید . جدول
 محاوره ای Cable Tray Drawing Preferences که شامل دو گزینه می باشد که عبارتند از :



شکل شماره: ۲-۳-۶) جدول Cable Tray Drawing Preferences


۲-۳-۵ محصولات Cable Tray: به دو صورت قوطی شکل و ناودانی (کانالی) انجام می گیرد. با ضخامت و بدون ضخامت

۱- به شکل قوطی (مکعب مستطیل): یا Duct که بیشتر در سیم کشی های روکار استفاده می شود . غالباً از جنس پلی اتیلین می باشند.


الف - Draw Cover: در این حالت پوسته Cable Tray را به صورت مکعب مستطیل (قوطی شکل) رسم می کند. البته بدون ضخامت است ، اگر بخواهید ضخامت سینی کابل را هم منظور کنید گزینه دوم را هم تیک بزنید.

ب - Use Thickness : این گزینه جهت در نظر گرفتن ضخامت Cable Tray

توضیح : ضخامت های مختلف را می توانید در فایل اکسس این ماژول در Spec نرم افزار با کپی کردن و Edit کردن آن تعریف کنید.



شکل شماره: ۲-۳-۷) ماژول Cable Tray موجود در Spec



(شکل شماره: ۲-۳-۸) رسم Cable Tray در حالت Draw Cover

۲- به شکل کانالی (ناودانی یا U شکل):

اگر بخواهید Cable Tray شکل کانالی یا ناودانی به خود بگیرد فقط گزینه دوم یعنی Use Thickness را انتخاب کنید.

۲-۳-۶ انواع Cable Tray های کانالی: Cable Tray شکل کانالی یا ناودانی تعریف شده در نرم افزار به

دو صورت می باشند


الف - Ventilated Cable Channel: نوعی سینی کابل سوراخ دار است که عبور جریان هوا باعث

تهویه و خنک شدن کابلها می گردد .



(شکل شماره: ۲-۳-۹) Cable Tray کانالی Ventilated Cable Channel

ب - Ladder Type : به علت نردبانی شکل بودن این نوع سینی کابل به این نام شناخته شده است




(شکل شماره ۲-۳-۱۰) Ladder Type Cable Tray کانالی

توضیح مهم : قبل از ترسیم حتماً به این نکته توجه نمایید ، اگر خاطرتان باشد در صفحه ۸ جزوه

Pipe Modeling قبل از ترسیم به مبحث Components Preferences با توجه به Spec و سایز و شماره لاین

مورد نیاز جدول مربوطه پر کرده ایم در این مازول هم قبل از شروع طراحی باید همین کار را انجام دهیم با

توجه به شکل شماره ۱۱ اطلاعات لازم را وارد می کنیم



(شکل شماره ۲-۳-۱۱) جدول Components Preferences

برای Edit کردن ، گرفتن Information مانند Pipe Modeling عمل نمایید. مطابق شکل شماره ۱۲ اطلاعات

ترسیمات شما گزارش می شود با توجه به الگوی شمت راست جدول می توانید اطلاعات لازم را جهت

تعریف Cable Tray جدید با سایز جدید در فایل اکسیسی (Spec) اقدام نمایید.

۲-۳-۷ روش ترسیم Cable Tray: برای شروع ترسیم با توجه به شکل شماره ۵ از منوی کرکره ای Straight Section که از سه گزینه تشکیل شده است، استفاده می کنیم. این سه گزینه یا سه دستور عبارتند از:


الف - Straight Variable Length: جهت ترسیم Cable Tray مستقیم با طول متغیر یعنی اینکه طول

را شما به دلخواه وارد می کنید

ب- Straight Fixed Length: جهت ترسیم Cable Tray مستقیم با طول ثابت یعنی اینکه طول در

Spec قبلاً تعریف شده است و فقط از طریق Spec تغییر طول امکان پذیر است.

شکل شماره ۲-۳-۱۲) جدول Piping Information



شکل شماره ۲-۳-۱۳) دستورات ترسیم Cable Tray

Straight Variable Length: با اجرای این دستور پیغام <Pick point>/Elevation ظاهر می شود در صورت کلیک کردن یا دادن ارتفاع (مختصات) لازم جدول **Specification Selection** که همان جدول انتخاب می باشد نمایان شده با انتخاب **Cable Tray** مورد نظر پیغام بعدی یعنی <Enter Length>/Connect to که آنرا با تعیین طول و وارد کردن عددی آن را جواب داده و در نهایت پیغام تعیین جهت ، چرخش ترسیم را نیز جواب داده تا **Cable Tray** رسم شود. **Straight Fixed Length**: مانند مورد قبل می باشد.

MAIN_SIZE	LOAD_DPTH	RUNG_SPACE	MATERIAL	LONG_DESCR
150mm	44.45	0.0	AL	BLINE STRAIGHT SECTION VENTILATED CABLE CHANNEL
150mm	127.0	228.6	AL	BLINE STRAIGHT SECTION LADDER TYPE SERIES 2
150mm	152.4	228.6	AL	BLINE STRAIGHT SECTION LADDER TYPE SERIES 2

(شکل شماره : ۲-۳-۱۴) جدول Specification Selection

توضیح: در صورتی بخواهید دو قطعه **Cable Tray** به هم متصل کنید برخلاف اتصال دو لوله که از فلنج استفاده می کردیم دو قطعه را به هم می چسبانند . و هنگام اتصال نوع اتصال و جوش را سوال می کند. اگر شما یک قطعه ۵۰۰ میلی متری را رسم کرده باشید و بخواهید قطعه دیگری را به آن متصل نمایید بعد از وارد کردن طول جدول **Auto plant Joint Selection** که حاوی نوع اتصالات است نمایان می شود

Name	Description
Cable Channel	Cable Tray Channel Joint
Cable Tray	Cable Tray Joint

(شکل شماره : ۲-۳-۱۵) جدول Auto plant Joint Selection

Auto Pipe: در ماژول **Pipe Modeling** توضیح داده شده است در صورت مشخص شدن و چیدمان


fittingها با اجرای این دستور و انتخاب نوع **Cable Tray** به صورت اتومات بین آنها را ترسیم می نماید.

توضیح: جهت ساپورت گزاری از منوی **Support** موجود در **Piping** می توانید استفاده کنید.

۲-۳-۸ Cable Tray Fittings: اتصالات به کار رفته در **Cable Tray** عبارتند از:

الف-Bends: خمها و زانویی ها یکی از **Fitting** های مهم جهت تغییر مسیر **Cable Tray** می باشد

خمها و زانویی های لازم در **Elbow Spec Table** این ماژول تعریف شده اند. خمها یا افقی هستند یا عمودی.



(شکل شماره ۲-۳-۱۶) نوعی **Bend**

منوی **Bends** دارای سه گزینه می باشد که عبارتند از:

۱-H Horizontals: که همان خمهای افقی بوده و مطابق شکل شماره ۱۷ به صورت ۹۰، ۶۰، ۴۵، ۳۰ درجه

می باشند.


طریقه ترسیم: بنا به ضرورت از هر کدام از آنها استفاده می شود. با اجرای دستور و انتخاب محل ترسیم و

اتصال جدولی که دارای انواع **Bend** ها با شعاع های خاص در یک سایز خاص تعریف شده اند جهت

استفاده و انتخاب نمایان و بعد از مشخص نمودن جهت مناسب، خم رسم می شود. به شکل شماره ۱۸ توجه

نمایید اگر خم یا زانویی با شعاع خاصی مورد نیاز گردید با توجه الگوی جدول **Component Information**

که با اجرای دستور **Edit** نمایان می شود در فایل اکسیسی (Table) زانویی از ماژول **Cable Tray** می توانید شعاع لازم را تعریف نموده تا یک **Bend** با شعاع دلخواه داشته باشید.




(شکل شماره ۲-۳-۱۷) گزینه های منوی **Bends**

۲- Inside Verticals: تقسیم بندی خمها به صورت افقی و عمودی بوده اما خمهای عمودی یا خم به داخل یا خم به بیرون می باشند و با زوایای مذکور وجود دارند.

MAIN_SIZE	END_COND_1	LOAD_DPTH	RADIUS	MATERIAL	LONG_DESCR
150mm	CC	44.45	609.6	AL	BLINE HORIZONTAL 90 DEGREE BE...
150mm	CC	44.45	304.8	AL	BLINE HORIZONTAL 90 DEGREE BE...


(شکل شماره ۲-۳-۱۸) جدول **Specification Selection**

90° Horizontal Bend




(شکل شماره ۲-۳-۱۹) خم افقی ۹۰ درجه

90° Inside



Inside Verticals خم (شماره: ۲-۳-۲۰) خم

90° Outside



Inside Verticals خم (شماره: ۲-۳-۲۱) خم

طریقه دسترسی: از نوار منوی Cable Tray می توانید به این دستور دسترسی پیدا کنید.

ب- Branches: از برنچها جهت گرفتن انشعاب از Cable Tray استفاده می نمایم دارای انواع گوناگون

است. که عبارتند از:




Branches (شماره: ۲-۳-۲۲) گزینه های منوی

۱- Tee یا سه رهی: این نوع برنچ می تواند هم سایز یا غیر هم سایز باشد. دارای پنج گزینه است.



Tee (شماره: ۲-۳-۲۳) گزینه های منوی

Horizontal: نوعی سه راهی افقی می باشد.



(شکل شماره: ۲-۳-۲۴) سه راهی هم سایز افقی

Vertical UP: نوع عمودی که جهت انشعابها به سمت بالا می باشد.




(شکل شماره: ۲-۳-۲۵) سه راهی هم سایز Vertical UP

Vertical Down: نوع عمودی که جهت انشعابها به سمت پایین می باشد.

Horizontal Reducing: از این نوع بر حسب نیاز هنگام تغییر سایز Cable Tray استفاده می شود.



(شکل شماره: ۲-۳-۲۶) سه راهی هم سایز Vertical Down



Horizontal Reducing (شکل شماره: ۲-۳-۲۷) سه راهی

Horizontal Expanding: نوعی سه راهی افقی پهن شده می باشد.




Horizontal Expanding (شکل شماره: ۲-۳-۲۸) سه راهی

Wyes: نوعی انشعاب Y شکل به سمت راست و چپ می باشد.

Crosses: یا چهار راهی نوعی انشعاب به شکل صلیب می باشد به دو صورت زیر وجود دارند.

Horizontal -۱


Horizontal Expanding -۲



Horizontal Expanding (شکل شماره: ۲-۳-۲۹) چهار راهی


ب- Reducers: جهت تغییر سایز Cable Tray از این دستور استفاده شده که دارای گزینه های زیر می باشد.

۱-Straight: تغییر دهنده سایز در مسیر مستقیم می باشد.




Reducers Straight (شکل شماره: ۳۰-۳-۲)

۲- Left Hand: تغییر دهنده سایز به سمت چپ می باشد.



Reducers Straight - Left Hand (شکل شماره: ۳۱-۳-۲)

۳- Right Hand: تغییر دهنده سایز به سمت راست می باشد.




Reducers Straight - Right Hand (شکل شماره: ۳۲-۳-۲)

پ- Box Connector: جعبه اتصال یکی دیگر از اتصالات در Cable Tray می باشد.

طریقه ترسیم: با اجرای دستور و انتخاب محل ترسیم جدول Box Connector نمایان شده اطلاعات لازم را

وارد کرده و جهت ترسیم را مشخص نمایید تا شکل رسم شود.



(شکل شماره : ۲-۳-۳۳) جدول Box Connector

توضیح: از ترسیمات خود می توانید **Report** تهیه نمایید یعنی با گرفتن **Bill of Material** از آنچه که رسم

کرده اید آگاهی داشته باشید و اقدامات لازم جهت خرید و تهیه قطعات به کار رفته را انجام دهید.

روش کار: در این مورد قبلاً در مبحث **Piping** گفته شده است و نیازی به تکرار آن نمی باشد.

Drawing Production: مانند آنچه در مبحث **piping** گفته شده است عمل نمایید.

مبحث **Cable Tray** در اینجا به پایان رسید امید است مورد قبول واقع شود

فصل ۸

آشنایی با Rebis Explorer I/D

مباحث مورد نظر:

پس از مطالعه این فصل با مباحث زیر آشنا خواهید شد:

آشنایی با محیط Explorer ID

طریقه Run کردن Explorer ID

منوی View

آشنایی با Navigation Mode

آشنایی و کار با Section Plan

روش Clash گیری دیدن برخوردهای مختلف

واژه های کلیدی:



Explorer

View

Append

Measure

Orthographic



Shade

Wire frame

Orbit

Focus

Navigator

فصل ۸

آشنایی با Rebis Explorer I/D

مباحث مورد نظر:

پس از مطالعه این فصل با مباحث زیر آشنا خواهید شد:

آشنایی با محیط Explorer ID

طریقه Run کردن Explorer ID

منوی View

آشنایی با Navigation Mode

آشنایی و کار با Section Plan

روش Clash گیری دیدن برخوردهای مختلف

واژه های کلیدی:



Explorer

View

Append

Measure

Orthographic



Shade

Wire frame


Orbit

Focus

Navigator

Rebis Explorer I/D

۲-۴-۱ محیط Explorer ID: محیطی است پویانده و جستجوگر که ترسیمات خود را می توانیم در حالت Render شده است (Shade) ببینیم و در زوایای مختلف از نزدیک، شاهد وضعیت نقشه خود باشیم. اصولاً در اتوکد جهت بهتر دیدن ترسیمات سه بعدی آنرا Shade می کنیم، اما اگر نقشه شما سنگین و از موضوعات متعددی تشکیل شده باشد. کار کمی مشکل می شود و بعضی از سیستمها قادر به نمایش و باز کردن این نوع نقشه ها نمی باشد. در محیط اتوکد در حالت Shade با استفاده از منوی 3D Orbit اقدام به چرخاندن ترسیمات جهت بهتر دیدن می نماییم. اگر شما نقشه اتو پلانته خود را با استفاده از دستور اتوکد Shade کنید فقط قادر به دیدن آن و، چرخاندن، حرکت دادن، نقشه خواهید بود. دیدن بعضی از برخوردها در این حالت شاید غیر ممکن و دشوار باشد، در این حالت فایل، سنگین و آزار دهنده است، تمام این مشکلات را محیط Explorer ID که جزئی از نرم افزار اتو پلانته می باشد حل کرده است.




(شکل شماره: ۲-۴-۱) محیط Explorer ID

۲-۴-۲ **طریقه Run کردن**: ورود به این محیط به دو طریق امکان پذیر است

الف: در حالیکه اتو پلانت را باز کرده اید به طور مثال در قسمت **Piping** مشغول **Modeling** می باشد و

نقشه خود را **Save** کنید از نوار منوی که مربوط به اتوکد است منوی **Rebis** را باز کنید و روی **Rebis**


Explorer I/D را انتخاب نمایید تا وارد این محیط شوید، این روش فقط مختص همان فایل جاری است



(شکل شماره: ۲-۴-۲) **Run** کردن محیط **Explorer ID** از منوی **Rebis** (الف)


ب: روش دوم **Open** کردن فایل مورد نظر در این محیط می باشد ، با این روش از طریق **Start Menu**

مطابق شکل ۲-۴-۳ وارد این محیط می شویم. حال به بررسی منوها و روش کار آن می پردازیم .



(شکل شماره: ۲-۴-۳) **Run** کردن محیط **Explorer ID** از **Start Menu** (ب)


۲-۴-۳ View: منوی **View** شامل سه قسمت که هرکدام دارای گزینه هایی می باشند.



شکل شماره: ۲-۴-۴) منوی View

۱- **Control Bars** : به این قسمت بلوک کنترل نیز می گویند. که با انتخاب هر کدام ابزارهای مختلف جهت کنترل ظاهر می شوند.

Rendering Style : روش Render کردن و شامل طریقه نور پردازی به ترسیمات و نمایش ، حالت گرافیکی سایه دار (Saded Render) ، Wire frame ، Hidden Line را به عهده دارد.



شکل شماره: : ۲-۴-۵) منو ابزار Rendering Style

Standard: نوار ابزار Standard که در تمام نرم افزارهای تحت ویندوز مشترک می باشد. مانند Save و

New, Open, Append, Send می باشد. و دو منویی که مختص این نرم افزار است ، عبارت است از:

الف - Append : از این منو برای الحاق چندین فایل به طور مثال Pipng و Equipment و سازه در

صورتی هر سه نوع فایل با محور مختصات جهانی Save شده باشد ، یعنی 0 و 0 و 0 هر سه آنها یکی باشد

تا در صورت الحاق روی هم و در جای خود قرار گیرند.

ب- Send : جهت ارسال فایل مورد نظر به صورت ایمیل (پست الکترونیکی) از این منو استفاده می


کنیم .




شکل شماره: : ۲-۴-۶) منو ابزار Standard

۴-۴-۲ **Navigation Mode**: یا روش ناوبری خودکار که عملیات حرکت و گردش در فایل را به عهده

دارد، که عبارتند از:

Walk : این ابزار، عملیات گردش کردن و بررسی تصاویر فایل به صورت آهسته (گامهای معمولی)

را به عهده دارد.


Look Around : از این منو برای حرکت به اطراف و جستجو کردن و دیدن قسمت‌های مختلف نقشه


استفاده می شود.


Zoom: برای بزرگنمایی یا برعکس از این منو استفاده می کنیم. با منوی **Zoom Box** می شود محل

خاصی را انتخاب کرد.


Pan: مانند اتوکد عمل می کند.

Orbit : جهت حرکت دورانی از این منو استفاده می کنیم مانند **3D Orbit** اتوکد عمل می کند.

Examine : برای بازرسی دقیق در تمام زوایا ، با حرکت دادن تصاویر از این منو استفاده می شود.

Fly : با این دستور به حالت پرواز کردن می توانید تصاویر را بازرسی و وارد فضاهایی شویم که در

معرض دید نیستند ، مانند داخل اتاقک و فضاهای کوچک ، داخل مخازن و غیره

Turntable : برای به حرکت در آوردن تصاویر استفاده می شود.

Measure : ابزار اندازه گیری است مانند دستور **Distance** اتوکد.

روش کار: با اجرای دستور جدول خام **Measure** نمایان می شود مانند شکل: ۲-۴-۷ و علامت موس به

شکل به اضافه تغییر شکل می دهد با کلیک کردن روی دو نقطه مورد نظر اندازه آن را به ما می دهد به

شکل شماره ۲-۴-۸ توجه کنید.


۲-۴-۵ Navigator: یا هدایتگر که از مهمترین گزینه های آن Focus کردن و Section Plan یا برش

های مختلف از ترسیمات و تعریف دیدهای مختلف و Orthographic دور نمای سه بعدی از ترسیم در این


محیط می باشد، موارد مهم عبارتنداز:

۲-۴-۶ الف Section Plan: ایجاد برشهای مختلف از قبیل برش از نمای بالا ، نمای پایین ، نمای

روبرو ، نمای عقب ، نمای چپ ، نمای راست برای بهتر دیدن جزئیات.



(شکل شماره: ۲-۴-۷) جدول Measure قبل از انتخاب دونقطه



(شکل شماره: ۲-۴-۸) جدول Measure بعد از انتخاب دونقطه



(شکل شماره: ۲-۴-۹) منو ابزار Navigator


روش کار: با کلیک کردن روی منو ، دستور اجرا شده و نوار منوی Section Plan که شامل انواع برشها می

باشد ظاهر می شود، با کلیک کردن روی هر کدام ، شکل برش داده می شود. ارتفاع و مقدار برش با تایپ


عدد لازم یا با موس قابل تنظیم است .





شکل شماره: ۲-۴-۱۰) منو ابزار Section Plan

Organize Viewpoints  : با این دستور می توان Viewpoints مختلف و مورد نظر را درست کرد.


روش کار: با کلیک کردن روی منو دستور اجرا می شود و جدول محاوره ای به نام **Organize Viewpoints** نمایان می شود مانند شکل شماره ۲-۴-۱۳ با استفاده از دکمه **New** می توان دید های مختلف را تعریف کرد و با دکمه **Edit** می توان با توجه به شکل ۲-۴-۱۴ موقیت دوربین و حرکت آن را تعریف کرد. البته توجه داشته باشید دکمه **Edite** قبل از تعریف یک دید جدید خاموش است.

Perspective  : در صورت چرخانیدن یا استفاده از نما های دیگر با این دستور می توان ترسیم خود را به حالت سه بعدی در آورد.


Orthographic  : نمایش ترسیم به شکل ارتوگرافیک **Orthographic** (نوعی طرح ، تصویر یا نقشه که در آن خطوط مصور بر سطح تصویر عمود است).




(شکل شماره: ۲-۴-۱۱) Section Plan ، نمای بالا از Engine Room یک شناور



(شکل شماره: ۲-۴-۱۲) Section Plan ، از نوع Align View



جدول Organize Viewpoints (شکل شماره: ۲-۴-۱۳)



جدول Edit Viewpoint (شکل شماره: ۲-۴-۱۴)

۲-۴-۷ **Clash گیری یا Collision گیری:** یکی از مهمترین وظایف Explorer/ID نشان دادن برخوردها

است ، بعضی از برخوردها به علت تعدد لوله و قطعات و شلوغی نقشه نا محسوس و ممکن است از دید ما دور بماند و در محیط اتو پلانت قادر به دیدن آنها نباشیم. لذا Clash گیری یا Collision گیری از مهمترین کار این قسمت می باشد. به علت اهمیت موضوع روند انجام کار را توضیح می دهیم .

روش کار: ابتدا یک فایل به طور مثال سازه شناور را Open کرده و برای الحاق فایل های Piping ,

Equipment آنها را Append نموده چنانچه قبلاً در بحث Piping دیدیم که مبنای کاربر اساس Line

Number می باشد. اگر قسمت لایه های اتوپلانت را باز کنید متوجه می شوید هرچه Line رسم کرده اید

در آنجا وجود دارد. و سازه ای که با اتوکد به صورت سه بعدی رسم کرده اید لایه بندی می باشد ، بعد از

اتمام کار الحاق در سمت راست محیط Explorer ID تمام لایه ها دیده می شوند. به طور مثال در شکل


شماره: ۲-۴-۱۵ که Engine Room یک شناور می باشد. لایه ها به سه دسته Piping و سازه ای و تجهیزات

تقسیم شده اند شما اگر روی Piping کلیک کنید باز شده و تمام Line Numberها را می بینید یا اگر روی


Engine Room.dwg کنید تمام لایه های مربوطه را خواهید دید. برای دیدن قطعات داخلی آن مجبور شده

ایم یکی از Frame های آن را یعنی فریم شماره ۹ را حذف و ندید کنیم ، برای این کار روی لایه دلخواه

کلیک راست کرده و گزینه Item Hidden را انتخاب کنید مانند شکل شماره: ۲-۴-۱۶



(شکل شماره: ۲-۴-۱۵)




(شکل شماره: ۲-۴-۱۶) Item Hidden

بعد از انتخاب **Item Hidden** متوجه خواهید شد فریم شماره ۹ حذف گردیده است. بعد از اتمام کار **Append** اقدام به **Clash** گیری می کنیم. برای اینکار با توجه به نوار منو، روی منوی **Tools** کلیک کنید مطابق شکل شماره ۲-۴-۱۷ گزینه هایی را می بینید که هر یک وظیفه ای دارند.


اگر بخواهید رنگ زمینه فایل را مطابق سلیقه تغییر دهید از گزینه **Background Color** را انتخاب کنید.

Check Information: از این گزینه برای دیدن برخوردها استفاده می کنیم، با انتخاب این گزینه و اجرای دستور جدولی ظاهر می شود به نام **Interference Detection** (جدول کشف تداخلها) این جدول از


دو قسمت ، سمت راست و سمت چپ و دکمه های در قسمت بالا و پایین تقسیم شده است. موضوعات Append شده در دو قسمت چپ و راست دیده می شوند به عنوان مثال ما سیستمهای مختلف Engine Room یک شناور (بارج نفت کش ۱۵۰۰۰ تن) را به علت تعدد سیستم ها و لوله ها و تجهیزات انتخاب کرده ایم ، سیستم Cargo Engine Room را از سمت چپ جدول و سیستم Sanitary را از سمت راست انتخاب می کنیم و در قسمت Run جدول ، تلرانس لازم را وارد می کنیم و دکمه Start را فشار دهید، در قسمت Clashes Found تعداد برخوردها را ملاحظه می کنید . شکل شماره ۲-۴-۱۸، برای دیدن نتیجه ، روی دکمه Results کلیک نموده و مطابق شکل شماره ۲-۴-۱۹ اگر روی Clash مربوطه که به شکل دایره توپر قرمز رنگ می باشد کلیک کنیم با بزرگنمایی و نشان دادن برخورد که با تغییر رنگ از سایر ترسیمات متمایز می باشد متوجه برخورد خواهیم شد. مانند شکل ۲-۴-۲۰ یا مطابق شکل ۲-۴-۲۱ برخورد Piping با سازه را نشان می دهد. (برخورد اپراتور یک شیر متعلق به سیستم Ballst شناور با یکی از Bracket های سازه)




(شکل شماره: ۲-۴-۱۷) Check Information



شکل شماره: ۲-۴-۱۸) Check Information قسمت Select




شکل شماره: ۲-۴-۱۹) Check Information نمایش Clash قسمت Results




(شکل شماره: 2-4-20) نمایش برخورد دو لوله

Bracket



(شکل شماره: 2-4-21) نمایش برخورد دسته شیر با سازه



(شکل شماره: 2-4-22) سیستمهای مختلف کار شده در موتور خانه شناور